

E.A.MAPIHAK

РАСЧЕТ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ПРИ РЕМОНТЕ

БИБЛИОТЕЧКА СЕЛЬСКОГО ЭЛЕКТРИКА



Е.Л.МАРШАК

РАСЧЕТ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ПРИ РЕМОНТЕ

БИБЛИОТЕЧКА СЕЛЬСКОГО ЭЛЕКТРИКА

631.3 M 30

УЛК 631.371:621.313.333.004.67.001.24

## Маршак Евсей Львович

М 30 Расчет асинхронных двигателей при ремонте. М., «Колос», 1974.

111 с. с на. (Б.чка сельск. электрика).

В книге пряводится спадения об обмотках дентиренных электронапривательной, принерамной прозводства прозводства прозводства посамоства, дентиренных становательной принерамной присамоства, дентиренных принерамной принерамной присамоства, дентиренных принерамной принерамной присамоства принерамной принерамной принерамной прирателента на Праверние наприжения и деятельной прирателента на Праверние наприжения и прирателента на Праверние наприжения и присамоства принерами принерам. Помещения съсмована сърожения

Брошкора предназначена сельским электриком,

M - 40204-098 163-74

631,3

Поступающий в ремонт электродвигатель снабжен, как правило, заводским паспортным щитком (паспортная табличка). По обмотке и сведениям, указанным на нам гаомича, по обмогке и сведениям, указаниям на шитие, не составляет груда определить паспортные и обмоточные данные электродвигателя. Для электродвигателей самых разнообразных серий и типов, как выпускаемых в настоящее время, так и

и типов, как выпускаемых в настоящее время, так и сиятых с производства, конструктивные и обмоточные денные опубликованы в специальных альбомах [12]. Если сохранился заводской паспорт и обмотка электродвитателя, есть данные по обмотке в соответствующем альбоме и ссли у отремонтированного динатателя требуется сохранить заводские параметры — частоту (скорость) вращения и напражение, то нет надобностя проводить переваечет двигателя. Достаточно убедиться в идентичности фактического исполнения обмотки в обмоточных данных, приведенных в альбоме, и полностью повторить заволское исполнение.

Если же нет никаких сведений, следует с максимальной тщательностью измерить активные части электродвигателя (внешний и внутренний днаметры и длину сердечников статора и ротора), пересчитать число пазов статора и ротора и попытаться найти в альбоме тип электродвигателя, соответствующие данные которого полностью совпали бы с замеренными. Если таким способом будет точно установлен тип электродвигателя, также нет надобности проводить расчет обмотки; ее следует выполнить по данным, соответствующим выявленному типу.

Если нет паспортного щитка и обмотки, необходи-мость расчета очевидна. Но даже и в том случае, когда мость расчета очевидна. По даже и в том случае, когда сохранился заводской щиток электродвигателя и обмот-ка находится в том состоянии, что можно определить обмоточные данные, требуется рассчитать обмотку. Это объясияется тем, что электродвигатель мог ремонтироваться ранее с отступлениям от заводского клюляения, причем эти отступления могли быть недопустимым и предположительном могли послужить причной выхода электродвигателя из строя. Расчетным путем следует установить, соответствует ли обмотка электродвигателя его паспортным данным, в норме ли находятся его электроматинтные нагрузки.

Расчеты обмоток также веобходимы для ремонта, связанного с ваменением частоты вращения и напражения. Задача заключеется в определения новых обмоточных данных и новой мощности электродавитателя, когда нет требуемого провода или электроизоляционных материалов, или когда не представляется возможным заложить в пазы меобходимое число проводов. Тогда расчетным путем определяется возможнюеть дяменения обмоточных данных электродвинателя и влияние этого ляменения ма его параметры.

изменения на его параметры.
Расчет образателен также и при замене медного провода обмотки на алюминиевый. Здесь надо выбрать оптимальные обмоточные данные, такие, при которых мощность электроденсятеля сохраняется или снижается в минимальной степент.

Таким образом, при ремонте электродвигателя, в зависимости от его состояния и характера ремонта должен

производиться один из следующих видов расчета. Поверочный расчет электродвитателей, не сохвачейных зальбомом обмоточных данных, как при сохранившейся, так и при отсутствующей обмотке — для проверки соответствия фактических обмоточных данных заводским и для сопоставления электроматинтым нагрузок ремонтируемого электродвигателя с допустимыми нагруахами.

Расчет при изменении параметров электродвигателя — для определения обмоточных данных, обеспечи-

вающих новые измененные параметры.

Расчет при изменении заполнения паза — для оценки заполния изменения обмоточных и ковструктивных данных (размеров провода, чнога витков, заложенных в паз, вида пазовой изоляции и др.) не мощность электродвигателя.

Расчет при изменении материала провода (замена медного провода на алюминиевый) — для оценки влияния этой замены на мощность электропвигателя.

Расчет для определения (восстановления) параметров электродвитателя — для электродвитателей, не охваченных альбомом обмоточных дляних, при отсутствии заводского паспортного щитка и демонтированной обмотки. Последний вид расчета, являющийся наиболее сложным, может дать только приближенное решение, которое должно быть уточнено по результатам испытания отремонтированного электродвитателя.

Как указывалось выше, основным критерием для расчета электродингателя, у которого отсустетруют заводской паспортный циток и обмотка, являются снятые с натуры размеры стальных сердечников, поэтому вси знамерения следует проводить с максимальной тщательностью, повторяя каждое измерение 2—3 раза и пользуясь абсолютно испольными измерительными инстру-

ментами.

Предварительно перед измереннем электродвигатель необходимо очистить от грязи, краски и лака. Особо важно очистить пазы от остатков старой изоляции.

Данну сердечника (статора или ротора) следует измерять не по наружной поверхности, а по пазовой части, закладывая измерительную линейку на дно паза. Измерение длины сердечника по головкам зубцов может дать иеправильные результаты, так как во многих случаях на торцах сердечника зубцы расходятся — отгибаются в аксиальном направления.

Наружный диаметр сервечника статора вли внутерений днаметр сердечника ротора не всегда доступен для непосредственного няжереняя. В этих случаях приходится прибегать к коспениым способам, например, замерив внутренный диаметр сердечаника статора  $D_1$ , высоту спинки  $A_{c1}$ , определяют наружный диаметр сердечника статор  $D_{t1}$  из соотношениях

$$D_{\text{mi}} = D_{i} + 2h_{\text{si}} + 2h_{\text{ci}}$$
.

Пазы закрытой и полузакрытой формы рекомендуется померять, снимая оттиски на пластинки свинца или электрокартона, а открытые пазы — непосредственно штантенциркулем, линейкой, калибром и др.

Наиболее распространенные формы пазов, а также расчетные формулы для определения их площали при-

ведены на рисунке 1.

Толщину стальных листов следует определить, замерив расстояние между двумя радиальными вентиляци-




Рис. 1. Наиболев распространенные формы пазов.

онными каналами (а при отсутствин каналов — длину всего сердечника стали) l и подсчитав количество листов стали на указанном участке  $n_{\rm R}$ .

Толшина листа

$$l_n = kl/n_n$$

где k — коэффициент, зависящей от вида межлистовой взоляции и составляющий: 0,87—0,90 — при бумажной моляции (встречается у электродвитателей очень старых выпусков); 0,91—0,93 — при лаковой изоляции; 0,93—0,95 — при оксидной изоляции или при отсутствии изоляции или при отсутствии изоляции.

Сердечники статора обычно набирают из листов толщиной 0,5 мм и реже из листов толщиной 0,35 мм. Таким образом, определить толщину листа можно совер-

шенно безошибочно.

Воздушный зазор следует измерять с двух противоположных торцов электродвигателя при помощи калиброванного щупа, вводимого через специальные или смотровые люки в торцевых щитах. С каждой стороны авмерение нужно проводить в четырех точках, смещенных одна относительно другой на 90°; величина зазора принимается как среднеарифметическая всех замеров.

У некоторых электродвигателей люков в цитах нет. В таких случаях зазор можно нямерить только после разборки. Для этого рогор укладывают непосредственно на статор и замеряют зазор б, против самой верхней части расточки статора. Вслед за тем ротор поворачивают на 90° и вновь замеряют зазор против той же точки статора — 8.

Величина зазора

$$\delta_{cp} = (\delta_1 + \delta_2)/4$$
.

Для проверки правильности измерения можно руководствоваться таблицей 1. Данные, приведенные в ней, ориентировочные.

Табляца 1

		3430	р (ми)	при мо	щности	элект	оданга	теля, к	Вт	
Частота вращения, об/мии	20 0,2	0,1-2,0	1-2,3	2,5—5,0	5,0-10,0	10-20	20-50	20-100	100-200	200-300
500—1500 3000	0,2 0,25	0,25 0,3	0,3 0,35	0,35 0,4	0,4 0,5	0,45 0,65	0,5 0,8	0,65 1,0	0,8 1,25	1,0 1,5

Следует отметить, что в отлачие от расчетов элекгрических машин, проводимых на машиностроительных заводах, когда при расчете определяют размеры серденников активной стали статора и ротора и выбярают число пазов, при ремоите задача значительно упрощается; расчет выполняется применятельно к существуюцим сердеченкам и сводител к выбору типа обмотки, определению числа витков в пазу и сечения провода, при которых достигается оптимальное соотношение магнитных (в активной стали) и электрических (в обмотке) нагрузок.

Основными электродвигателями, эксплуатируемыми в сельском хозяйстве, являются односкоростные асинхронные электродвигателя трехфазного тока с короткозамкнутым ротором единой серин А2, АО2 и АОЛ2 мощностью от 0.6 до 100 кВт. 12 , D

15	η,	l				~~~		
ĮĔ.	'tu	1				, m, m, m	1	
Обмотка	1xe'cr		8258	24 28 28	283	62 141 141	888	2882
	Jug		2-12	2-11	2-7	2-7	2-7	2-7
	cun · 100		&	8	81	81	8	8
Aphinise	12/12	BTB	24/20	24/20	24/30	24/30	36/26	36/26
HBILLIGH	ин .5	ra6ap	6,4	4,0	0,3	6,0	6,3	0,3
Конструктивные данные	rest 12/1	1 1-ro	54/56 0,4	62/29	54/56	69/19	69/19	77/79
	кн чаі <sup>ұн</sup> а	Электродвигатели 1-го габарита	133/73	133/73	133/80	133/80	133/80	133/80
	ęsos	T Yes	98'0	0,87	0,76	0,78	0,65	89'0
	1 56 14	. "	77,0	2830 78,5 0,87	350 71,0 0,76	350 73,5 0,78	910 66,0 0,65	89'0 0'89 016
state	изи/до чи		2830 77,0 0,86	2830	380	1350	910	910
Паспортиме данные	۷.۸		5,4/3,1 3,1/1,8 1,37	7,3/4,2 4,2/2,4 1,83	5,0/2,9 2,9/1,7 1,3	6,2/3,6 3,6/2,1 1,6	4,2/2,4 2,4/1,4 1,07	6,0/3,5 3,5/2,0 1,5
flac	п.л		127/220 220/380 500	127/220 220/380 500	127/220 220/380 500	127/220 220/380 500	127/220 220/380 500	127/220 220/380 500
1	P. KBT	l	8,0	7	9,0	8,0	4.0	9'0
	Тип		40.112-11-2 0,8 127/220 220/380 500	1,1	0.012-11-4 0,6	AOJ2-12-4 0,8	AOJI2-11-6 0,4	AOJ2-12-6 0,6

1 1 0.86 1.57	000	1 1 0,57	0,62	45,000	1111		1 0.16 2.26	1 1 1,25	1 1 1 0.77	1 1 0,67
256	862						<del>3</del> 85			Ξ_
1-12	1-12 2-11	1-8	2-7	1-8	1-8 2-7		2-11	$\frac{1-12}{2-11}$	1-8	
65,7	65,7	1,79	67,1	65,5	65,5		<u> </u>	108	113	
24/20	24/20	24/30	24/30	24/26	24/26	para		24/20	24/30	
0,35	0,35	0,25	0,25	0,25	0,25	raba	?	0,45	6,0	_
52/54	65/67	52/54	65/67	65/67	75,777	65.167	3	92/94	70/72	_
133/73	133/73	133/80	133/80	133/80	133/80	Электродвитателя 2-го габарита		153/86	153/94	
0,86	0,87	0,76	0,78	0,65	89,	9atek 0 881	}	0,89	6,79	_
78,0	79,5	370 72,0 0,76	1370 74,5 0,78	920 68,0 0,65	920 (70,0 0,68	7007	-	83,0	78,0	_
2800	2800 79,5 0,87	1370	1370		920	9.0 PG 179 Dt D. 881		2860 83,0 0,89	1400 78,0 0,79	_
5,41/3,13 2800 78,0 0,86 3,13/1,81 1,38	7,2/4,17 4,17/2,41 1,83	5.0/2,88 1 2,88/1,66 1,26	6,2/3,6 3,6/2,08 1,58	4,1/2,38 2,38/1,37 1,04	5,7/3,3 3,3/1,91 -1,45	9.9/5.7	5,7/3,3 2,5	13,5/7,8 7,8/4,5 3,4	47/27	
127/220 220/380 500	127/220 220/380 500	127/220 220/380 500	127/220 220/380 500	127/220 220/380 500	127/220 220/380 500	127/220	220/380 500	127/220 220/380 500	127/220 220/380	3
8,	3	9,0	8,0	9,	9,0	ic.		2,2		_
A02-11-2	A02-12-2	.A02-11-4	A02-12-4	.A02-11-6	A02-12-6	AOJ2-21-211.51		AOJ2-22-2 2,2	AOJ2-21-4 1,1	9

2,08		2,8,8, 5,4,8,			6.6.8 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.	8,6,8,8 4,4,8,	8,8,8 8,88	8,8,8, 2,8,8,8	
0,090		1,12 0,86 1,04	0,98 0,83	24,1 80,0 80,0	5.52 8.	0.9 2.0 2.0 2.0	2,82	1,16 1,04	
		-22	200		~		22-		
88		6238	888	<b>\$48</b>	588	888	888	84%	
2-1		327	122	3212	3-11 3-10	1-8 2-7	1-8 2-7	6-1	
		145	55	8	8	23	129	152	
36/26	Ē	24,20	24/20	36/26	36/26	36/44	36/44	24/20	
0,25	6ap#	5,0	0,5	0,35	0,35	0,35	0,35	S.	
16	3-10 18	90/93   0,5	117/120 0,5	80/83	117/120 0,35	86/06	117/126 0,35	16/06	
153/98	Электродвигатели 3-го габарита	180/106	180/106	180/112	180/112	180/118	180/118	180/106,	
930 76,0 0,73	ектро	69'0	0,89	0,82	0,83	950 78,0 0,75	0,77	68'0	
76,0	9.	84,0	85,5	1430 82,5 0,82	83,0	78,0	950 80,0 0,77	2880 84,5 0,89	
930		2880	2880 85,5 0,89	1430	1430	920	SS	2880	
5,2/3,0		18,2/10,5/2880  84,0  0,69 10,5/6,1 4,6	24/14 14/8 6,1	14,8/8,6 8,6/4,9 3,75	19.8/11,4 1430 83,0 0,83 11,4/6,6 5,0	11,6/6,7 6,7/3,9 2,95	16,2/9,4 9,4/5,4 4,1	11,6/6,0 6,0 4,6	
1,1 220/380		127/220 220/380 500	127/220 220/380 500	127/220 220/380 500	127/220 220/380 500	127/220 220/360 500	127/220 220/380 508	220/380 380 500	
		3,0	4,0	2,2	3,0	5.	2,2	3,0	
A02-22-6		AOJ12-31-2 3,0	AOJ2-32-2 4,0	AOJI2-31-4 2,2	A O.72-32-4 3,0	AOJ2-31-6 1,5	A O 12-32-6 2,2	A02-31-2	

Продолженае		סי אנ	25.5 27.8 27.8 27.8	3,09	3,458 3,57	3,39	4,17		8.20 8.20 8.20
Троде	Обмотка статора	як 11р	96.0 0.1 0.1	1,08 0,96	528	0,0	20,		8.83
	5	ι,		~~	~		,~. ~·		
	1	150	2						2-2
	06200	[xe <sup>c2</sup>	288	57.5	\$8 <b>8</b>	8.2	42		282
		ſa₹	9-1	32-12	3212	2-7	27		01-1
		Pat. 189	152	<u>s</u>	55	132	132		88
	JUNE	*zrz	24/20	36/26	36/26	36/46	36/46	рита	24/20
	нвиме	Nix .5	0,5	6,0	6,0	6,0	8,0	raɓaj	0,7
	Конструктивные данные	NH 41/1	117/118	16/06	117/118	16/06	117/118	лн 4-го	110/113
		ин " <i>ді</i> Інд	180/106	180/112	180/112	180/122	180/122	Электродвигателн 4-го габарита	208/123   110/113   0,7
1		ęsos	68'0	0,83	9,84	0,75	0,77	Элект	05
1		* 4	2880 35,5 0,89	1430 82,5 0,83	1430 83,5 0,84	950 79,0 0,75	950 81,0 0,77		87,0
-	stitte	1:88/90 °u	2880	1430	<u>§</u>	920	8		2910
	Паспортные данные	٧٧	14,8/8,0 0 6,1	8,4/4,9 3,7	11/65 4,9	6,6/3,8	9.3/5,4 4,1		18,5/10,7   2910  87,0   0.90   10,7   8,12
	Tac	e 'n	220/380 380 500	220/380 500	.220/380 380 500	220/380 500	220/380 500		220/380 380 500
1		P. KBT	4,0	2,2	3,0	1,5	2,2		5,5
		Ting	AO2-32-2	A02-31-4	A02-32-4	A02-31-6	A02-32-6		A02-41-2
12									

1—10 27   1 2 1.4 6.97 8.6 1   2 1.20 6.9	1-12 34 1 1 1,50 5,67 2-11 59 1 1 1,12 5,53 3-10 45 1 1 1,30 5,68	2-11 42 1 1,25 6,45 3-10 32 1 1,56 6,63	-8 41 1 1 1,40 5,13 -7 71 1 1 1,04 4,94 54 1 1 1,20 5,00	2-7 55 1 1 1,20 5,87 2-7 55 1 1 1,20 5,87 42 1 1 1,40 6,05	1-5 26 11 1,25 4,40 45 11 1,09 4,21 34 11 1,08 4,30	1—5 20 1 1 1,40 5,05 35 11 1 1,04 4,88 26 11 1 1,2 4,85		1-10 25 2 2 1,3 11,60	1-10 21 2 2 1,4 12,30
205	84 7%	143 1-7-E	152 1-8	152	152	152		-1 -1	297 1-
24/20	36/26	36/26	36/46	86/46	36/46	36/46	энта	24/20	24/20
0,7	0,35	0,35	0,38	0,35	0,35	0,35	ra6a	0,7	0,7
148/151	110/113			208/144 148/151			елн 5-го	243/140  135/139   0,7	243/140   170/174   0,7
208/123	208/138	208/133  148/151	208/144 110/113	208/144	208/144 110/113	208/144 148/151	Электродвигатели 5-го габарита		243/140
16'0	1450 86,0 0,85	98'0	9,78	950 84,5 0,79	720 81,0 0,69	720 81,5 0,70	Элек	2920 88,01 0,69	8,
88,0	0'98	88,0	950 83,0 0,78	<u>x</u>	81,0	81,5		88,0	88,5
2910	1450	1450	96	980	720	720		2920	2920 88,5 0,90
24,6/14,2 2910 88,0 0,91 14,2 10,8	14.3/8,3 8,3 6,3	19,0/11,0 1450 88,0 0,86 11,0 8,4	12,1/7,1 7,1 5,37	15,7,9,1 9,1 6,94	10,4/6,0 6,0 4,55	13,8/8,0 8,0 6,08		33/19	43/25
220/380 380 500	220/380 380 500	220/380 380 500	220/360 380 500	220/380 380 500	220/380 380 500	220/380 380 500		220/380	220/380
7,5	4,0	5,5	3,0	0,4	2,2	3,0		o <u>r</u>	2
A 02-42-2	A02-41-4	A02-42-4	A02-41-6	A02-42-6	A02-41-8	A02-42-8		A02-51-2; A02-51-	A02-52-2;  1 A02-52- 52 2cx

Продолжение		3x '0	8,05 6,10 7,05 7,05		11,1	11,75	10,15	11,10	8,87 8,80	10,75 10,72
Joogs	Topa	пк ⁴р	4.6.0.4.0.E		4,0,	2,5	1,25	1,4	3,5	55,55
_	ŧ	'0			20	20	20	22	22	200
	Z.	'10	00000-0		22	2121	01-	90		7.5
	Обмотка статора	1×c0	252282		202	113	88	16	<u>0</u> 8	<b>7</b> 8
	_	in%	889957		1-12	1-12	18	<u>1</u>	1-8	1-8
		Qui- mm	187 189 169 169 169		22	727	253	253	178	178
	Азигые	*zrz	36/46 36/46 36/46 36/46 36/46 36/46	жта	36/28	36/28	36/46	36/46	54/64	54/64
	IIBIINC	жк ,5	0,45 0,45 0,4 0,4	raбар	0,7	7,0	0,55	0,55	4,0	4,0
	Конструктивные данные	ни <i>«Пі</i> ї	135/139 170/174 135/139 190/194 135/139 190/194	ян 6-го	110/113	135/138	120/123	150/153	120/123	165/168
		nu "Gija	243/158 243/173 243/173 243/173 243/173 243/173	Электродвигателн 6-го габарита	291/153 1110/113 19,7	281/153	291/180	291/180	291/206	291/206
ĺ		ఉణం	0,88 0,88 0,72 0,72	Элект	2910 88,0 0,88	98'0	88,5 0,88	89,5 0,88	87,0 0,86	88,0 0,88
		N 4	8888888 8887748 8087749	.,	85	291089,0	88,5	89,5	87,0	
	943840	##K/90 'u	945 970 970 1380		2910	2910	1450	1450	965	365
	Паспортные даниме	<b>v</b> 7	26/19 23/19 27/12 24/14		57,8/33,3	73,8/42,7 32,4	44/25,4	56,4/32,6	35/20,3	45/26 19,8
	Ē	e '//	220,380 220,380 220,380 220,380 220,380		220:380	220/380 500	220/380 500	220/380	220/380 500	220/380 500
1	ł	р, кВт	5,05,000		17	22	13	11	2	53
		Ten	A02-51-4 A02-52-4 A02-51-6 A02-51-8 A02-52-8		A2-61-2	A2-62-2	A2-61-4	A2-62-4	A2-61-6	A2-62-6
4										

	-6	CI IO	80	20	0 80	so co	0.0	€C 00	നമ		
	8,71	11,12	5,11	10,00	13,20 13,38	9,65	10,80	65.6 88.6	11,13	_	16.2 17.7 13.3
	4,1	5,5	55	1,56	45	1,56	1,35	55.	2,1,		4.03%
_	2121	22	20	22	22	22	212	22	22	-	2000
Ξ		01-	20	C4	SISI		~-		2-		200
	22	312	123	35	22	28	17	88	28	_	2202
	17	17	1-12	1-8	ž.	<u>"</u>	1-8	1-1	1-7		1122
	178	178	227	253	253	178	178	178	178	_	275 275 283
	54/64	54/64	36/28	36/46	36/46	54/64	54/64	54/64	24,64	нта	36/28 36/28 36/46
_	4,0	0,4	0,7	0,55	0,55	6,4	4,0	9,0	4,0	ra6a	0.0 0.7 0.7
_	120/123	165/168	150/153	135/138	165/168	150/153	190/193	150/153	861/061	NH 7-FO	118 153 118
_	291/206	291/206	291/153	291/180 135/138	291/180 165/168	291/206 150/153 0,4	291/206 190/193	291/206 150/153	291/206 190/193	л ј Электродвигатели 7-го габарита	343/183 343/183 343/214
_	0,78	0,80	6'0	68'0	68'0	68'0	68'0	18'0	18'0	элект	90,0 90,0 90,0 98,0
	725 85,0 0,78	725 87,0 0,80	98,0	88,5	0'69	970 88,0 0,89	965 88,0 0,89	725 86,5 0,81	725 87,5 0,81		888
_	725		6'0 88'0 0'8	1450 88,5 0,89	1450 69,0 0,69				725		1460
	220/380 29.6/17.1 500 13.0	37,8/21,8 16,6	25/33	43,5/25 19,3	56,5/32,6 24,8	33,6/19,4 14,8	43,7/25,2 19,2	28/16,2 12,4	37,1/21,4 16,3		97/56 129/75 73/42
	220/380 500	220/380 500	220/380 500	220/380 500	220/380 500	220/380 500	220/380	220/380 500	220/380		220/380 220/380 220/380
Ξ	7,5	2	2	13	11	2	5	7,5	2		용육업
	A2-61-8	A 2-62-8	A02-62-2 A02-62- 2cx	AO2-61-4	A02-62-4	AO2-61-6	A 02-62-6	AO2-61-8	AO2-62-8	-	A2-71-2 A2-72-2 A2-71-4

Продолжение		G, 101	15,7 12,6 14,45 11,6 13,12	8,71	6,0 15,0 15,0 12,1 12,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 14,1 14,1 14		25,1 24,9	27,3
Tpodo	1000	иж пр	<sup>10</sup> %%%4%	1,56	484860		25.	82.5
-	E	'0	0000000	7	400000		6	-23
	TKA	¹w	~~~~~~	က	000000		24	910
	Обмотка статора	ine <sup>c</sup>	= 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2	101	82222		-129 #8	8 # 9
		lug	1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1-12	77777		1-12	1-12
		Qui- mas	3282828	275	5555588		395	395
	заниме:	*Z/*Z	36/46 54/64 54/64 54/64 54/64 36/28	36,28	38,446 38,446 38,446 34,64 34,	22	36/28	36/28
	ивши	1tit 'g	7.000,000	0,85	77,000,0	габарита	0.1	9.
	Конструктивные данные	KM ≪JPJ	222222 222222	168	858 888 888 888 888 888 888 888 888 888	8-10	146	961
	ĺ	ня -1 <b>a</b> /3ma	343/214 343/245 343/245 343/245 343/245 343/183	343/183	343/214 343/245 343/245 343/245 343/245 343/245	Электродвигатели	393/211	393/211
		Ç802	0,987 0,822 0,922 0,90	06,0	868888	ектр	6,0	6,0
		95 th	88 87 8 90 8 8 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0,68	0.000000 0.000000	ã	2920 91.0 0.9	92,0 0,9
	(a) strate	100K/90 H	1490 970 730 730 2900	2300	842 855 855 855 855 855 855 855 855 855 85		2920	2920
	Паспортные данные	٧.7	99/57 56/33 74/43 48/28 62/36 73/42	99/57	71/41 95/55 55/32 71/41 46/26 59/34		176/102 77,5	237/137 104,5
	n	8 .0	220/380 220/380 220/830 220/380 220/380	220/380	220/380 220/380 220/380 220/380 220/380		220/380 500	220/380 500
	L	r8x .9	82222	98	287254		33	75
		Twn	A2-72-4 A2-71-6 A2-72-6 A2-72-8 A2-72-8 A O2-71-2	A02-72-2 A02-72-2	A02-71-4 A02-71-6 A02-72-6 A02-71-6 A02-71-8 A02-72-8		A2-81-2	A 2-82-2
16								

	23,9	27,2 27,4	21,0	22,2	18,3 16,9	22,2 19,4	16,8 16,5	19,4 19,4	25,7	28,2	28,1	88 94 94	
_	88	<del>5</del> 8	3,2	1,35	8,8	88	8,8	5,55	2,4	20,1	29,5	86,	
	-	4	9	62	4	8	61	2	2	69	40	4	
-	- 61	600		<u>س</u>	_	20	-21	20	70.4	<b>C</b> 4	210	60	
_	22	22	អន	22	873	80 10 m	13	22	8 и9 11	8 19	220	= 2 = 4	
	===	1-1	7	Ξ	-8	<u>q</u>	<u>1</u>	9-1	1-128 и 9 5	1-12	=	1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10	
_	331	331	240	240	240	340	274	274	392	Se	33	331	
	48/28	48/58	72/82	72/82	72/82	72/82	60/74	60/74	36/28	36/28	48/58	48/58	
_	6,0	6'0	9'0	9,0	9'0	9'0	0,5	0,5	0,1	0,1	6'0	6'0	
	146	961	146	961	146	961	146	196	176	216	196	566	
_	393/247	393/247	393/285	393/285	393/285	393/285	393/285	393/285	393/211	393/211	393/247	393/247	
_	1470 91,0 0,89	68'0	99'0 0'06	91,0 0,89	730 89,0 0,89	90,0 0,84	86,5 0,77	88,5 0,77	16'0 0'68	90,0 0,92	16'0 2'16	1460 92,5 0,92	
	0,16	1470 92,0 0,89	90,0	91,0	89,0	00	86,5	88,5	89,0	0,0	91,5	92,5	
	1470	1470	975	975	730	730	585	585	2940	2490	1460	1460	
_	130/75 57	176/102	99/58 43,7	130/75 57	79/46 34,8	104/60 45	67/39 29,5	85/49 37,2	120/75 57	173/100 76,6	126/73 55,5	170/98 74,5	
_	220/380	220/380	220/380 500	220/380 500	220/380 500								
_	<del>\$</del>	જ્ઞ	8	8	23	30	17	23	5	જ	\$	55	
_	A2-81-4	AO-82-4	A2-81-6	A2-82-6	A2-81-8	A2-82-8	A2-81-10	A2-82-10	AO-2-81-2	AO2-82-2	A02-81-4	A02-82-4	
													17

exue.		G, KI'	23,3	26,7	20,2	23,9	18,55	21,4		,	
×			88	228		222		22		42,7	4.6
Продолжение	Обмотка статора	nts 15p	1,62	1,5	4.0	1,63	1,35	51.0°		1,562	1,52
	5	שו	616	ot	0.4	2	8	<u>د</u>		8	73
	١Ē	110	60.04	200	o-	ത	20	0-		9.	<u></u>
	š	fze <sup>to</sup>	7	۳ <u>.</u>	:08	6	==	23 E		4 H 5	E 2
	L	In <sup>K</sup>	1-11	1-11 8 3 3 1-1010 H 2 3	<u> </u>	ĩ	<u>9</u>	اً ا		1-164 H5 9	1-163 8411
		FIRST 41 EP	240	240	240	240	274	274		410	410
	. Zamute	*21"2	72,82	72/82	72/82	72/82	60/74	60/74	энта	48/40	48/40
	FITBITAC	6. hts	9'0	9'0	9'0	9'0	6,5	6,0	ra6a	1,2	2,
	Конструктивные данные	ieu "thi	196	366	196	366	196	192	лн 9-го	176	ä
		P <sub>H</sub> 1/D <sub>1</sub> , NH	393/285	393/285	393/285	393/285	393/285	393/285	Электродвигатели 9-го габарита	458/247	458/247
	_	9200	16'0 0'16	16'0	90,5 0,85	91,0 0,88	88,0 0,79	0,79	Элект	2960 93,0 0,9	8
		95 °E	91,0	5,16	50,5	0,19	88,0	89,5		93,0	2960 94,0 0,9
	oruus	madgo v*	8	980	730	730	585	583		2000	2360
	Паспортные данные	٧٧	95/55 41,8	126/73 55,5	75/43 33	98/57 43,2	64/37 28,3	81 /47 36		314/181 137	387/224 170,5
	Tra	8.70	220/380	220/380	220/360 500	220/380 500	220/380 500	220/360 500		220/380 500	220/380 500
ı		P, kBt	8	9	22	8	17	8		8	52
		Ę	A02-81-6	A02-82-6	AO2-81-8	AO2-82-8	AO2-81-10	AO2-82-10		A2-91-2	A2-92-2
18											

	88	£.4	828	88	88	88	19	ឌីដ	£ \$	<b>8</b> ,84	5.5	5,6	88
_	3.5	88	4.0	1,45	35.55	4.01	1,35	35.	1,52	1,62	88	1,62	τ <del>,</del> 4.
_	4	4	9	10	4	4	24	~	5	2	4	4	60
	40	30 CO	ಜ	ro 4.	2	e	6	40	48	20	40	50.44	40
_	55	8 =	27	9 8	18	= 42	9 27	20	5 6 # 7	43	೧೮	6	20
	1-13	1-13	Ī	1-1	18	<u>§</u>	9	1-6	1-16	1-16	1-13	<u>-1</u>	=
	372	372	278	278	278	278	286	286	410	410	372	372	278
	02/09	01/09	72,166	72/86	72/66	72/86	60/74	60/74	48/40	48/40	02/09	02/09	72/66
_	o;	1,0	2'0	0,7	0,7	0,7	9'0	9'0	2,	1,2	<u>۲</u>	0,1	0,7
	176	221	176	246	176	246	176	122	221	276	246	336	546
	480 93,0 0,89,5458/290	458/290	458/334	458/334	458/334	458/334	458/334	458/334	458/247	458/247	458/290	458/290	458/334
_	8,	6,0	0,89	68'0	0,84	0,87	8'0	8,0	0,92	0,92	0,92	0,92	980 92,5 0,92
_	93,0	93,5 0,9	92,0 0,89	92,5	91,5 0,84	92,0 0,87	90,5 0,8	90,5 0,8	90,0 0,92	91,5 0,92	92,5	93,0 0,92	92,5
	1480	1480	980	86	735	735	88	585	2960	2960	1470	1470	980
	237/137	312/180	176/102	258/138 105	137/79	180/104	109/63	145/84	238/138 104	311/180	232/134	306/177	171/99
	220/380	220/380 500	220/380 500	220,380	220/380 500	220/380	220/380 500	220/380	220/380 500	220/380 500	220/380 500	223/380	220/380
_	75	90	55	75	4	55	8	\$	75	100	75	001	-83
	A2-91-4	A2-93-4	A2-91-6	A2-92.6	A2-91-8	A2-92-8	A2-91-10	A2-92-10	A 02-91-2	A02-92-2	A02-91-4	A02-92-4	AO2-91-6
	2*												19

ಹಾರು ದಾರ್ತರ್ವಿಗಳ ಗಳಕ್ಕೆ ಗಳನ್ನೆ ಚಚಿತ್ರಿ ಬಿಳಿ

Продолжение	Обиотка статора	a, xr	39,0	28,4	35,6	23,0	26,2	hence Hent Khuik cep- sog- ropa; bhux unei.
poĝov		жк "р	4,5,	1,62	950	54.5	1,5	сомынальное совфициент наружный дляна сер- пра; б — воз за статора; праделенный прамент не-
-		10	9	~	4	63	2	C Property Control
- 1	9	'w	23	2	80	8 10 g 3	6.4	1 = 2 = 2 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 =
	Officer	[xem	= 7.	5 <u>5</u> 5	500	у; <i>О</i> вльнь тн; <i>I</i> ннка чения чесь чесь		
		InV	1-11 11 3	<u>1</u>	<u>1</u>	1-6	1 - 6	на вал номина мощнос оа; f <sub>1</sub> — сердеч (адь се ;; m <sub>1</sub> —
	Конструктивные данные	Qui. 1135	278	278	278	286	286	ность пент у статор длина — плош атушке бмотки
		*2/1Z	72/86	72/86	72/86	60/74	60/74	невамыя кописстъ на вару; $U$ —комплание стегля вращения, $\Gamma$ —комплание наружения лемый гозфониент мощиссти; $D_{H}$ — каружения у); $t_{H}$ —полена длян сербения тара статоры; $t_{H}$ — проторы; $t_{H}$ — поленая длян сербения тара статоры зах виторо в клучие, $m_{H}$ —чисор выражденных тейв е факе обостит статоры; $t_{H}$ —паленаторы; $t_{H}$ —паленаторы
		, HH 12	2'0	0,7	2'0	9,0	9,0	тинал тота тиный тивы тото тото тото тото тото
		सस्यभा	336	246	336	276	336	Р — ном
		ich "al <sup>‡h</sup> a	458/334	458/334	458/334	458/334	458/334	таблице: ; соз ф — знинй дия прилониы г — число эф параллех мотки ста
ĺ	Паспортные данные	C086	0,92	0,88	06,0	0,82	0,82	ин в линей рузке внутри венти за; Z дисло та собта со
-		96 °W	980 92,5 0,92	735 91,5 0,88	735 92,5 0,90	585 90,0 0,82	585 90,5 0,82	еличі
-		ния/90 'и	86	735	55	585	585	the Banking and a state of the Banking state of the
		۷ 7	232/134 101,5	130/75 57	174/101 76,5	107/62 47,0	142/82 62,2	Пр в к е в и ис. Обслиемие величие в таблице: $P$ — измилаваяя мощность на валу; $U$ — измилаваное величие в таблице. $V$ — измилаваные мощность и предележдения $V$ — сполаваньное мощность и предележдения $V$ — сполаваньное мощность $V$ — сполаваньное мощность: $D_{ij}$ — измилаваный конфонциент мощность: $D_{ij}$ — измилаваный конфонциент мощность: $D_{ij}$ — нализаваный конфонциент мощность: $D_{ij}$ — нализаваный конфонциент мощность: $D_{ij}$ — нализаваный конфонциент мощность: $D_{ij}$ — нализаваные заклачите велигализара, $V$ — полава дализа саторы; $V$ — воли в дализара и параж и предележдения рочеров; $V$ — воли в дализара и параж и параждения сторов в измущест $V$ — полава дализара и параждения сторов в измущест $V$ — полава дализара и параждения сторов в измете объектия гаторы; $V$ — на параждения сторов в измете объектия гаторы с празмете дализара и параждения с съвеждения сторов предележдения объектия гаторы с празмете дегоров по съвеждения статоры с съвеждения с празмете дегоров по статоры.
		g '//	220/380	220,380	220/380	220,380	220/380	1 в н и е. ряжение; ствия пр вной стя ора (вкл ора (вкл отки ст иотки ст итке обм
- 1		Р, кВт	75	\$	55	8	\$	Tarrar and
		Į	AO2-92-6	AO2-91-8	AO2-92-8	AO2-91-10	AO2-92-10	Пр и к е и и и с. Оболичение величие в таблице: $P$ —поличельная кошность ра вару; $U$ —компланное живействе д. —немольные комплания и с. — поличенные комплания и поченого действя при поченовые действя произвания с поченого действя при поченовые действя при поченовые действя при поченовые действя при поченовые действа праве действя пределения действе дейст

Электродвигатели серии выпускаются в брызгозащищенном исполнении (типы А2) и закрытом облуваемом исполнении (типы АО2) В указаниом диапазоне мощности серия состоит из девяти габаритов (1 9-й), отличающихся диаметром сердечника статора. Каждый габарит имеет две длины сердечикка статора и таким образом серня имеет восемнадцать типоразмеров Шкала мощностей состоит из ступеней: 0.6-0.8-1.1-1.5-2,2-3,0-4,0 5,5-7,5-10-13 17 22 30 40-55 75 и 100 кВт. Шкала мощности твердая; мощности электродвигателей на различные частоты вращения (3000, 1500, 1000 и 750 об/мин) одни и ге же и соответствуют приведенному выше ряду.

Типы электродвигателей, входящих в серию, имеют буквенно-цифровое обозначение, например АО2-64-4. которое расшифровывается следующим образом: А асинхронный, О - обдуваемый, первая инфра после букв - номер серии, вторая цифра - порядковый номер габарита, третья цифра - порядковый номер длины сер-

дечника, четвертая цифра — число полюсов

Электродвигатели А2 и АО2 изготовляются с чугунной станиной. Электродвигатели 1, 2 и 3 габаритов выполияются, кроме того, со станинои из алюминиевого сплава (обозначение АОЛ2).

Обмоточные данные электродвигателей единой серии А2, АО2 и АОЛ2, а также их специализированных ис-

полнений для сельского хозяйства (имеющих в конце обозначения пополнительные буквы «сх») приведены в таблине 2.

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Исходины элементом обмотки является катушка, состоящая яв одного или нескольких последовательное соедищенных витков. Витком называется элемент из двух последовательно соединенных можу собой проводинков, расположенных под сосединии разновменными полосами. Проводники, образующие виток, мотут быть подразяделены на несколько параллельных проводов. К подразделению витка прибетают для удобства намотки во избежкаме применения грубого провода большого сесченкя.

Части катушки, лежащие в пазах активной стали, называются пазовыми яли активными частями катушки, так как они непосредственно участвуют в созданям э.д с. Проводники, лежащие вне пазовой части и служащие для соединения между собой активных частей катупки, называются лобовыми частями катушки.

Катушка характеризуется также шагом, т. е. числом пазовых делений, заключенных между центрами пазов, в которые закладывают стороны катушки.

Шаг катушки  $y_0$  называют диаметральным, если он равен полюсному делению. В этом случае, например, для статора

$$y_{ii} - \tau_i = Z_i/(2\rho)$$
,

где Z<sub>4</sub> — число пазов статора;

2p — число полюсов обмотки.

Полюсное деление представляет длину части окружности расточки статора, приходящейся на долю одного полюса, см:

$$\tau_i = \pi D_i/(2p)$$
,

<sup>\*</sup> В настоящем разделе схемам обмоток уделено внимание лишь в той степени, в какой они влияют на расчет обмотки

где D<sub>1</sub> диаметр расточки статора, см \*.
В двухполюсной электрической машине центральный

угол, соответствующий полюсному делению, составляет 180°, в четырехполюсной 90°, в шестиполюсной—60° и т.д.

При составлении схем обмоток принято при любом числе полюсов электродвигателя считать угол, соответ ствующий полюсному делению, равным 180 эл град.

Тогда число электрических градусов в окружности расточки электрической машины с любым числом полюсов будет равно 180-2p.

Шаг катушки может быть несколько меньше диаметрального, в этом случае его называют уколоченным.

рального, в этом случае его называют укороченным. Укорочение шага катушки (обмотки) характеризуется коэффициентом укорочения

## $\beta_i - y_{ni}/\tau_i$

где yni — укороченный шаг обмотки статора.

Несмотря на то, что укорочение шага влечет за собой уменьшение эд.с. в катушке (обе стороны виты, пры укороченном шаге не могут одновременно находиться под центрами соседних полносов), оне широко применяется в двухслойных обмотках электрических машин переменного тоха, так как не только экономится медь на длине лобовых частей, но и улучшаются экетрические слойства электроднитателя, облегчается укладка катушек в пазы.

В обмотках различных типов, исходя из условий электромагнитного расчета и технологических соображений, применяют укорочение шага обычно 0,85 -0,75, ре-

же до 0,66 (в отдельных случаях и до 0,5).

Характерным показателем обмотки электродингателя является q—число пазов на полюс и фазу. Это число показывает, сколько катушечных сторон каждой фазы прикодится на один полюс обмотки. Поскольку катушечные стороны одной фазы, лежащие под двумя сосединия полюсами обмотки, образуют катушечную группу, число q показывает, из скольких катушек состоят катушечные группы данной обмотки.

<sup>\*</sup> K обозначениям, относящимся к статору, прибавляется индекс I (например, число пазов статора обозначается  $Z_1$ ); к обозначениям, относящимся к ротору, прибавляется индекс 2 (например, число пазов ротора обозначается  $Z_2$ )

Таким образом, для статора

$$q_1 \!=\! Z_1/(2pm),$$

где т — число фаз обмотки

Для рассматриваемых нами трехфазных обмоток

$$q_i = Z_i/(6p)$$
.

Если, к примеру, 
$$Z_1 = 60$$
, а  $2p = 4$ ,  $q_1 = Z_1/(6p) = 60/(6 \cdot 2) = 5$ .

Если же статор этой машины использовать для изготовления восьмиполюсной машины, то  $q_1$ —60/(6 4) —2,5, т. е. число пазов на полюс и фазу будет дробным.

Дробное  $q_1$ , так же как и целое, определяет количество катушек в каждой катушечной группе. Так каж им исло катушечь в катушечной группе. Так как иделом, то дробное q, может быть реализовано только как среднее значение (т. е половина катушечных групп должна состоять из двух и половина — из трек катушей.)

Из условий симметрии обмотки следует, что во всех трех ее фазах должно быть одинаковое число катушек, симметримно расположенных по окружности стального сердечника. Именно в этом случае суммарные э д.с. фаз обмотки будут раявы по величине и сдвинуты одна относительно доугой на 120 или 240°.

Катушки должны быть соединены в катушечные группы, а последняе — в фазы так, чтобы соблюсти исобходимое количество полюсов обмотки и правильное

их черелование.

ма чередование. Катушка внутри катушечной группы соединяют всегда последовательно, а катушечные группы в фазе мога быть ссединены последовательно, параллельно). Осшанным способом (последовательно-параллельно). Осповымы правилом пры персосодинения последовательной обмотки в параллельную или смещанную является сохражение направления тока в катушечных группах таким же, каким оно было бы при последовательном сое динения, в котором направление токов определяется чередованием полюсности обмотки.

На схеме требуется указать способ соединения фаз обмотки— в звезду или в треугольник. Каким из этих способов должны быть соединены фазы, определяют

расчетом обмотки




Рис 2 Соединение фаз обмотки электродвигателя напряжением 220/380 В — эвездой 380 В. б треугольником, 220 В

Для одного и того же номинального напряжения для различных машин можно применять и тот, и другой способы

Само соединение фаз может быть выполнено как внутри двитателя, глухо, так и при полощи, перемычек на специальном шитке, вынесенном на корпус. Послед-няй способ удобен тем, что позволяет более четко проводить профилавътнеские испытания обмотки в процесс эксплуатации, так как начала и концы всех фаз могут быть свободно присоединены к испытательной аппаратуре.

Очень часто электродвигатели бывают пригодны для работы на любом из двух номинальных напряжений, находящихся в соотношении 1: 1.73, например 127 и 220 В, 220 и 380 В или 380 и 660 В; тогда при меньшем из этих двух напряжений его фазы должны быть соединены в треугольник, а при большем—в з вездух

На расунке 2 показаны принципивльные схемы соединения фаз обмотки и соответствующие этим соединениям переключения, производимые на внешвем щитке для асикуронного двигателя на номинальные напряжения 220/380 В.

Обмотки электродвигателей подразделяются на петлевые и волновые; петлевые, как правило, используют иля статоров, волновые - для фазовых роторов асинхронных двигателей

Как петлевые, так и волновые обмотки могут быт-однослойными и двихслойными.

При однослонной обмотке каждая сторона катушки занимает весь паз, при двухслойной обмотке сторона катушки занимает по высоте только половипу паза, т. с. в каждый паз закладывают две стороны катушки, образуя два слоя обмотки Таким образом, при однослойной обмотке число катушек равно половине числа пазов, а при двухслойной — полному числу пазов.

Основной недостаток однослойных обмоток по сравнению с двухслойными - увеличенный (до 20%) расход меди и ограниченные возможности построения схемы обмотки с укороченным шагом и с дробным ал для наиболее распространенного вида однослойных обмоток концентрических. Эти недостатки однослойных обмоток весьма существенны и ограничивают их применение: однако однослойные обмотки позволяют повысить коэффициент заполнения паза за счет отсутствия значительного изоляционного слоя в середине паза.

Перед тем как перейти непосредственно к рассмотрению схем обмоток, следует установить некоторые буквенные обозначения и приемы изображения схем на чертежах.

Основной чертеж схемы в условном виде представляет собой развертку окружности статора или ротора на плоскости. Пазы и стороны уложенных в них катушек изображают прямыми линиями. Схемы двухслойных обмоток в пазовой части показывают двумя рядом расположенными линиями - сплошной и пунктирной, причем сплошная линия обозначает сторону катушки, уложенную в верхнюю часть паза, а пунктирная линия - нижнюю сторону катушки, уложенную на дно паза. Нижний и верхний слой лобовых частей изображают соответственно пунктирными и сплошными линиями.

Стрелки на элементах обмотки, проставленные на некоторых схемах, показывают направление э.д.с. или токов в соответствующих элементах обмотки в определенный (один и тот же для всех фаз обмотки) момент времени.

Начала и концы фаз обмотки статора DΟ ГОСТ 183-66 обозначают таким образом;

,	1-іі фазы 2-іі * 3-іі *	. C <sub>2</sub> 2-ii	фазы С, С <sub>5</sub> С <sub>6</sub>	
Выводы	обмотки	ротора: При 4 выволах	При 3 выводах	

						-	на ; контактных кольцах	на кольцах кольцах	
1-я фаза	١.						Р,	P <sub>1</sub>	
2-я »							P <sub>a</sub>	$P_3$	
3-я >							P <sub>3</sub>	P."	
Нулевая	· T	04	IK:	à.			0	_	

Для составления схем трехфазных обмоток статоров электрических машин переменного тока, помимо указания вида обмотки, должны быть даны определяющие ее параметры;

 $Z_1$  — число пазов; 2p — число полюсов;  $y_{ni}$  — шаг обмотки по пазам;  $a_1$  — число параллельных ветвей в фазе; Y — (звезда) или  $\Delta$  — (треугольник) — способ соеди-

## ОДНОСЛОЙНЫЕ ОБМОТКИ СТАТОРА

нения фаз.

Однослойные обмотки подразделяют на концентрические и шаблонные.

На рисунке 3 представлена трехфазная схема однослойной концентрической обмотки статора для четырехполюсного электродвигателя, число пазов которого Z<sub>1</sub>=36 и фазы обмотик соединены в знезлу.

При составлении схемы руководствуются следующими соображеннями:

полюсное деление по назам

$$\tau_1 = Z_1/(2p) = 36/4 = 9$$
;

число пазов на полюс и фазу

 $q_1 = Z_1/(m2p) = 36/(3\cdot 4) = 3.$ 

В соответствии с этим пераую катушевизую группу, состоящую из трех катушек, закладывают левыми сторонами катушек в пазы 1, 2 и 3, а правыми сторонами — в пазы 40, 11 и 12. Началом пероб фазы С. принимается вывод из левой стороны катушки, заложенной в паз 1. Заключенные между сторонами пераоб катушенной группы пазы 4—9, а также пазы 13—18 займут катушки двух других фаз. Таким образом, следующая катушечная группа первой фазы займет левыми




Рис 3 Схема двухилоскостной концептрической обмотки (2p = 4; Z, = 36).

сторонами катушек пазы 19, 20 и 21, правыми сторонами — пазы 28, 29 и 30.

Пля правивляюто образования полюсов в одпослойимх обмотках (кроме обмоток, выполненных в еразвалку», о чем будет сказапо ниже), т. е. в обмотках, гдечисло катушеных групп в фазе равно чрелу пар полюсов, группы должны соединаться разноненными коннами (колещ первой катушечной группы с началом эторой, конец второй катушечной группы с началом третьей и т л).

Исходя из этого, соединяют концы, выходящие из пазов 10 и 19. При этом соединении двух катушеныхи групп оставшийся свободным вывод из правой стороны катушки, заложенной в паз 28, является выводным концом первой фазы С.

Начало второй фазы спвигают от начала лервой фазы обычно на 120 эл. град, т. е па  $^2$ , долоссного деления. Здесь же следует отметить, что этот сдвит может быть выполнен на число эмектрических градуося, равное 120 + 360 n или 240 + 360 n, где n — любое целое число и только в целях концентрация всех вычодов на одном участке обмотки оне сдвигаются на минимально возможное дасстояние — на 120 эл. гова

Начало второй фазы С2 должно быть сдвинуто ня  $\frac{2}{2}$  т<sub>1</sub>, т. е на  $\frac{2}{3} \times 9 = 6$  пазов, т. е. располагается в 1+6=7 пазу.

Следовательно, первая катущечная группа второй фазы займет левыми сторонами катушек пазы 7, 8 и 9, а правыми сторонами - пазы 16. 17 и 18. Пазы 19-24 займут катушки других фаз, а вторая катушечная группа второй фазы займет левыми сторонами катушек пазы 25, 26 и 27 и правыми сторонами — пазы 34, 35 и 36-

Катушечные группы второй фазы соединяют между собой концами катушек, выходящих из павов 16 и 25. Оставшийся свободный вывод из правой стороны катушки, заложенной в паз 34, является выводным концом

второй фазы Ск

Начало третьей фазы  $C_3$ , сдвинутое от начала второй фазы на  $\frac{7}{3}$ , полюсного деления, располагают в пазу 13. В первой катушечной группе третьей фазы левые

стороны катушек займут пазы 13, 14 и 15, а правые стороны — пазы 22, 23 и 24. Вторая катушечная группа этой фазы располагается левыми сторонами катушек в пазах 31, 32 и 33 и правыми сторонами - в пазах 4, 5 и б. Соединяют между собой катушечные группы кон-цами, выходящими из пазов 22 и 31. Свободный вывод, выходящий из правой стороны катушки, заложенный в паз 4, является выводным концом третьей фазы  $C_6$ . Для соединения фаз в звезду соединяют выводы С4, C<sub>5</sub> H C<sub>6</sub>

Чтобы проверить правильность образования полюсов, падо указать стрелками направление токов на

входных концах фаз  $C_1$ ,  $C_2$  и  $C_3$ . Как следует из векторной диаграммы фазовых токов трехфазной системы, в любой момент времени направление тока в начале одной из фаз обмотки всегда противоположно направлению токов в началах двух других фаз. Сообразуясь с этим, проставляют на линии пазов стрелки, показывающие направление тока в сторонах катушек, что и определит правильность образования полюсов в обмотке - их число и чередование, а также правильность соединения фаз между собой.

В однослойной концентрической обмотке шаги катушек в катушечной группе разные: в наружной (самой большой) катушке шаг составляет  $4q_1$ —I, а во внутренней (самой малой) шаг равен  $2q_1+1$ .



Рис 4 Расположение лобовых частей двухилоскостной концентрической обмотки.

Срединй же шаг всех катушек, входящих в катушечную группу, когорый является расчетным при определении эдс обмотки, равеи:

$$[(4q_1-1)+(2q_1+1)]/2 -3q_1=Z_1/(2p),$$

т е. является днаметральным.

По способу расположення лобовых частей обмотку, избраженную на рисунке 3, называют двухилоскостной избражаруюцой), так как в ней лобовые части расположены в двух плоскостях, взаиморасположение лобовых частей котовых указаци на рисунка распользительного застей котовых указаци на рисунка распользительного распользительного пределения пределения пределения пределения застей котовых указация на рисунка распользительного застей котовых указация на пределения пределения пределения застей котовых распользительного застей в пределения пределения пределения пределения пределения застей котовых распользительного застей в пределения пределения пределения пределения пределения застей котовых распользительного застей в пределения пределения пределения застей котовых застей котовых застей в пределения пределения застей котовых застей становых застей застей становых заст

В однослойной обмотие число катушечных групп в фазе равно числу пар полюсов р; следовательно, число катушечных групп всей обмотки будет 3р, т. е. 3р/2 малых (порвой плоскости) катушечных групп н 3р/2 больших (второй плоскости) катушечных групп. Число 3р/2 может быть целым тотла, когда р четное, т. е. когда число полюсов обмотки: 2р — 4, 8, 12, 16 л т. д. Это значит, что только при числе полюсов из указаниото ряд вся двухлюскостная обмотак может быть распределена на три фазы с равным числом больших и малых катушечных групп в каждой фазе, кек это было в обмотке, показанной на рисунке 3, или в обмотке, приведенной для восьминалосного двитателя (рис. 5)

Когла число пар полюсов нечечное (2р = 6, 10, 14, 18 и и и), аркуплоскостивл обмотка не может бълъ распределена по фазам с одинаковым числом больших и малых катушечных групп. Она должна вметь так пазываемую «переходную» катушечную группу, как бы мелоловину находящуюся в нервой плоскости, наполюсим вину — во второй. Схема такой обмотки для шестипольсом мащимы повмеслена на вистуке б.

Если еще раз обратиться к рисункам 3 и 5, легко установить, что обмотка на рисунке 3 имеет последовательное соединение катушечных групп в фазе, а обмотка

на рисунке 5 - соединение в две параллельные ветви (у последних должны быть одинаковые индуктивные и активные сопротивления для обеспечения проходящих по ним токов). Следовательно, обмотка, изображенная на рисунке 3, при соеданении в две нараллельные ветви имеда бы неодинаковые активные сопротивления, так как в одну парадледьную вствь входила бы мадая катушечная группа, а в другую — боль шая с лобовыми частями разной длины и поэтому с разными активными сопротивлениями. Что касается схемы, изображенной на расунке 5, то здесь в каждую парадлельную ветвь входит по одной малой и одной болькатушечной группе, т. е. соблюден одинаковости активных сопротивлений. Если же обмотку соединить в четыре параллельные ветви, этот принини нарушится, обмотка получится с разными активными сопротивлениями в параллельных ветвях.

1 Необходимо заметить, что в асмихронных электродвигателях активное сопротивление фазы обмотки составлиет обычно не более 10—12% полного сопротивления, которое в основном зависит от индуктивного.




Рис. 5 Слема двухплоскостной концентрической обмотки  $(2p=8, Z_1=48, \alpha_1=2)$ .





Рис 6 Схема обмотки с переходной катушечной группой  $(2p = 6; Z_1 = 36)$ ,

И если учесть, что за счет различиой длишы прямолянейных вылетов большой и малой катушечных групаразница в их активных сопротивлениях будет также порядка 10—12%, то разница в полных сопротивлениях
параллельных ветвей (при условии равенства их индуктавымх сопротивлений) и, значит, токов в них составыт около 1%, что практически не может повляять на
работу электродвитателя. Это положение служит объяс
нением применения для двукполосных электродвитателей трехплоскостных обмоток с катушечными группами
различной длины в фазах и соответственно различными активными сопротивлениями фаз обмотки (см.

На рясунке 7 представлена схема обмотки статора четыредпольсного электродвигателя, точно такого же, для которого раньше была составлена схема по рясунку 3. Эти схемы отличаются одна от другой тем, что обмотка на рисунке 7 состоит из одинаковых катушечных групп (отсюда ее название — еравнокатушечняях При соединення этой обмотки в две параллелывые ветви не будет разницы в активном сопротналении параллельных ветвей, и если в объякновенной однослойной обмотке число видов катушек равно 2 q1, то в равнокатушечной обмотке оно равно q1.



Р.<br/>к. 7 Схема двухляюсьюєтной концентрической равнокатущечной обмотки (2p=4;  $Z_1$ =36)




Рис. 8. Схема трехплоскостной концентрической обмотки «вразвалку» (2p-2,  $Z_1=36$ )

На рисучке 8 представлена очень часто применяемая на практике для двухполюсных электродовнателей схема грехплоскостной обмотки статора (лобовые части обмотки располагаются в трех люскостях) Здесь лобовые части первой фазы обмотки располагаются только п первой плоскости, второй фазы — только во второй и третьей фазы — только в третьей плоскости

Таким образом, как уже говорилось, активные сопротивления фаз в этой обмотке различны. Другой сосбеностью этой схемы является то, что катупиенная группа, остоящая из шести катушек  $(q_1-6)$ , разбита на две концентрические полугруппы по три катушки в каждой, г. е катушечная группа как бы развалена надюе. Осода такую обмотку часто назмавлот намотанной

«вразвалку».

Способ намотки «вразвалку» дает возможность уменьшить радиальные размеры корпуса электродвига геля за счет небольшого увелячения ее аксиальных размеров, то в общем то приводит к довольно ощутимому стижению общего всез аректровариателя.

Рассмотрев различные типы однослойных концентрических обмоток, можно сформулировать основные положения, которыми следует руководствоваться при составлении схемы обмотки.

1 Исходя из технологических условий заготовки и укладки катушек, а также условий эксплуатации элекгродвигателя, выбирают тип обмотки (двух- или трехплоскостиая, разно- или равнокатушечная).

плоскостная, разно- или равнокатушечная).
2. Определяют число катушек в катушечной группе, равное числу a.

- 3. Определяют шаг катушен по пазам. Шаг большон (внешней) катушки в катушенной группе равен 4q1—1. Напрямер, в обмотке с q1 -4 шаг внепней катушси равен 15, или, как принкто обозначать, шаг 1—16. Шаг маждой следующей внутренней катушки уменьшается іа лав пазовых деления, т е. составит 1—14, 1—12 и 1—10.
- 4 Определяют, можно ли соединить проектируемую обмогку в требуемое число а, параллельных ветвей. Для осуществления этого тробования необходимо, чтобы частное р/а, было целым числом.

 Расставляют направления токов под полюсами, образованными магнитным полем обмотки, соеднияя при помощи междукатушечных соединений отдельные катушки в катушсчные группы и при помощи междугрупповых сое динений — катушечные группы в фазы, при этом выбранное направление тока в фазе должно соответствовать стрелкам во всех катушках фазы

 Выбирают ка гушки, из которых должны выходить начала и концы фаз обмотки.

Для проверки правильности определения начал и концов фаз


следует воспользоваться правилом о направлении токов в фазах, о котором выше уже упоминалось.

123455733 011254136718 C C C C C C C C C

Рис 9 Схема простой шаблонной обмотки  $(2p=2, Z_1=18 \ \mathcal{Y}_{n_1}=9)$ .

35

Шаблонные обмотки можно подразделить на простую шаблонную обмотку, шаблонную обмотку «вразвалку» и цепную обмотку.



Рвс. 10 Схема шабловной равнокатушечной об мотии «вразвалку»  $(2p-2;\ Z,=24;\ q_1=4;\ y_n=10),$ 




Рис 11 Схема цепной обмотки (2p 6  $Z_1$ =36,  $q_i$ =2,  $y_{0_i}$ =5)

На рисуцке 9 приведена полная развернутая схема простой шабальнай обмотил двуклопосного электродвигателя ври 6;—3. Из слемы видно, что катушки шаблонной обмотим (это отпосится ко всем типам шаблоними обмоток) имеют трапецендальную форму Одна пазо вая часть катушки — даниная, другая — корогкая. Лобовые части катушки с даниная, другая — корогкая. Лобовые части катушен при этом располагаются в двух плоскостях.

Образование катушечных групп и фаз обмогы, определение начал и концов фаз выполняется так же, как и в концентрической обмогке. Положительным качеством этой обмогки является то, что все катушки совершению одитаковы по форме.

Шаблонная обмотка, так же как и концентряческая, может быть выполнена способом «вразвалку» На рысунке 10 изображена схема шаблонной облотии «вразвалку» для двухполюсного электродвигателя при Z → 24. Схену на рисунке 10 можно рассматривать как промежуточную между шаблонной обмоткой «вразвалку» и так называемой *цепной обмоткой*. Цепные обмотки также выполняют «вразвалку».

От предыдущих обмогок эта отличается тем, что в ней короткие и длинные стороны катушек чередуются, т. е. «развалка» производится не по полугруппам, а по катупикам.

На расучках II и 12 показаны схемы цепных обмоток соответственно для шести: и четырехпольсного электродвигателя. Пля наглядности эти схемы представ лены в вняе кольцевой развертки. Рассматривая их, можно заметить, что короткие стороны катушек лежат в нечетных пазах, длиниых — в четных. Но так как каж дая катушка состоит из короткой и длинной стороны, то пециную обмотку можно образовать голько в том случае,




Рис. 12. Схема цепной обмотки  $(2p-4, Z_1=24; q_1=2; y_{n_1}=5)$ .

Важно отметить, что обмотки, изображенные на рисунках 11 н 12, выполнены с укороченным шагом кату шек по пазам. На этой и другой схеме шаг равен пяти. в то время как днаметральный шаг этих обмоток равец для рисупка 11  $Z_1/(2p) = 36, 6 = 6$ , для рисупка 12  $Z_1/(2p) = 24/4 = 6$ .

Таким образом, цепная обмотка может быть выпол нена с укороченным магом, что дает экономию меди в добовых частях, котя по электрическим свойствам оча эквивалентна обмотке с лиаметральным шагом

#### СХЕМЫ ДВУХСЛОЙНЫХ ОБМОТОК СТАТОРА

Обмотки с целым числом пазов на полюс и фазу. В статорах электродвигателей переменного тока обмогки чаще всего выполняются двухслойными петлевыми Все катушки двухслойной обмотки одинаковы, что упрешает и удещевляет их изготовление. Название «двухслойной», как уже об этом упоминалось, обмотка получила потому, что в паз закладываются стороны двух катушек, а каждая катушка располагается на статоре в двух слоях. Один слой обмотки укладывается на дно наза («нижняй» слой), а другой— в части паза, прилега-ющей к расточке статора («верхиий» слой). Лобовые части катушки также занимают два слоя, а переход из одного слоя в другой осуществляется в головках ка-

Преимущества двухслойных петлевых обмоток сле-

площие. возможность применения катушек с любым укорочением шага, причем шаг катушки может быть как чст-

ным, так и печетным; сравинтельно несложное выполнение обмотки с чис лом пазов на полюс и фазу д любой дробности;

возможность применения разновитковых катушек для полного использования площади пазов статора, если в результате электромагнитного расчета окажется, что полное число активных проводников в назу должно быть нечетным.

Эти преимущества двухолойной петлевой обмотки позволяют применять ее для статоров асинхронных электродвигателей.

В качестве примера, пользуясь принятыми нами ранее условными графическими и буквенными обозначениями, приведем схему двухслойной обмотки со следуюшими параметрами (рис. 13): 2p = 8;  $Z_1 = 48$ ;  $y_{n1} = 5$ ;  $a_1 = 1$ . Так как диаметральный шаг этой обмотки, равный полюсному делению:

$$\tau_1 - 48/8 = 6$$
.

10 коэффициент укорочения обмотки

$$\beta_i = y_{\pi i}/\tau_i = 5/6$$
.

Число назов на полюс и фазу

$$q_1 = Z_1/(2pm) = 48/(8/3) = 2$$

В соответствии с этим 1-ю катушечную группу, состоящую из двух катущек, закладывают верхними сторонами катушек в пазы, условно обозначенные 1 и 2, нижними сторонами - в пазы 6 и 7.

Началом (С1) первой фазы принимают вывод катушки из верха первого паза

Верх пазов 3, 4, 5 и 6 и низ пазов 8, 9, 10 и 11 займут соответственно катушечные группы других двух фаз.

Таким образом, следующая катушечная группа пер-

вой фазы займет своими верхними сторонами пазы 7 и а нижними —пазы 12 и 13

Остальные катушечные группы первой фазы займут верхинии сторонами катушес — пазы 13 и 14, 19 и 20, 25 и 26, 31 и 32, 37 и 38, 43 и 44; нижими сторонами катушек — пазы 18 и 19, 24 и 25, 30 и 31, 36 и 37, 42

п 43. 48 н 1 Для правильного образования и чередования полюсов катушечные группы при последовательном соединеини (в нашем случае α<sub>1</sub> = 1 — соединение последовательное) соединяют между собой одноименными выводами. При соединении таким способом всех катушечных групп первой фазы получится свободный вывод из верха катушки, заложенной в 43-й паз Этот вывод и является выводным концом первой фазы  $(C_4)$ .


Начало второй фазы сдвигают от начала первой фазы (если  $q_1$  целое число) на 120 эл град, или на

<sup>2</sup>/<sub>8</sub> полюсного деления.

Так как полюсное деление т1=6, то начало второй фазы сдвигают на 2/3.6-4 паза, т. е. располагают в 1+4=5-м пазу.

Аналогично этому начало третьей фазы располагают

в 9-м пазу.



Концы второй и третьей фазы также сдвинуты от конца первой фазы на  $\frac{2}{3}$   $\tau_1$  и находятся соответствен-

по в 47 п 3 м пазах Необходимо знать, что в одном пазу каждого полюса (пазы 6, 12, 18 и т. д.) есть встречное направление токов в верхией и нижней сторонах катушек, которое происходит вследстве принятото укорочения шага обмотки на одич паз (принят шат, равный пяти, по сравнению с диаметральным шагом, дваным шести)

При укорочении на два паза по отношению к диаметральному встречное направление токов будет уже  $\delta$  двух назаќ каждого полюса. В этом легко убедиться, если составить схему, отличающуюся от приведенной на рисунке 13 только шагом обмотки I  $\delta$  (вместо I  $\delta$ ), и обозначить стредками направления токов во всех элементах обмотки. При диамегральном шаге обмотки встречных направлений токов в одном и том же пазу не будет.

Мы уже упоминали о том, что в зависимости от расчетных данных катушечные группы в фазе могут быть соединены между собой последовательно или параллельно (в две или несколько параллельных встрей).

На рисунке 14 приведена схема обмотки с параметрами, аналогичными обмотке, показанной на рисунке 13, но при соединении катушечных групп в две параллельные ветря (a,—2).

Возможное число параллельных ветвей  $a_1$  обмотки с целым числом назов на полюс и фазу определяется требованием, по которому отношение  $2p/a_1$  должно выражаться целым числом, так как указанное отношение равно числу катушечных групп, приходищихся на каждую параллельную ветвь, а это число, естествению, и может быть дробным Отсюда следует, что число параллельных ветвей может быть равно 1: 2; p и 2p при любом числе полросов машины.


Число параллельных ветвей может быть равно p/2, p/3, p/4, p/n только в обмотках, число полюсов которых лением соответственно на 4, 6, 8, ..., 2n, т е число параллельных ветвей может быть равно:

 p/2
 для обмоток, нмеющих
 4,
 8,
 12,
 18
 24
 полюсов ц т д.

 p/3
 >
 >
 6,
 12,
 18,
 24
 полюса

 p/4
 >
 >
 >
 8,
 16,
 24,
 32
 >

 p/5
 >
 >
 10,
 20,
 30,
 40
 полюсов



Обмотки с дробным числом пазов на полюс и фазу. Выше упоминалось, что одним из свойств двукслойных обмоток является возможность выполненкя их с  $q_1$  числом пазов на полюс и фазу любой дробности

В асинхропцых двигателях следует избегать обмоток с дробным  $q_1$  и ялиь в крайнем случае применять их, по с  $q_1$  именощам внаменатель, равный двум. Тем не мее электромашивостройтельные заводы довольно часто выполняют обмотки с дробным  $q_1$  так как уго позволяет использовать один и те же штахиы для вырубки листов стали для различных типоисполнений электродвигателей

При ремоите электрольнгателей приходится станицавться с обмотками, у которых  $q_1$  добопос. Представим себе такой случай. Асикиронный электродывитатель с параметрами обмотки статораг 2,-72; 20—12;  $q_1-1$  модеринзируется при ремоите с уведичением мощностя за счет повышения его номинальной частоты вращения (синхронной) с  $n_c$ =500 об/мии (2p-12) до  $n_c$ =600 об/мии (2p-12) до  $n_c$ =

До модерпизации  $q_1 = Z_1/(3 \cdot 2p) - 72/(3 \cdot 12) - 2$ ,

после модернизации  $q_1 = 72/(3 \cdot 10) = 2 \cdot \frac{2}{5}$ 

Как указывалось, число q<sub>1</sub> определяет число кагушек в катушечной группе Дробное q<sub>1</sub> означает, что в обмотке не все катушечные группы одинаковы. Одня из инх состоят из большего числа катушек и называются большими катушечными группами, другие — с меньшим числе катушек, называются мальных

В общем случае дробное число пазов на полюс и фазу представляется в виде целого числа и правильной дроби:

 $q_i = b + c/d$ .

Для нашего примера b=2, c=2, d=5.

При составлении скемы часть катушечных групп комплектуется из «6 + 1» катушем (большие катушечные группы), а часть из «6» катушем (малые катушечные группы). Количество больших и малых катушечных групп в каждой фазе, а следовательно, и во всей обмотке определяется дробной частыю (с/d) числа q<sub>1</sub>. В применении к выбравному и мами гримеру на каждым с d – 5 катушечных групп во всей обмотке (также и в фазе) приходится с –2 больших катушечных групп. ссстоящих

из b+1-3 катушек и d-c=3 малых катушечных групп, состоящих из b=2 катушек.

Для выполнения схемы обмоток остается только определить порядок чередования больших и малых кату-

шечных групп по окружности статора.

Так кай на каждые d катушечных групп по всей окружности статора будет приходиться c и d-c состветственно больших и малых, то первые d катушечных групп называют периодом чередования и записывают по данным нашего примера): (23232), иля в любом другом распределении: (22233), (23322), (32223) Нт. д.

Выбрав какое-либо распределение для периода чередования, повторяют его столько раз, сколько раз чис до d содержится в полном количестве катушечных групп всей обмотки, т. е. 3-2p/d раз. Для выбранного кам примера период черсдования повторяется 3-10/5—6 раз, и полное чередование катушечных групп по окружности статора примет вид:

Практически для полной характеристики чередовання катушечных групп всей обмотки досгаточно записать (23232) и т. д.

На рисунке 15 приведена схема соединений обмотки с  $q_1-1$ , в которой группы из двух и одной катушек

чередуются между собой.

Распределение больших и малых катушечных групп внутри периода чередования может быть совершение произвольным. Любое из приведенных выше в нашем примере распределений обеспечивает правильное вы полнение схемы обмоги. Практически приявто распределять большие и малые катушечные группы внутри периода чередования по возможности равномерно.

Исходя из этого положения, рекомендуем наиболее простой, проверенный практикной, способ определения черований для двухслойных петлевых обмоток с числом  $q_1$  любой дробности Так, например, требуется составить иередование катушечных групп по окружности статора при q=2  $\frac{3}{2}$ . По виду дроби определяем, что чередование




Рис. 15. Схема двухолойной обмотки  $(2p-4, Z_1=18, q_1=14_2)$ 

будет состоять из 7 двухкатушечных и 3 трехкатушечных групп. Выпасываем строчку из 7 двоек

Стараясь по возможности равномерно распределить большие и малые катушечные группы, в указанные стрелками промежутки вставляем тройки; получаем законченное чередование

Если  $q_1 = 2\frac{7}{10}$ , то трехкатушечных групп будет больше, чем двухатушечных, поэгому первую строчку составляем из семи троек, а между инии расставляем двойки.

Проверить приемлемость выбранного распределения катушечных групп внутри перпода чередования требу ется лишь в том случае, если в составляемой схеме необходимо выполнить параллельные ветви.

Число возможных параллельных ветвей в двухслойных петлевых обмотках с дробным  $q_1$  определяется из

 $2\rho/(a_1d)$  = целому числу.

Все сказанное выше о трехфазных обмотках с дробним числом пазов на полюс и фазу справедлива дле всех значений д, кроме тех, когда знаменатель дробности d равен или кратен 3. В этом последнем случае получается так называемая несниметрячная трежфазная обмотка, где фазные напряжения не одинаковы по величине и сдяннуть друг относительно друга на угол, не точно равный 120 или 240°.

#### СХЕМЫ ОБМОТОК ФАЗОВЫХ РОТОРОВ

В фазовых роторах асикъронных электродвигателей применяют преимущественно волновые обмотки с двумя стержиями в пазу, уложенными в два слоя. Эти обмотки обычно выполняют с целым числом пазов дв полюс фазу угд, дамаетральным шатом, равымы полюсному делению та (а межлючением так называемых переходных шагов), и одной ветвых в фазе и дв. Иногда применяют волновые обмотки с дробным угд, що в этом случае знаменатель дробности встречаются редко и здесь не рассматриваются

Роторы с обмотками, имеющими дробное  $q_{2}$ , выпусквотся электромашиностроительными заводами в том случае, если необходимо использовать один и тот же штами для вырубки листов для электродвигателен с разным числом полюсов; например, при использовании штамиа двухномосного электродвигателя, у которого  $q_{2}$  равно 5, для четырехполюсного электродвигателя, у которого в этом случае  $q_{2}$  равно 25.

На рисунке 16 представлена схема соединения об-

мотки  $Z_2 = 36$ ; 2p - 4 и  $q_2 = 3$ . Для наглядности приведена схема соединений только для одной первой фазы.

Порядок составления схемы следующий: на чертеже развертки павов ротора отмечают группы назов, отнесящихся к первой фазе При этом руководствуются тем, что каждая из групп содержит  $q_2$  пазов (в пашем случае 3 паза) и между группаму заключается  $2q_2$ , т. е. 6 пазов Естественно, что число таких групп равио числу полюсов 2D-4.

За первый паз удобней принять крайний правый в какой-инбудь из указанных групп. Таким образом, четыре группы составятся из пазов: 35, 36 и 1; 8. 9 и 10; 17, 18 и 19; 26, 27 и 28.

11, 10 H 13, 20, 21 H 2




Рис. 16. Схема стержневой волновой обмотья ротора  $\{2p=4, Z_2=36; \sigma_2=3\}$ .

Верхний стержень паза / принимают за начало пер вой фазы (Рр.). Затем уграз (в нашем случае 3 раза) обходят окружность ротора в направления, определяемом стрелкой на вводе Рг, сделав при каждом обходе 2p—1 (3) диаметральных шага и один последний шаг, укороченный на один паз.

Следует отметить, что если бы последий шаг (назавкаемый переходими) не был укорочен, то обмотка
завкичулась бы на себя. Этого замыкания обмотки так
же можно пзбежать, если переходный шаг не укоротить,
а удлянить на один паз, т. с. примешть удлянаенным переходной шаг. Обмотка с удляненным переходным шапом менее конструктивиа, лобовые части ее в местах,
соответствующих переходам, имеют большие вылеты
по сравненное с другими лобовыми частями. Одкако некоторыми заводами применяются роторные обмотки с
удлиненным шатом. При ремонте таких обмоток увели
чивается возможность использования старой медистерьжей путем перевода обмотки из укороченным шаг.

В рассматриваемой схеме первые три обхода займут пазы

первый обход 1 верх - 10 низ - 19 верх - 28 низ, второй обход 36 верх - 9 низ 18 верх - 27 низ, третий обход 35 верх - 8 низ - 17 верх - 26 низ.

После  $q_2=3$  обходов занятыми оказались только половина пазов первой фазы. Для того чтобы занять аторую половину пазов, обеспечив при этом правильнос

образование полносов, делают еще такое же кодичество обходов, но в противоположном направлении. Эти обходы начинают с инжнего стержия паза 35 (паз является левым в группе пазов, с которой была начата обмотях, а между стерживани в пазаж 26 и 35 (в общем случае между пазами  $Z_2+2-4q_2$  и  $Z_2+2-q_2$ ) устанавливают перемычку. Последующие обходы займут пазых

четвертый обход 35 инз-26 верх-17 инз -8 верх, пятый обход 36 инз-27 верх-18 инз -9 верх, шестой обход 1 инз -28 верх-19 инз-10 верх.

Верхиий стержень 10-го паза явится выводным концом первон фазы (Р4). Применяется и довольно распространен; другой вариант второй группы обходов, при котором за начало обхода принимают шжиний стержень паза 17 (паза 25-42—703).

Порядок обходов при этом варианте:

четвергын обход 17 ннз — 8 верх —35 ннз -26 верх, пятый обход —18 ннз — 9 верх —36 ннз -27 верх, шестой обход —19 ннз —10 верх — 7 ннз —28 верх

Верхний стержень 28-го наза явится концом первой фазы (P<sub>4</sub>). По своим электрическим показателям первый и втогой варианты обходов идентичны.

Во избежание небаланса при вращении ротора начава двух других фаз располагают симметрично по окрумности ротора, сдвигах их по отношению друг к другу на 120 геометрических градусов. При этом, естественно, должна быть соблюдена также электрическая симметрия, условием которой является сдвиг пачал фаз на 120-на-380 дли 240-на-360 (эл говал).

Так как вся рассматриваемая обмотка содержит 720° (эл. град), то симметричное расположение по окружности начая фаз соответствует 240°, что удовлетво

ряет условиям симметрии

Следуег указать, что при числе полюсов, кратном трем, электрически симметричная обмотка невыполнима при сданге начал фаз на 120 геометрических градусов, вследствие чего ротор обычно нужлается в уразвъеменивани бранспровочными грузами. В этих случавх, для более равномерного распределения начал фаз их располагают со сдангом между собой на 44дл пазов, где п — любое число, чаще всего равное единице
В рассматриваемой же нами обмотке, располагая

в рассматриваемон же нами сомотке, располагая начало второй фазы  $(P_2)$  и третьей фазы  $(P_3)$  симмет-




Рис. 17 Схема обмотки ротора с укороченными переходами  $(2p=4; Z_2=36, q_2=3)$ .




Рис 18. Схема обмотки ротора с удлиненными переходами (2p-4;  $Z_2=36;$   $q_2-3).$ 

рично по окружности в пазах 25 и 13 и производи обходы пазов каждый на этих фав в том же порядке и с теми же шагами, как это было выполнено для первой фазы, получаем схему всей обмотки, изображенную на рисуние 17. Схема обмотки с аналогичными параметрами, но с удлиненным переходным шагом показана на рисунке 18.

Как говорилось, нногда применяют обмотки с дробным числом пазов на полюс и фазу, с показателем дроб-

	KUITION \$33	Ħ	
	MON MON	=	======================================
Ŀ	стержной к	-	でとある45.750000cce564.675000cc
0	фазах	Е	2011 1116 1116 1116 1116 1116 1116 1116
No.	для перемичек в фазах	=	- 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25
House	ā	-	25,525,525,525,525,525,525,525,525,525,
Zailex	<b>~</b> 2	Ξ	277222222444222222222222222222222222222
Mepo be	Номерь верхинк стержней начил фаз		1332822022202222222222222222222222222222
ž	_	-	•
	-dar	ходиой	407-80-2457684-07-25-25-2684
E.Barr	nepex-	ă.	2000-2742782240000-2742782240
		24401011	40-00000000000044
Число	Ta RO-	densy.	
	Число		2488447883388838443352888 <b>2</b> 88
	Число		<b>4444444444444000000000000000</b>

858888828828929999999888888888888888888	
けいにおいい はんしゅう いっぱい いっぱい いんしん いっぱい しょうしょう しゅうしゅう しゅう	
なたをひこに457578¥48/801514848/80151	
&&⊗=53457622¥v&∞∞=53457v©∞∞∞534	
&vacazzzazz4&vacazzzza+&vaczz	
ಬಡಬಹಿಕಕುರಾದಿ⊱ಹ−ಚಬಹುಕಕಾರಿ−ಚಬಹಬಕಕ ಪ್ರಸಂಪರ್ಧರಂದರಿಗೆರಗರಗೆರಗಳಲ್ಲಿಗೆರಗೆ	
#82##8################################	
**************************************	
	51

547.58 547.58 547.59

5-1478578888885745888888575788888 5-188888844788288888445588888

~85=545F5586~85=545F6~85=54




Рис. 19 Схема обмотки ротора с дробным числом пазов на полюс и фазу  $(2\rho=4)$ ;  $Z_1=30$ ,  $q_2=2^{1}l_2$ ).

пости  $\frac{1}{2}$ . При  $q_2 = b + \frac{1}{2}$ , где b — целое число, количество пазов, приходящихся на один полюс, составляет 3b+1  $\frac{1}{2}$ , что также не является целым числом и поэто му шаг обмотки не может быть диаметральным. Вселетовие этого такие обмотки выполняют с разными шагами с передней и задней сторон ротора. Обычно с передней

ствие этого такие обмотки выполняют с развыми шагами с передней и задней сторон ротора. Обычно с передней стороны ротора принимают шаги 30 + 1, а с задней — 30 + 2. При обходе ротора указанными шагами, чтобы не

замкнуть обмотку на себа, последний шаг обхода с передней стороны делают укороченным на один паз, аналогично тому, как это применялось в обмотяха с целым числом пазов на полюс н фазу Число обходов в первой половине обмотки отмичается от числа обходов в второй половине обмотки на единицу. Схема обмотки (одиной фазы) для электродвитателя с параметрами  $Z_2 - 30$ ; 2p = 4 и  $q = 2 \frac{1}{\alpha}$  представлены на рисумке 19.

В некоторых случаях в обмотке применяют комбини рование укороченного и удлиненного шагов При этом становития возможным избежать перекрешивания выводных концов с перемычками в фазах, что упрошзет конструктивное выполнение выводов обмотки.

Для составления схемы роторной волновой обмотки с укороченными переходами при разном числе полюсов

и пазов следует пользоваться таблицей 3.

#### ПОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ СТАТОРА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ

Как указывалось, поверочный расчет проводится для случая, когда электроданатель, поступпывий в ремонт, не включен в альбом обмоточных данных, по имест заводской паспортный щиток и обмотку, сохраинвизуюся в такой степени, что представляется возможным бозошибочно определить обмоточные дапные электроляютателя — тип и схему обмотки, число эффективых проводов в пазу, число элементарных проводяников в эффективном прозоде, диаметр и марку проводя и до-

тивном проводе, дивают р и мерку провода и му-Задача расчета заключается в вычисления электро магнитных нагрузок, стейени (коэффициента) заполнения паза медью и сравнении вычисленных данных с допустимыми значениями, установленными длигельным опытом проектарования и изготовления асикронных

электродвигателей.

Есял выяснеко, что электромагнятные нагрузки и коффициент заполнення пазя находятся в допустных пределах, то есть все основания считать, что обмогочиме данные электродвилателя соответствуют его паспортному щитку, и если при ремонте требуется сохранить его основные параметры — мощность, номинальное папряжение и частоту вращения, то можно полностью повтроять существующие обмогочиве данные, полностью копировать существующие обмогочи в данные, полностью Большое отлятие вымильсивных значений электромаг-

Большое отличие вычисленных значений электромагнитных нагрузок и коэффициента заполнения паза от допустимых может быть в результате опшабок, допушенных во время предыдущих ремонтов. Не исключено, что паспорт и обмоточные данные не соответствуют друг другу из за того, что предыдущий ремонт электродвитателя проводился с изменением номинальных параметров, по это не было отражено на заводском щитке. Также возможно, что завод-изготовитель по какой-либо производственной причине намеренно отошел от оптимального технического решения Одной из таких при ини может быть желание использовать существующие вырубные штампы от какой-инбудь определенной маши ны для штамповки листов стали к другой электрической машине с близкими, но не полностью совпадающими параметрами

## Исходные данные

На основании паспортных в обмоточных данных, я также снятых с натуры размеров электродвигателя определяют необходимые для расчета величины.

Число полюсов электродвигателя

$$2p = 120f/n_e,$$
 (1)

где f -частота тока в питающей сети, Гц;

п<sub>с</sub> — синхронная частота вращения электродвигателя (частота вращения магнитного поля статора)

Для частоты 50 Гц

$$2p = 6000/n_c$$
 (2)

На паспортном щигке электродвигателя указывается не синхронкая частога вращения, а действительная  $n_{\rm c}$ 

отличающаяся от синхронной на величину скольжения. Скольжение при номинальной мойшости электродвигателя выражается в процентах по отношению к синхронной частоте вращения

$$s = 100 (n_c - n)/n_c \%$$
 (3)

и составляет в зависимости от мощности электродвигателя 1.5—5%.

теля 1,5—5%.
Таким образом, для определення числа полюсов сле дует частное от деления 6000 на число, указывающее действительную скорость вращения уменьшить на 1,5—

5% — до ближайшего целого, четного числа.
Полюсное деление, см

$$\tau_1 = \pi D_1/(2p)$$
, (4)

где D. — внутренний диаметр статора (днаметр расточки), см. Зубиовый шаг. см

 $t_{si} = \pi D_i/Z_i$ 

$$t_{ai} = \pi D_i/Z_i, \qquad (5)$$

где  $Z_1$  — число пазов статора.

Активная длина сердечника статора, см;

$$l_{a1} = k(l_1 - n_{R1}b_{R1})$$
.

где  $l_1$  — полная длина сердечлика (включая раднальные вентиляционные каналы), см;

 $n_{\rm el}$  — число вентиляционных каналов,  $b_{\rm RI}$  — ширина вентиляционного канала, см;

 k — коэффициент заполнения сердечника стали, зависящий от толщины листов, вида межлистовой изоляции, а также учитывающий не плотное прилегание листов друг к другу (значение коэффициента к приведено в габлиne 4)

Tafauca 4

(6)

_		Sitte	ения А
Тольціна лістов статора	бунага	лан	без изоляции или с оксидной изоляцией
0,5 0.35	0,9	0,93	0,95

Площаль паза Оп. см2.

Наиболее распространенные формы пазов и формулы для определения их площадей приведены на рисунке 1. Расчетная ширина зубиа, см

$$b_{ai} = (2b'_{ai}/3) + (b''_{ai}/3),$$
 (7)

еле

 $b'_{31}$  ширина зубца в его самом узком месте, см;  $b''_{31}$  — ширина зубца в его самом широком месте,

Как указывалось, задачей поверочного расчета является определение электромагнитных нагрузок коэффициента заполнения паза и сравнение их с допустимыми величинами.

Для статора характерными величинами являются,

В. — индукция в воздушном зазоре. Т:

 $B_{c1}$  индукция в спинке, T;  $B_{31}$  индукция в зубцах, T;  $f_1$  – плотность тока,  $A/\text{mm}^2$ ;

А, линейная нагрузка, А/см;

К. коэффициент заполнения паза.

Значения электромагнитных нагрузок асинхронных электродвигателей с обмоткой из медного провода в зависимости от их мощности указаны в таблице 5.

	Обоз- лаче- нование Сбоз- лачерен			Зкачение нагрузок при мощности, кВт				
Канченование			свыше 100	10 100	1-10	до 1		
Индукция в воз душном зазоре	Bé	Т	1,0-0,9	0,9 0,7	0,7 0,6	0,6 -0,3		
Индукция в свин- ке статора	Bet	r	1,7 -1,4	1,6 - 1,3	1,6-1,2	1,5 -1,1		
Индукция в спии	Bez	2	1,4,2	1,3 1,2	1,2 1,0	1,10,9		
Индукция в зуб- цах статора	But	Т	2,0 1,8	1,8 1,4	1,6 -1,4	1,5 - 1,3		
Индукция в зуб- нах ротора	B12	T	1,8-1,6	1,6 -1,4	1,4 1,3	1,3 1,1		
Плотность тока в обмотке стато-	İı	Ајмм³	5 - 3	5,5 - 4	65	86		
ра Плотность тока в фазовой обмот-	l <sub>2</sub>	A/MM <sup>3</sup>	5,55	6-5,5	-			
ке ротора Плотность тока в стержнях корот- козамкнутого ро-	je	A/mm²	7,0—5,5	8,0 -7,0	8,58,0	9,0-8,5		
тора Плотность тока в замыкающем кольце коротко- замкнутого ро- тора	j <sub>s</sub>	A/mm²	5,0 4,0	5,5 5,0	6,0-5,5	7,0—6,5		
Линейная нагруз- ка обмотки ста- торя Коэффициент за- полнения паза	A <sub>1</sub>	Ајсм	350 600	250 ~ 400	200- 300	100 — 200		
статора; для трапецие- видных пазов при однослой-		-	0,45	0,43	0,40	0,37		
ной обмотке; то, же при двухслойной		-	0,42	0,40	0,37	0,36		
обмотке; для оваль ных пазов при одпо			0,55	0,50	0,46	0,42		
при одпо слойной об- мотие; то же, при двухслойной обмотие			0,45	0,43	0,40	0,37		

					11,0000	лженив		
	0603-			Зчачение нагрузок при мощности к <i>3</i> т				
Наименова г не	446 H2 46-	намерения	100 100	.O-100	1-10	ао (		
Произведение плотности тока на лицейную нагрузку обмот- ки статора	J,A,	А <sup>2</sup> / (мы <sup>а</sup> сы)	20	00	17	'00		

Примечание В электродвигателях с алюминневой обмотложитрочагантые нагрузки на 10—20% меньше, а коэффициент заполнения паза на 8—10% больше, дем в электродвигателях с медной обмоткой.

# Расчетные формулы

## Индукция в воздушном зазоре, Т

$$B_0 = 2.5 p U_{\phi_1} a_1 10^2 / (l_1 Z_1 D_1 \omega_{001} k_{01}),$$
 (8)

где

$$U_{41}$$
 — фазовое напряжение, В;  $U_{41} = U_{\pi}$  — при соединении фаз в треугольник, В,

 $U_{\Phi 1} = U_{\pi}/\gamma \overline{3}$  — при соединении фаз в звезду, В; (10)  $U_{\pi}$  — живейное напряжение, подводимое для питания электродвига теля, В;

 $w_{
m ont}$  — число эффективных проводов в пазу

$$w_{atti} = 6w_{a\phi i}a_i/Z_i, \qquad (11)$$

где

а<sub>1</sub> число параллельных ветвей в фазе,
 w<sub>эф1</sub> число эффективных (последовательно соединенных) витков в фазе.

kat - обмоточный коэффициент

Величіна обмоточного коэффициента зависнт от числа пазов, приходящихся на полюс и фазу q., и от укорочения шага обмотки  $\beta_1$  (табл. 6). Индукция в зубщах, T

и в зуоцах, г

$$B_{ai} = B_{\bar{e}} t_{ai} l_i / (b_{ai} l_{ai}),$$
 (12).

Число пазов на полюс	31124	Значение обмоточного комффициента Ар							
н фазу, q	1,0	0 95	0,90	0,85	0,80	0,75			
5 -7 9 и более	1,000 0,966 0,960 0,958 0,957 0,956 0,955	0.997 0.963 0.957 0.955 0.954 0.953 0.952	0,988 0,954 0,948 0,947 0,946 0,945 0,944	0,972 0,939 0,933 0,931 0,930 0,929 0,928	0,951 0,919 0,913 0,911 0,910 0,909 0,908	0,924 0,885 0,885 0,886 0,886 0,886			

#### Продолжени

Чясло пазов на полюс н фэзу, q	при укоролеган шага обиотки в долях еликация, В,						
	0.70	0,65	0,60	0,55	0,51		
1 2 3 4 5-7 8 9 n foorce	0,891 0,861 0,855 0,854 0,853 0,852 0,851	0,853 0,824 0,819 0,817 0,816 0,815	0,809 0,781 0,779 0,777 0,774 0,773 0,773	0,760 0,734 0,730 0,728 0,727 0,727 0,726	0,700 0,676 0,672 0,67 0,670 0,669 0,668		

## Индукция в спинке. Т.

$$B_{c1} = 0.55B_{3} D_{1}l_{1}/(h_{c1}l_{a1}p)$$
,

где высота спинки сердечника статора, см

$$h_{ci} = [(D_{ii} \quad D_i)/2] - h_{bi}$$

(здесь h<sub>31</sub> - высота зубца статора, см). Плотность тока, А/мм<sup>2</sup>:

$$j_i = I_{\phi i}/(Q_{ani}a_i) = I_{\phi i}(q_i m_i a_i),$$
 (14)

где  $Q_{901}$  — площадь сечення эффективного провода в

пазу, мм<sup>2</sup>; 1— площадь сечения элементарного проводника. мм<sup>2</sup>;

ти— число элементарных проводников в эффективном проводе паза;
І<sub>фі</sub> - номинальный ток в фазе. А:

при соединении фаз в звезду

$$I_{di} = 1000 P/(\sqrt{3U_{\text{mcos}}});$$
 (15)

при сосдинении фаз в греугольник

$$I_{\phi 1} = 1000 P/(3U\eta\cos\phi),$$
 (16)

номинальная мощность электродвигателя где (мощность на валу), кВт;

 п — коэффициент полезного действия; сов ф - коэффициент мощности.

Для приближенного определения значений и и соз ф, если оки не указаны на заводском паспортном щитке, можно пользоваться следующими данными: для электродвигателей защищенного исполнения с короткозамкнутым ротором - таблица 7, для обдуваемых элсктродвигателей с короткозамкнутым ротором - таблица 8, для электродвигателей защищенного исполнения с фазовым погором - таблица 9; для вэрывозащищенных электродвигателей - габлица 10.

-							Табл	тица 7
	T	Ча	стота вд	क्षा(दरमात्र	(ceatabri	18K), 00	(SEE FEE)	
Мощлость, кВт	2000	1500	1000	780	3000	1500	1000	750
		7)	%		1	co	φ	
0,6 1,0 1,7 2,8 4,5 7,0 10 14 20 28 40 55 75	79,0 81,5 84,0 85,5 87,0 87,5 87,5 88,0 90,0 90,5 91,0 91,5	74,0 78,5 81,5 83,5 85,5 87,0 87,5 88,5 89,0 90,5 91,0 91,5 92,0	77,0 79,5 82,5 84,5 86,0 86,5 87,0 88,0 90,0 91,0 92,0	83,5,0 85,0 85,0 87,0 88,0 90,0 91,0	0,86 0,87 0,88 0,88 0,89 0,89 0,90 0,90 0,91 0,91 0,91 0,92	0,76 0,79 0,82 0,84 0,85 0,86 0,88 0,88 0,88 0,89 0,89 0,89	0,72 0,75 0,78 0,85 0,81 0,82 0,83 0,84 0,85 0,86 0,87 0,88	0.80 0.78 0.80 0.81 0.82 0.83 0.84 0.84

Линейная нагрузка, А/см-

$$A_1 = I_{\psi i} Z_i w_{oni} / (\pi D_i \alpha_i)$$
. (17)

Произведение ј А -- один из факторов, определяющих нагрев электродвигателя. Его попустимое значение приведено в таблице 5.

Коэффициент заполнения паза. Некоторые авторы определяют коэффициент заполнения цаза как отношение площади сечения всех неизолированных проводов.

	Частота вращения (сипхронная), об/миг.								
Монность, кВт	3000	1800	1000	750	3000	1500	1000	750	
		٦.	56		<u> </u>	co	IS IP		
0.6 1,0 1,7 2.8 4,5 7,0 10 14 20 28 40 55 75 100	76,0 79,0 81,5 84,0 85,5 87,5 88,0 88,5 89,5 90,0 90,5 91,0	74,0 76,5 81,5 83,5 87,0 87,5 68,5 89,0 90,0 90,5 91,0 91,5 92,0	77,0 79,5 82,5 84,5 86,0 87,0 88,0 88,5 89,0 91,0 92,0	84,5 86,0 87,0 87,5 88,0 89,0 90,0 91,0	0,85 0,86 0,87 0,88 0,89 0,89 0,90 0,90 0,91 0,91 0,92 0,92 0,92	0,76 0,79 0,82 0,84 0,85 0,86 0,88 0,88 0,88 0,88 0,89 0,90 0,90	0.72 0.7 0.78 0.80 0.81 0.82 0.83 0.84 0.86 0.87 0.88 0.89	0,76 0,76 0,80 0,81 0,83 0,83 0,84 0,84	

блица 5

		Частота	вращения (	сі нхроппая)	, odjanie	
мешност», хВт	1500	1000	750	1500	1000	750
		η, 96		i -	cas φ	
1,7 2,8 4,5 7 10 14 20 28 40 55 75	78,0 80,0 82,0 83,5 84,5 86,0 87,0 88,0 89,0 90,5	72,5 75,5 78,5 81,0 82,5 84,0 86,5 87,5 88,5 89,5	76,5 79,5 81,5 83,0 84,5 86,0 87,5 88,5	0,82 0,83 0,84 0,85 0,86 0,80 0,87 0,87 0,87 0,88	0,72 0,74 0,76 0,78 0,79 0,80 0,81 0,82 0,83 0,83	0,72 0,74 0,76 0,77 0,79 0,80 0,81 0,82

заложенных в паз, ко всей плоциади паза. Другие авторы рассчитывают его как отвіошение площади сечения всех изолированных проводов, заложенных в паз, к свободному сечению паза (т. е. к площади паза, за вычетом площадей, занимаемых кланом, межслоевой проклад кой и пазовой изоляцией).

Коэффициент заполнения паза определяется так же, как отношение площади сечения всех изолированных проводов, заложенных в паз, к площади паза. Послед-

I.		Частот	в възщочна і	(canabonuea)	, обумец		
Момилеть,	1500	1000	750	1560	1000	750	
i		η, 96		cos φ			
1,7 2,8 4,5 7,0 10 14 20 28 40 55 75 100	78.0 80,0 82,0 83,5 84,5 86,0 87,0 88,0 89,0 90,0	72,5 75,5 78,5 81,0 82,5 84,0 85,0 86,5 87,5 88,5	76,5 79,5 81,5 83,0 84,5 86,0 87,5 88,5	0,82 0,83 0,84 0,85 0,86 0,86 0,87 0,87 0,87 0,87 0,88 0,88	0,72 0,74 0,76 0,78 0,79 0,80 0,81 0,82 0,83 0,83	0.72 0.74 0.76 0.77 0.79 0.80 0.81 0.82	

ний метод менес точен, чем два других, но более прост и практичен. Нами принят последний метод, при котором  $K_t = n_1 q_{out} Q_{n1} = w_{out} m_1 q_{out} / Q_{n1}.$ (18)

где n<sub>1</sub> -общее число проводников, заложенных в паз;

 $q_{\text{энt}}$  — сечение изолированного элементарного проводника, мм².

Электродвигатели с короткозакинутым ротором вз-за неправильного сотношения числа пазов статора, ротора в полюсов могут не запускаться при подключения к сети, или, изчав вращаться, застревать на некоторой скорости, обычно составляющей ½ от номинальной, или при вращении издавать характерный гул. Чтобы всго этого не произошко, надо выдерживать следующие соотношения между числями пазов статора, ротора и полюсов.

$$Z_2 \neq Z_1$$
;  $Z_1 \neq Z_1 + 2p$ ;  
 $Z_2 \neq 0,5Z_1$ ;  $Z_2 \neq 0,5Z_1 + p$ ;  
 $Z_2 \neq 2Z_1$ ;  $Z_2 \neq 2Z_1$ ;  $Z_2 \neq 2Z_1$ ;  $Z_2 \neq 6p \pm 1$ ;  
 $Z_2 \neq 5p \pm 1$ ;  $Z_1 \neq 6p \pm 1$ ;

гле k -- любое нелоз число от 1 ло 4.

### Пример расчета

Требуется произвести поверочный расчет электродвигателя с короткозамкнутым ротором

#### Паспортные данные электродвигателя, данные вамерений и обмосование ванные

Паспортные данные электродви измерений и обмоточные	
Мощность, кВт Напряжение, В Ток, А Коэффициент полезного действия,	P = 4.5 U = 220/380 I = 16.3/9.4 $\eta = 85.5$
70 Коэффициент мощности Частота вращения (сипхронная), об/мин	$\cos \varphi = 0.85$ $n_o = 1500$
Наружный днаметр сердечинка статора, см	$D_{71} = 24.5$
Внутревний диаметр сердечника статора, см	D <sub>1</sub> - 15,2
Полная длина сердечника стато-	$l_1 = 9.0$
ря, см Высота спинки сердечицка стато-	$h_{c} = 2.45$
ра, см Число радиальных вентиляцион- ных каналов серденина ста- тора	$n_{el} = 1$
Ширина радиального канала сер- дечника статора, см	b <sub>6.</sub> I,0
Шърпиа зубца статора в самом узком месте, см	b'a1-0,6
Ширина зубца статора в самом	b" <sub>31</sub> -0.9
широком месте, см Толщина листов стали сердечника стагора 0,5 мм, межлистовая	h = 0.93
изолящия — лак Число пазов статора Площадь наза статора, мы <sup>2</sup> Число пазов ротора Тип обмотки статора	Z, 36 Q <sub>m1</sub> =206,5 Z <sub>2</sub> =26 Однослойная с концептрическими катушками
Число эффективных проводов в пазу статора	wart 32
Число элементарных проводников в эффективном проводе обмот- ки статора	m, 1
Число паражлельных ветвей в фа- зе обмотки статора	$a_1 = 1$
Марка провода обмотки статора Днаметр неизолированного эле	ПЭЛБО $d_1 = 1.62$
ментарного проводника, мм Дваметр наолированного провод-	$d_{v_1} = 1,83$

ника. мм

Сечение неизолированного элементарлого проводинка, мм<sup>2</sup> Сечение изолированного элемен-

тарного проводника, ым2 Псполнение электродангателя

 $a_1 = 2.06$  $a_{11} = 2.62$ Зашиниениюе

## Расчет

Число полюсов электродвигателя (по формуле 1). 2a = 6000/1500 = 4

Полюсное деление статора (по формуле 4):

 $\tau = 3.14 \cdot 15.2/4 = 11.95$  cm

Зубновый шаг статора (по формулс 5):  $t_{21} = 3.14 \cdot 15.2/36 = 1.32$  cm

Активная данна сердечника статора (по формуле 6):  $I_{0.1} = 0.93(9.0 - 1 \cdot 1.0) = 7.44$  cm

Расчетная ширциа вубца статора (по формуле 7):

 $b_a = (2 \ 0.6/3) + (0.9/3) = 0.7 \ \text{cm}$ Число пазов на полюс и фазу обмотки статора  $q_* = 36/(6 \cdot 2) = 3$ 

ОСмоточный коэффициент (согласно табл 6)  $k_{\rm el} \approx 0.96$ Индукция в воздушном зазоре (по формуле 8)

 $B_2 = 2.5 \ 2 \ 220 \cdot 1 \ 10^{9}/(9.0 \cdot 36 \ 15.2 \cdot 32 \cdot 0.96) = 0.73 \ T.$ 

Индуация в зублах статора (по формуле 12)  $B_0 = 0.73 \cdot 1.32 \cdot 9.0/(0.7 \cdot 7.44) = 1.66 \text{ T}$ 

Нидукция в спиже статора (по формуле 13)  $B_{ex} = 0.55 \cdot 0.73 \cdot 15.2 \cdot 9.0 / (2.45 \cdot 7.44 \cdot 2) = 1.51 \cdot T.$ 

Глотность тока (по формуле 14):

 $t_1 = 9.4/(2.06 \text{ L} \cdot 1) = 4.56 \text{ A/MM}^2$ .

Линейная нагрузка (по формуле 17):  $A_1 = 9.4 + 36 + 32/(3.14 \cdot 15.2 + 1) = 227 \text{ A/cm}$ 

Произведение  $j_1A_1 = 4.56 \cdot 227 - 1040$  A<sup>2</sup>/(мм<sup>2</sup>·см). Коэффициент заполнения наза статора (по формуле 18).  $K_1 = 32 \cdot 2.62/206.5 = 0.405$ 

Соотношение между числами пазов статора, ротора и полюсов (го формулам 19)

> $Z_2 \neq Z_1$ :  $26 \neq 36$ : Z<sub>1</sub> ≠0.5Z :: 26 ±18 26 = 72 Z. #2Z:  $Z_2 \neq 6pk$ ; 26≠12,24,36 n 48.  $Z_2 \neq Z_1 \pm D$ 26 ±34 n 38:

Мощность электродзигателя (из формулы 15)

 $P = \sqrt[3]{3} I_{\phi,t} U_{\phi,1} + (\cos \varphi - \sqrt[3]{3} , 4 + 380 \cdot 0.855 \cdot 0.855 / 1000 = 4.5 - \text{kBt}$ 

Значения и и соя ф. указанные в паспортных данных, совпадают с соответствующими значениями таблицы 7 Результаты расчета указывают, что электромагингные нагрузки электродвигателя и коэффициену заполнения паза статора пахо-

дятся в допустимых пределах, указанных в таблицс 5. Также со блюдены требуемые соотношения между числами тазов и полюсов Таким образом, подтверждаются данные электродвигателя, указанные на его паспоотном шигке

#### ПОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ РОТОРА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ С ФАЗОВОЙ ОБМОТКОЙ

#### Исходные данные

Для ротора, как и для статора, на основании обмоточных данных и сиятых с натуры размеров определяют необходимые для расчета величины.

Зубовый шаг

$$t_{32} = \pi D_{102}/Z_{2_1}$$
 (20)

где  $D_{n2}$  — наружный диаметр ротора, см,  $Z_2$  — число пазов ротора. Активная длина сердечника стали ротора

$$l_{a2} = k(l_2 - n_{t/2}b_{t/2}),$$
 (21)

где  $l_2$ — полная длина сердечника стали (включая радиальные вентиляционные каналы), см;

 $n_{x2}$  — число вентиляционных каналов;  $b_{x2}$  — ширина вентиляционного канала, см;

k – коэффициент заполнения пакета стали (табл. 4).

Плошаль паза

Наиболее распространенными являются пазы с параллельными боковыми стенками. Определение их площади не представляет труда

#### Расчетная ширина зубца

$$b_{32} = (2b'_{32}/3) + (b''_{32}/3),$$
 (22)

где  $b'_{32}$  - ширина зубиа в его самом широком месте. CM:

b"32 - ширина зубла в его самом узком месте, см

## Расчетные формулы

Индукция в зубцах. Т:

$$B_{32} - B_b t_{32} l_{32} l_{32} l_{32} l_{32} l_{32}$$
 (23)

Индукция в спинке, Т:  

$$B_{c2} = 0.55 B_k D_{n2}/(h_{c2}\rho)$$
. (24)

где высота спинки сердечника ротора

$$h_{c2} - [(D_{u2} - D_2)/2] - h_{32}$$
, cm;

 $h_{32}$  — высота зубца ротора, см;

 $D_{\rm eff}$  — наружный дламетр рогора, см. D. — виутренний диаметр ротора, см.

У электродвигателей малой мощности сердечник стали ротора насажен непосредственно на вал. т е внутренний диаметр ротора равен диаметру вала. Если у ротора в месте посадки на вал сделаны вентиляционные капалы (рис. 20), то при расчетах за внутренний диаметр ротора принимают диаметр окружности, описанный вокруг этих каналов

Фазовое напряжение. В

$$U_{\phi 2} = U_{\phi 1} \omega_{\sigma 1 2} Z_2 k_{\sigma 2} a_1 / (\omega_{\sigma 1 1} Z_1 k_{\sigma 1} a_2),$$
 (25)

где wanz — число эффективных проводов в пазу ротора;  $w_{an2} = 6w_{ah2}\alpha_2/Z_2$ (26)




Рис. 20 Фигурные вентпляционные каналы в сердечинке ротора.

здесь 🗠 общее число витков в фазе обмотки ротора:

а. — число параллельных ветвей в фазс;

 $k_{o2}$ — обмоточный коэффициент (табл 6) Фазовые роторы современных электродвирателей выполняют с волновой обмоткой, с двумя эффективными проводами в пазу стержиями прямоугольного се-

чения, т. е. т. е

Наприжение между кольцами, В, при соединении фаз в треугольник

$$U_2 = U_{di2}$$
; (27)

при соединении фаз в звезду

$$U_2 = \gamma \sqrt{3} U_{\Phi 2}$$
 (28)

Напряжение между кольцами ротора не вормируется, но величива напряжения определяет уровень плоля ции узла контактыки колец. В электродвигателят мощностью до 15 кВт наприжение между кольцами находится в пределах 200 250 В, в электродвигателях до 50 кВт в пределах 350 В, в крупных электродвигателях ком достигает 1000 В и более.

Для сняжения напряжения между кольнами фазы обмотки соедняются в треугольник или обмотку выполняют двумя нараллельными ветвями. Всличина тока, снимеемого с контактных колец, при этом увелячивается, поэтому, если напряжение между кольнами не пре вышает указаники велячии, предпочтительно соединить фазы в звеляч.

Тек ретера (фазовый), А:

$$I_{\oplus 2} = 0.9I_{\oplus 1}Z_{1}\omega_{0n} k_{01}a_{2}/(Z_{2}\omega_{0n2}k_{02}a_{1}),$$
 (29)

где I<sub>ф1</sub> — фазовый ток статора, А. Плотность тока. А/мм<sup>2</sup>:

$$j_2 = I_{b2}/(Q_{an2}a) = I_{b2}/(q_2m_2a_2),$$
 (30)

где  $Q_{\mathrm{sn2}}$  — площадь сечечия эффективного провода в лазу, мм $^2$ ;

 $q_2$  — площадь сечения элементарного проводинка, мм².

ка, мы-, число элементарных проводников в эффективном проводе паза

Линейная нагрузка, А/см.

$$A_2 = I_{\oplus 2} Z_2 w_{\text{att2}} / (\pi D_{\text{m2}} a_2)$$
. (31)

Коэффициент заполнения паза ротора, как и для статора, определяется отношением плошади сечения всех изолированных проводов, заложенных в паз, к площади паза. Если у волнозой обмотки в пазу два стерх ил, этот коэффициент не нервируется; его определяют в каждом отдельном случае, исходя из конкретных размеров паза, стерхики и возляцип

# ПОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ КОРОТКОЗАМКНУТОГО РОТОРА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

В электродвигателях с короткозамкиутым ротором обмотку последнего, так называемую беличью клетку, получьют путем заливки пазов аломициевым сплавом (в основном алюминиевым отлетамим удельным сопротвенением Как одло цело отливаются стержин, короткозамыкающие кольца и, если то предусмотрено конструкцией электродвигателя, вентильщионные лопатки Пря ремоите такую обмотку частично или полностью восстанавливают по заводскому исполненно и нет надобности в се электрическом напимеханическом расчете. Стедует только сохранить хамические состава слава, чтобы сохранить активное сопротивление обмотки, пусковой момент электродвигателя и величного кольження при поминальной нагружа

У электродвигателей средней и высокой мощности беличы клетки могут быть не литые алюминивевые, а сварыме вз меди или латуни (в этой конструкции стержии, заложениме в извы, приварены к короткозамыжающим кольщам, расположеным по ториам ротора.

При поверочном расчете короткозамкнутого ротора с любой клетков следует по формулам (23) и (24) определить индукцию в зубиах и спинке ротора и сравнить их с допустимыми, указанными в таблице 5

Их с допустимыми, указанными в гаолице о Для сварных клеток также определяют следующие

параметры,

5\*

67






Рис 21. Зависимость коэффициента К от соз ф,

Ряс. 22. Короткозамыкающее кольцо с пазами для стержней.

Ток в стержне обмотки (беличьей клетке), А:

$$I_c = KI_{\oplus 1} 6\omega_{\text{out}} k_{\text{ot}} / Z_2,$$
 (32)

где K — коэффициент, зависящий от соя  $\phi$  электродвигателя (определяется по кривой, рис. 21).

Ток в короткозамыкающем торцевом кольце, А:

$$I_{\kappa} = I_c/(2\sin\frac{\beta}{\alpha})$$
, (33)

где в - угол сдвига токов в соседиих стержиях, рад:

$$\beta = 2\pi p/Z_2$$
. (34)

Плотность тока в стержнях и замыкающем кольце также сравнивают с допустимыми по таблице 5 величинами.

чинами.
Кроме того, нужно проверить величину механического напряження от растяжения, возникающего при вращении ротора в короткозамыкающем кольце под

действием центробежных сил и всса кольца. Для массивных колец, не ослабленных пазами под стержин, кгс/см²

$$\sigma = 2.8D_{\odot}n_{c}\phi 10^{-8}$$
, (35)

где  $D_{\kappa}$  — средний днаметр кольца, см;  $\varphi$  — удельный вес материала кольца, г/см<sup>3</sup>.

Для колец с пазами под стержни (рис. 22), кгс/см2.

$$\sigma_1 = \sigma b_n / f$$
, (36)

где b<sub>к</sub> — радиальная толщина кольна, см, f — высота мостика, см.

#### РАСЧЕТ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ НАПРЯЖЕНИЯ

#### Исходные дайные

Переводя электродвигатель на новое напряжение при той же частоте вращения, надо сохранить его мощпость, адля этого следует огранить неизменными индукцию на всех участких магнитной цепи и объем тока в

Из формулы (8)\* при пеизменной индукции в зазоре следует

 $U_{\Phi 1e}a_1/(w_{\theta \pi io}k_{oic}) = U_{\Phi 1e}a_{-H}/(w_{\theta \pi iH}k_{oiH})$  (37)

Из формул (15) и (16) получим, при сохранения плотности тока:

$$I_{\text{dim}}/I_{\text{dim}} = U_{\text{disc}}/U_{\text{dim}} = Q_{\text{omin}}/Q_{\text{omic}},$$
 (39)

пли

$$Q_{\text{onin}} - Q_{\text{onio}}U_{\text{фio}}/U_{\text{фis}}$$
. (40)

Таким образом, при сохранении скорости вращевия, плотности тока и мощности число эффективных проводов в пазу изменяется прямо пропорционально, а их сечение — обратио пропорционально новому и старому напряжению.

Если число проводов в назу увеличивается, увеличится и объем, занимаемый изолящией проводов, поэтому рекомендуется применять элементариме проводники большего диаметра, входящие в эффективный провод, или обмоточные провода с более тонкой изолящией Иногда приходится прибегать к уменьшению числа паравлюльных вствей в фазе и тем самым увеличивать сечение провода в кажкой из паравлельных вствей объемые проводать провод

Однако упомянутые мероприятия по увеличению коаффициента заполнения паза не всегда можно осуществить, или эффект ик может оказаться недостаточным. Кроме того, переход на бодее высокое напряжение может быть связан с уголщением пазовой изоляции, поэтому не всегда удается сохранить общее сечение меди

Здесь к обозначениям, относящимся к старому исполнению, добавляется индекс «с» и к новому исполнению - лидекс «н». Этп индексы сверчет добавлять пои последующих расчета».

в пазу, что вынуждает синзить мощность электродвигателя.

При переводе крупных элоктродвигателей с номынального напряжения 3 кВ на 6 кВ практически потеры мощности достигает 15—20%.

Перевод электродвигателей на пониженное папряжение во многих случаях позволяет увеличить их мощность благодаря облегчению пазовой изоляции и уменьшению числа эффективных проводов в пазу.

При переводе электродвигатсяя на новое напряжение обмогка ротора не нуждается в наменении; как следует из формул (25) и (29), напряжение на кольцах ротора и фазовый ток при этом остаются прежими

## Пример расчета

Требуется рассчитать обмотки электродвигателя напряжением 127/220 В при чэменении напряжения на 220/380 В

Обмоточные данные электродвига	теля (127/220 В)
Мощность, кВт	Pc 8.0
Напряжение. В	$U_c = 127/220$
Чьсло эффективымх проводов в	wante == 20
пазу обмотки статора	
Число элементарных проводников	$m_{1e}-2$
в эффективном проводе	
Число нараллельных ветвей в фа-	a <sub>10</sub> - 1
зе обмотки	
Марка провода	пэльо
Диаметр неизолированиого эле-	$d_{16} = 1.3$
ментарього проводника, мы	
Диаметр изолированного элемен-	$d_{n_1n} = 1.51$
тарного проводника, ым	
Сечение неизолированного эле-	$q_{1\nu} = 1,327$
ментарного проводника, мм²	1 =0.
Сечение изолированного элемен	q <sub>aje</sub> 1,791
тарцого проводника, мы	
Тип обмотки	Однослойная
Площадь паза, мы <sup>2</sup>	Qu <sub>1</sub> 160
Форма паза	Овальная

### Распет

Чиско эффектывных проводов в пазу при изменении напряжения на 220/380 В (с условнеч сохранения схемы обмотки и чиска элементарных проводинков в эффективном проводе,—по формулес 381

 $w_{\text{onin}} = w_{\text{enio}}U_{\text{in}}/U_{\text{ic}} = 20 \ 220/127 = 34.6 -$ 

округияется до ближайшего целого числа 35

Сечение вечаолированного элементарного проводника (по форжуле 40)

 $q_{1n} = q_{1n}U_{1n}U_{1n} = 1,327 \cdot 127/220 = 0,77 \text{ MeV}^2$ 

Диаметр цензолированного элемситарного проводника

 $d_{1.1} = 1.13 \sqrt{0.77 \cdot 0.99} \text{ MM}$ 

округляется до ближайшего стандартного размера — і ми Диамстр изолированного заементарного проводника при сохранении марки провода ПЭЛБО и двухсторовней толщине изоляции 0.21 мм  $d_{ax} = 1.0 + 0.21 = 1.21$  мм  $d_{ax} = 1.0 + 0.21 = 1.21$  мм

Сечение изолированного элементарного проводника

 $q_{B1R} = \pi d^2_{31R}/4 = 3.14 \cdot 1.21^2/4 = 1.15 \text{ mm}^2$ 

Указанное уменьинстве дламетра провода про одновременном увсяниеми чтисля проводов, укладываемых в паз ухудинает коэффициент заполнения паза По формуле (18)

 $K_{10} = w_{0\pi 10} m_{10} q_{w10} / Q_{\pi 1} = 20 \cdot 2 \cdot 1,791/160,0 = 0,45,$  $K_{10} = 35 \cdot 2 \cdot 1,15/160,0 = 0.50$ 

Столь значительное повышение козффициента заполнения паза недопустимо, так как может привести и повреждению наоляции

при удладке обмотки, поэтому необходимо вибо выбрать провод другой марки с более тонкой измолитей, либо приментив для изоляции наза, более тонкой нетериалы с повышенной электрической прочинствы. Если это невозможно, раздионально изменить обмоточные дан-

селя это невозможно, радпонально изменить оомогочные данные выполнять обмотку с одной ветвыю в фазе, вместо двух, без разбляки эффективного провода на элементарные проводники. Пов этом певсраечете

сечение неизолированного элементариого проволнике (который является также эффективным проводом)  $q_{10} = 0.77 \cdot 2 = 1.54$  мм<sup>2</sup>; дизметр неизолированного элементарного проводника

d<sub>10</sub> 1.13 V 1.54 = 1.4 MM.

диаметр изолированного элементаркого проводника прі, марке гровода ПЭЛБО с двуксторонней толіциной изоляціи 0,21 мм dm = 1.4 × 0.21 = 1.61 мм.

сечение изолировачного элементарного проводника  $q_{n,n} = nd^2 n$ , n/4 = 3.14 1.61°/4 = 2.936 мм².

укив видет, итя = 5,14 г. (1717 = 2,030 мм; коэффициент заполнения наза Кив = 35 2.036/160 0 = 0,445 — совпадает с его значением до перевода электродвигателя на напряжение 220/380 В

# РАСЧЕТ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ

#### Общие сведения

Переводя на другую частоту вращения электродантатель с короткозамкнутым рогором, следует сверить по формуле (19) возможность такого перевода с точки зрения допустнюго соотношения нового, измененного числа полносов и числа пазов статора п ротора. При уменьшении числа полюсов и сохранении индукции в воздушном зазоре увеличивается индукции спинках сердечников статора и ротора. При увеличении числа полюсов зависимость будст обратная Индукции же в зубих сердечников статора и ротора остаются неизменными.

Пересчет электродвигатсяя в связи с изменением числя полюсов следует начинать с определения индукции на всех участках магингиной исии В некоторых случаях может оказатеся, что спинки еердечинков статора и тора недостаточно загружены магинтивым потоком и индукция в них может быть повышена. Такая недогрузка бывает у электродвигателей старых выпусков — в них активные материалы не всегда были загружены полностью.

Когда при изменениюм числе полносов пилумиця в зазоре и зубидах ходянается и когда возросцав лиция ция в спинкс не окажется чрезмерной (превышение приведенных в таблице 5 замечли в сволее чем на 1-15%), при пересчете руководствуются следующими рекомендацияму

При сохранении индукции в зазорс и поминального фазового напряжения (см. формулу 8).

$$p_c a_{1c}/(\omega_{\text{ord}} c k_{01c}) = p_u a_{HI}/(\omega_{\text{ord}} k_{010}),$$

т е. новое число эффективных проводов в пазу

$$\omega_{\text{out}R} = \omega_{\text{out}C} k_{\text{otc}} a_{\text{in}} \rho_{\text{n}} / (k_{\text{ott}} a_{\text{ic}} \rho_{\text{c}}) =$$

$$= - \omega_{\text{out}C} k_{\text{otc}} n_{\text{ec}} a_{\text{in}} / (k_{\text{ott}} n_{\text{en}} a_{\text{ic}}).$$

Если сохраняются тип, шаг обмотки и объем тока в пазу, сечение эффективного провода и число проводов в пазу соответственно состават:

$$Q_{\text{onin}} = Q_{\text{onic}} \rho_e / \rho_i = Q_{\text{onic}} n_{\text{ep}} / n_{\text{ec}}, \qquad (41)$$

 $w_{\text{ord}n} = w_{\text{ord}c} p_{\text{H}}/p_{\text{c}} = w_{\text{ord}c} n_{\text{cc}}/n_{\text{cH}}.$  (42)

Номинальная мощность электродвигателя

$$P_{tt} - P_{c}p_{c}/p_{tt} = P_{c}n_{ctt}/n_{cc}. \tag{43}$$

Указанное в формуле (43) изменение мощности элекродвитателя при изменении частоты разщения можно рассматривать как приближенное, так как при увеличения частоты вращения увеличиваются потери на треине, хотя и повышается производительность вентилитора. Когда при увеличении частоты вращения приходится уменьшать индукцию в зазоре, чтобы ввести в корму индукции в спинках сердечников статора и ротора, пропорционально увеличивается често эффективных проводов в пазу и уменьшается сечение эффективного провода и поменяльная мощность электролянителя.

Еслі число эффективньх проводов в пазу уведвчить, ухудщится коэффициент заполінення паза. Поэтому при перемотке электродвитателя следует применять прово да с более тонкой пзолящей и мэксимально допустимого диаметра (из условия возможности укладки провода через шлиц паза).

Для увеличения днаметра провода следует пересмотреть и по возможности уменьшить число элементарных проводинков в эффективном проводе и число параллельных ветвей в фазе.

ных вствен в фазе.
Увеличение мощности электродвигателя при повышении частоты вращения может ограничиваться механической прочностью его частей и их нагревом.

Окружная скорость ротора

$$v_p \rightarrow \pi D_{e2}n/(60 \cdot 100)$$
, (44)

Она не должна превышать для фазового ротора 30— 40 м/с, а для короткозамкнутого ротора — 40—60 м/с.

Бандаж фазового ротора при увеличении скорости вращения обычно усиливают. Требуемое число витков банлажа

$$w = 1.63 \cdot 10^{-6} QD_c n^2 / [d(R_z - \sigma)],$$
 (45)

где Q — вес лобовой части обмотки с изоляцией, кг;  $D_{\rm c}$  — средний диаметр обмотки в лобовых частях,

см; п — номинальная частога врашения ротора.


об/мин;

 d — днаметр проволоки бандажа, находящийся в зависимости от днаметра ротора;

днаметр ро- 10,0 20,0 21,0~40,0 41,0—60,0 61,0—100,0 Свыше тора, сы днаметр 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 нроволо-

ки, мы

R<sub>z</sub> — допускаемое напряжение растяжения в бандаже, равное 3000—3500 кгс/см<sup>2</sup>.






Рис 23. Минямально допустимый днаметр вала в зависимости от мощности электродвигателя.

 иапряжение в бандаже, возникающее от его веса при вращении,

$$\sigma = 0.3 \cdot 10^{-6} D^2 \sigma^2 \text{ kgc/cm}^2$$

где  $D_5$  — днаметр бандажа.

Если проволоки требуемого днаметра нет и ее зававнопрочном бандаже при этом

$$w = u_{TD}d_{TD}^2/d^2$$
, (46)

 $w = u_{\tau p} a_{\tau_p} a_{\tau_p} / a^{-\epsilon}$ , (40) где  $w_{\tau p}$  число витков бандажа, требуемое по расчету;

w— то же, при замене проволоки;  $d_{ro}$ — диаметр проволоки, требуемый по расчету,

мм; d — диаметр заменяющей бандажной проволоки,

мм. По схеме (рис 23) следует проверить прочность сво бодного конца вала (т. с. конца вала, служащего для

насадки шкива, муфты или шестерни).

Нагрев подщинивов также увеличивается при повышения скорости вращения и увеличении мощности электродвитателя, что отрицательно сказывается на обшем коэффициенте полезного действии электродянга теля.

При перемотках, связанных с уменьшением числа по люсов, увеличивается шаг обмотки и вылет лобовых частей. Здесь следует проверить, допустимо ли это с точки эрения обеспечения требуемого изолиционного расстояния межлу топцевыми коыпиками и обмоткой.

### Пример расчета

Требуется рассчитать обмотку электродоптателя при изменении частоты вращения с 1500 на 3000 об/мин

Паспортные и обмоточные данные электродонгателя (частота вращения 1500 об/мин)

Мощность, кВт Напряжение, В Ток, А Частота вращения, об мин Внутрениий диаметр сердечника статора, см	$P_c = 4.5$ U = 220 380 $I_c = 16.3/9.4$ $n_{cc} = 1500$ $D_1 = 15.20$
Наружный диаметр серденика ротора, см	$D_{n2} = 15.12$
Полиая длина сердечника стато- ра см	$l_1 = 12.0$
Полная длина сердечника рото- ра, сы	l <sub>2</sub> 12,0
ра, см Высота спинки статора, см Высота спинки ротора см Число радиальных вентиляцион- ных каналов статора	$h_{e_1} = 2.5$ $h_{e_2} = 3.0$ $n_{e_1} = 2$
Ширича радиального капада ста-	$b_{\rm tot}=1.0$
тора, см Шкркна зубца статора (расчет	$b_{,1} = 0.7$
ная), см Коэффициент заполнения сердеч- ника из стали 0,5 мм, межлис-	k=0,93
товая изоляция — лак Число пазов статора Число пазов ротора	$Z_1 = 36$ $Z_2 = 26$
Площавь наза статора, мм² Тип обмотки статора Марка провода обмотки статора	Q <sub>п1</sub> =230 Двухслойная ПЭЛБО
Число эффективных проводов в пазу статора	$w_{\text{auto}} = 32$
Число элементарных проводинков	$m_{10} = 2$

в эффективном проводе обмот

ки статора

Число параллельных ветвей в об дис=1 мотье статора Диаметр неизолированного элементарного проводинка обмотки статора, мм Днаметр изолированного элемен-

тариого проводника обмотки статора, ми Сечение неизолированного элемен-

тарного проводника обмотки статора, мм2 Сечение изолированного элемен тариого проволника обмотки

статора, мм<sup>2</sup>

Ротор электродвигателя

Днаметр вала мм Исполнение электродвигателя

 $d_{10} = 1.16$ 

 $d_{\text{HIO}} = 1.37$ 

 $q_{10} = 1,057$ 

 $q_{a1e} = 1,474$ 

Короткозамкиутый без вентиляционных каналов

 $d_n = 45$ Заприменире

# Pacuer

Число полюсов электродвигателя (по формуле 2)  $2\sigma_a = 6000/3000 = 2$ 

Полюсное деление статора (по формуле 4)

ты = 3.14 · 15.2/2 = 23.9 см Активная длина сердечника статора (по формуле 6)

 $I_{a1} = 0.93(12.0 - 2 \cdot 1.0) = 9.3 \text{ cm}$ Активная длина сердечника ротора (по формуле 21)

 $l_{12} = 0.93 \cdot 12.0 = 11.2 \text{ cm}$ 

Число пазов на полюс и фазу обмотки статора

 $q_{10} = 36/(6 + 1) = 6$ 

Обмотка статора сохраняется двухслойной, укорочение шага принимается равным 0.7, шаг обмотки статора  $y_{\text{tlg}} = 0.7 \cdot 36/2$  12.6. округляется по ближайшего пелого числа 13

Обмоточный коэффициент (по табл 6),  $k_{\text{оти}} = 0.853$ .

Соотношение между числами пазов статора, ротора и полюсов (по формуле 19)

 $Z_2 \neq Z_1$ : 26 ≈ 36  $Z_2 \neq 0.5Z_1$ : 26 == 18:  $Z_2 \neq 2Z_1$ ; 26 + 72: 26 + 6 12, 18, 24;  $Z_2 \neq 6ph$ :  $26 \neq 35, 37$  $Z_2 \neq Z_1 + \rho$ ,  $Z_2 \neq Z_1 \pm 2\rho$ ; 26 = 34. 38;  $Z_2 = 0.5Z_1 \pm p$ ;  $26 \neq 17, 19;$  $Z_1 \neq 2Z_1 + 2p;$ 26≠74, 26≠5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 25;  $Z_2 \neq 6pk \pm 1$ . 26≠3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17,

19, 21, 23, 25, 27, 76

 $Z_2 \neq 6pk \pm (2p \pm 1)$ 

Изменение числа полюсов не вызовет «придипания» и «застреванчя» ротора, а также повышенного шума при работе электроденгателя.

Окружная скорость ротора (по формуле 44)

 $\sigma_b = \pi D_{\sigma 2} n_n / (60 \cdot 100) - 3.14 \cdot 15.12 \cdot 3000, (60 \cdot 100) - 23.8 \text{ M/c}.$ 

т. е значительно меньше поедельной

Прочность свободного конца вала днаметном 45 мм. согласно

рисунку 23, удовлетворяет условию прочности Число эффективных проводов в разу статора при сохраневии типа обмотки (предварительно) - по формуле (42);

$$\omega_{\text{onin}} = 32/2 = 16.$$

Индукция в позлушном зазове (по формуле 8)

 $B_{3.0} = 2.5 \cdot 1 \cdot 220 \cdot 1 \cdot 10^{\circ}/(12.0 \cdot 36 \cdot 15.2 \cdot 16 \cdot 0.853) = 0.61 \text{ T}.$ 

Пидукция в спинке статова (по формуле 13)

 $B_{exp} = 0.55 \cdot 0.61 \cdot 15.2 \cdot 12 \cdot 1.72.5 \cdot 9.3 \cdot 1) = 2.6 \text{ T}.$ 

Индукция в спинке ротора (по формуле 24)  

$$B_{a2a} = 0.55 \ 0.61 \ (5.12 \cdot 12 \ 1/(3.0 \ 11.2 \cdot 1) = 1.8 \ T.$$

Индукция в спинке статора превосходит максимально полустимую и должна быть сипжена Индукция в теле ротора находится в допустимых пределах. Индукции в зубцах статора и ротора вс проверяются (наменение числа полюсов не влияет на их величину). Индукцию в счинке статора принимаем равной 1.6 Тл В соответствии с этим пересчитываем

#### Warre = 16 2 6/1 6 - 26

Коэффициент заполнения паза статора в заводском электродвигателе при частоте вращения 1500 об/мин (по формуле 18)

$$K_{1c} = w_{on1c} m_{1c} q_{u1c} / Q_{u1}$$
 32 2 1,474/230 = 0,41.

Сечение и дламетр изолированного элементарного проводника обмотки статора при сохранении коэффициента заполнения паза и числя элементапных проводников в эффективном проводе в заводском исполнении

$$q_{\text{sim}} = Q_{\text{mi}} K_{1c} / (w_{\text{sim}} m_{1c}) = 230 \cdot 0.41 / (26 2) = 1.8 \text{ mm}^2,$$

$$d_{B1B} = 1.13 \sqrt{q_{B,B}} = 1.13 \sqrt{1.8} - 1.51 \text{ MM}.$$

Діламетр церзолированцого элемертарного проводника обмотки статора при сохранении марки провода ПЭЛБО с двухсторонней толщиной изоляции 0,21 мм.

$$d_{1a} = 1.51 - 0.21 = 1.3 \text{ MM}$$

Сечение неизолированного элементарного проводника обмотки статора gin 3.14 1.32/4 -1.327 mm2 Плотность тока в обмотке статора, в заводском исполненим

(no формуле 14)  

$$I_{10} = I_{0.12} I(g_{10} m_{10} g_{10}) = 9.4/(1.057 \cdot 2 \cdot 1) = 4.45 \text{ A/mm}^2$$

Фазовый ток при сохранении плотности тока в заводском исполнении

Мощность электроды,гателя (из формулы 15)

 $P_{\pi} = (\sqrt{3} \ 11.8 \ 380 \ 0.87 \ 0.89)/1000 = 6.0 \ \text{kBr}$ 

Значения  $\eta_a$  и сов  $q_a$  приняты по таблице 7.

Таким образом, гри изменения частоты вращения от 1500 до 3000 облиги мощность электролентателя увеличится в 6,0/4,5=
—1,33 разо

# РАСЧЕТ ПРИ ЗАМЕНЕ МЕДНЫХ ПРОВОДОВ

### Общие сведения

При ремоите обмоток, связанном с замсной медных проводов алкомнинсвыми, основным фактором, влияющим на ход расчета, является различие в удельном сопротивлении проводов, составляющем пои 20° С:

для меди:  $\rho_M = 0.017 \text{ Om} \cdot \text{мм}^2/\text{м};$ для алюминия  $\rho_0 = 0.028 \text{ Om} \cdot \text{мм}^2/\text{м}.$ 

Отношение удельных сопротивлений алюминия и мели

$$\rho_0/\rho_M = 0.028/0.017 = 1.65.$$

Если вместо медной обмотки выполнить алюминисвую проводом того же размера, оставив без измещения ищукцию в воздунном зазоре и число эффективных проводов в паву, то при номинальном токе возрастут потери в обмотке. Потери в стали останутся без измецения Чтобы сохранить почери в обмотке па прежием уровке и тем самым сохранить сумыврые потрем электродвигателя, необходимо снизить фазовый ток. Это синжение определится следующим образом.

потери в фазе медной обмотки статора, Вт

$$\Delta P_M = I_{\phi 1 \text{ tr}}^2 \rho_M l / (Q_{301\text{M}} a_1),$$
 (47)

потери в фазе алюминиевой обмотки статора, Вт

где 1 длина всех эффективных проводов в фазе.

Здесь и далее к обозначениям, относящимся к исполнению обмотки медным проводом, добавлен индекс «м», к исполнению алюминиевым «а».

Éсли

$$Q_{\text{suin}} = Q_{\text{suim}} + \Delta P_{\text{M}} = \Delta P_{\text{n}},$$
  
 $I_{\phi_{13}} = I_{\phi_{1M}}/\gamma + \sqrt{65} = 0.78I_{\phi_{1M}}$  (49)

т. е. фазовый ток должен быть снижен на 22% Практически на столько же спижается и поминальная мощ

ность электродвигателя.

Если же требуется сохранить понинальные ток и обмотке статора пледует увеличить сечение эффективного проводицка. Это увеличение определяется следующим образом.

то

Так как

$$I_{\Phi 1}^2 \rho_{\text{al}} I / Q_{\text{BIIM}} \rightarrow I_{\Phi 2}^2 \rho_{\text{al}} I / Q_{\text{BIIA}},$$

нды

$$Q_{adsia} = 1,65Q_{adsim}$$
 (50)

При изготовлении обмотки из круглых проводов диаметр неизолированного алюминиевого провода должен быть больше диаметра медного:

 $o_{xy}/O_{antre} = o_{xy}/O_{antre} = 1.65 o_{xy}/O_{antre}$ 

$$d_a = \sqrt{1,65}d_m - 1,28d_m$$
,  $\tau$  e. 11a 28%.

Совершенно ясно, что укладка проводов при таком увеличении диаметра невозможика. Тем не менее медная обмотка статора электродвитателей мощивостью до 100 кВт единой серии Л и АО и тем более электродвитательсяй старых типов и серий может быть заменена на алюминисевую без сипжения мощности электродвитателя или с чинимальным снижением. Это достигается следующими способами:

повышением класса нагревостойкости пазовой изоляции и изолящие обмоточных проводов \* от класса А, применяемого дин электродвигателей серии А и АО, до класса Е, что позволяет увеличить диамостр алюминиевой жилы по отношению к медной пе на 28, а только на 11%;

<sup>\*</sup> Применяются алюминиевые обмоточные провода ПЭВА 2 на поливниялацелатером ласе для ПЭЛРА 2 на поливмидиорезольном дале, относящиеся по натревостобдости к дласу Е

								Te6.	nega 18
	пэльо			пэва	-3 (N3)	IPA-2)		Ronyo 70K° 3. Runran	тный лектро- еля, %
đ <sub>ы</sub> , мэ	<i>д</i> <sub>иц.</sub> им	q <sub>M</sub> , ™11 <sup>2</sup>	₫ <sub>3+</sub> 1614	<i>д</i> <sub>на</sub> ,	пл₃ 4 <sup>‡</sup>	$d_{q} d_{y}$	98/9×	в клас-	в клас- се Е
0,44 0,47 0,49 0,51 0,53 0,55 0,57 0,59 0,62 0,64	0,595 0,625 0,645 0,670 0,690 0,710 0,730 0,750 0,780 0,800	0,152 0,173 0,168 0,204 0,221 0,238 0,255 0,273 0,302 0,322	0,57 0,59 0,62 0,64 0,67 0,69 0,69 0,72 0,74	0,625 0,645 0,675 0,700 0,750 0,750 0,750 0,780 0,805 0,835	0,256 0,273 0,302 0,322 0,353 0,374 0,374 0,407 0,436	1,30 1,26 1,27 1,26 1,27 1,26 1,21 1,22 1,19 1,20	1,68 1,58 1,60 1,58 1,60 1,57 1,47 1,49 1,42 1,45	100 98,5 100,0 98,0 100,0 98,5 94,0 95,0 93,5	100 100 100 100 100 100 100 100
0,64 0,67 0,69 0,72 0,74 0,77 0,80 0,83 0,86 0,90	0.830 0.850 0.890 0.910 0.940 0.970 1.000 1.030	0,322 0,353 0,374 0,407 0,430 0,466 0,503 0,541 0,581	0,83 0,86 0,90 0,93 0,96 0,96 1,00	0,865 0,895 0,925 0,965 0,995 1,025 1,025 1,080 1,120	0,503 0,541 0,581 0,636 0,679 0,724 0,724 0,785 0,849	1,19 1,20 1,22 1,22 1,20 1,15 1,16	1,42 1,45 1,48 1,46 1,44 1,34 1,35	93.5 93.5 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0	100 100 100 100 100 100 100 100
0,93 0,96 1,00 1,04 1,08 1,12 1,16 1,20	1,100 1,130 1,200 1,240 1,290 1,320 1,360 1,400	0,679 0,724 0,785 0,849 0,916 0,985 1,067 1,131	1,08 1,12 1,16 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40	1 150 1 200 1 240 1 250 1 330 1 380 1 430 1 480	0,916 0,985 1,067 1,131 1,237 1,327 1,431 1,539	1,17 1,16 1,15 1,16 1,16 1,17	1,35 1,36 1,34 1,35 1,36 1,36	92,0 91,0 91,0 91,0 91,0 92,0 92,0	100 100 100 100 100 100 100
1,25 1,30 1,35 1,40 1,45 1,50 1,56 1,62 1,68	1,450 1,550 1,555 1,655 1,705 1,765 1,825 1,885	1,227 1,327 1,431 1,539 1,651 1,767 1,911 2,061 2,217	1,45 1,50 1,68 1,62 1,68 1,74 1,81 1,88 1,95	1,530 1,580 1,640 1,760 1,760 1,820 1,860 2,030	1,651 1,767 1,911 2,061 2,217 2,379 2,573 2,776 2,986	155 155 156 166 166 116	1,35 1,33 1,34 1,34 1,34 1,34 1,35	91,0 90,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0	100 100 100 100 100 100 100 100
1,74 1,81 1,86 1,95 2,02 2,10	1 945 2 015 2 085 2 155 2 230 2 310 Слева	2,379 2,573 2,786 2,986 3,205 3,464 привед		2,030 2,100 2,190 2,190 2,350 2,350	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1,12 1,12 1,12 1,08 1,12 1,08	1,26 1,25 1,25 1,16 1,25 1,16	87,5 87,5 87,5 84,5 87,5 84,5	97.0 97.0 97.0 94.0 97.0 94.0

теля при сохранении изолящин класса изгревяемости А, а справа — для случая перехода на изолящию класса натреваемости Е (в % по отношению к номинальному току при медиой обмотке).

	пвд		ПЭВА	-з (пэл	PA-2)	d <sub>a</sub> jd <sub>u</sub>	*a/ 5u	TOK T	тихий жектро- еля, %
₫ <sub>к</sub> ,	d little .	иж <sub>э</sub>	d <sub>2</sub> , NX	ANT.	₹4.1 MI <sup>4</sup>	*al'*x	*#/ *#	ee A	B KAN Ce I
0,38	0.00	0,113	0,57	0.625	0.255	1,50	2,26	100	160
0.41	0,63	0,132	0,59	0,645	0,273	1.44	2,07	100	100
0,44	0.66	0,152	0,64	0,700	0.322	1,45	2,12	100	100
0.47	0,69	0.173	0,67	0,730	0,353	1,43	2.06	100	100
0,49	0,71	0,189	0,69	0,750	0,374	1,41	1.96	100	100
0.51	0,73	0,204 0,221	0,69	0,750	0.374	1.35	1.83	100	100
0.55	0,75	0.232	0,72 0,74	0.805	0,407	1.36	1,84	100	100
0.57	0,79	0,252	0,77	0.835	0,468	1,35	1.83	100	100
0.59	0,81	0.273	0.77	0,835	0.466	131	1:71	100	100
0.62	0.84	0.302	0.80	0.865	0.503	1,29	1.66	100	100
0,64	0,86	0.322	0,83	0.895	0.541	1.30	1.68	iŏŏ	100
0,67	0.89	0.353	0.86	0.925	0.581	1.28	1 65	100	100
0.69	0,91	0.374	0,90	0,965	0,636	1.30	1,70	001	100
0,72	0.94	0,407	0,93	0,995	0,679	1,29	1,67	100	100
0,74	0.90	0,430	0,93	0.995	0,679	1,26	1,58	98,5	100
0.77	0,99	0,466	0.96	1,025	0,724	1,25	1,55	98,0	100
0,80	1,02	0,503	1,00	1,080	0,785	1,25	1,56	98,0	100
0.83 0.85	1,66	0,541	1,04	1,120	0,849	1,25	1,57	98,0 98,5	100
0.90	1.05	0.636	1,08	1.160	0.916	1,20	1.44	94.0	100
0,93	l i'iš	0.679	1.12	1,200	0.985	1,21	1.45	94.5	li∞
0,98	1.18	0.724	1,16	1,240	1.057	1,21	1.46	94.5	liŏ
1.00	1,27	0.785	1.25	1 1 830	1.226	1 1 25	1.56	98.0	100
1.04	1,31	0.849	1.30	1,380	1.327	1 25	1.56	98,0	100
1,08	1 1 35	0,916	1,38	1,430	1,431	1 25	1,56	98,0	100
1,12	1.39	0,985	1,40	1,480	1,539	1 1 25	1,56	98,0	100
1,16	1,43	1,057	1,40	1,480	1,539	1,21	1,46	94,5	100
1,20 1,25	1,47	1,131	1.45	1,530	1,851	1,21	1.46	94,5	100
1,25	1,52	1,227	1,50	1,580	1,767	1,20	1.44	94,0	100
1,30	1.57	1,327	1.56	1,640	1,911	1.20	144	94,0 94,0	100
1.40	1,67	1.539	1,68	1,760	2,217	1,20	133	94.0	100
1.45	1.72	1.651	1.74	1 820	2,379	1,20	1.44	92,0	100
1.30	i 77	1,767	181	1 890	2,573	1,21	1.45	94.5	iõõ
1 56	1.83	1,911	1.81	1,890	2,573	1,16	1.35	91.0	iŏŏ
1 62	1.89	2 060	1.88	1.960	2.776	1.16	1.35	91,0	100
1.68	1.95	2,220	1.95	2.030	2,986	1,16	1 35	91,0	100
1,74	2.01	2.380	2,02	2,100	3,205	1,16	1 1.35	91,0	100
1,81	2,08	2,570	2,10	2,190	3,464	1,16	1,35	91,0	100
1 86	2,15	2,780	2,10	2,180	3,464	1.12	1,25	87,5	97
1.95	2,22	2,990	2,25	2,350	4,011	1,16	1,34	91,0	100
2.02	2,29	3,200	2,26	2,350	4,020	1,12	1,25	87,5	97
2,10	2,37	3,460	2,44	2,530	4,680	1,16	מט,נו ו	91,0	100

		_		
Вывметр в по- з иневой вы- вы, им	Сстегие влю- учиневой же- лы, муг	P 11245 124 1040 112 1130- 28651, 113	Диьметр изо- акропан ого привода, му	Масса привода вейсм
0.57 0.57 0.64 0.67 0.74 0.77 0.80 0.88 0.88 0.88 0.88 1.10 1.20	02552 02734 0,3011 0,3011 0,3217 0,3739 0,4001 0,4007 0,5007 0,5007 0,5007 0,5007 0,5007 0,5007 0,5007 1,5007	0.0275 0.0275 0.0275 0.0275 0.0300 0.0300 0.0300 0.0305 0.0325 0.	0,625 0,645 0,676 0,70 0,73 0,73 0,75 0,835 0,885 0,885 1,025 1,025 1,126 1,24 1,28 1,38 1,48 1,48 1,48 1,166 1,17	0.785 0.895 0.895 1.020 0.898 1.020 1.128 1.128 1.128 1.146 1.157 1.188 2.288 2.446 2.285 2.245 3.25 3.45 3.25 3.47 4.399 4.399 4.399 5.641 5.686 6.70 7.240 8.377 7.240 8.377 7.240 8.377 7.240

уведячением коэффициента заполнения паза. По сравнению с медлыми (ПБД и ПЭЛБО) алюминиевые провода более эластичны, изоляция их тоньше. За счет этого коэффициент заполнения паза можно увеличить на 8—10% по сравнению с велячинами, указациыми в таблице 5 для модных проводов Пекоторое улучшение достигается также применением современных, более топких и электрически прочных материалов для пазовой изоляции,

изменением типа обмотки — применением однослонной обмотки вместо двухслойной, что позволяет исключить прокладку между сторонами катушск в пазу;

изменением схемы обмотки — уменьшением числа параллельных элементарных проводников в эффективном проводе или числа нараплельных ветвей в фазе, чтобы применить элементарные проводники максималь-

по допустимого днаметра \*.

После 10го как указанные мероприятия будут проведены, достаточно увелячить диаметр изолировалного алюминиевого провода по отношению к медиому на 4—5%. Исходя на этого, составлена таблица 11 замены медного провода ПЭБЛО, применяемого для электродытателей серин А и АО, на алюминиевый провод ПЭВА-2 (или ПЭЛРА-2).

Аналогично для электродвисателей старых серий, у которых применены медиые провода ПБД, составлена

таблица 12.

В электроденгателях серии А2 и АО2, где в заподском исполнени применены электроизоляционные материалы и обмоточные провода класса нагревостойкости Е, замена медных проводов алюминевыми исизбежно связана со снижением мощности электродвига теля па 17 18%.

Характеристики провода ПЭВА-2 (ПЭЛРА-2) при-

ведены в таблице 13.

#### Пример расчета

Требуется рассчитать электродвигатель для замены медного провода алюминиевым.

#### Паспортные данные электродвигателя, данные измерений и обмоточные данные статора (медная обмотка)

Мощность, кВт  $P_{M}$  = 4.5 U = 220/380 Tor, A  $V_{M}$  = 10,3/9.4 Коэффициент полезного действия,  $V_{M}$  = 10,3/9.4  $V_{M$ 

<sup>9</sup> Максимальный днамотр неизолированного алюминисвого провода для всыпных обмоток — 2,26 мм, Укладка в иззы провода большого дваметра затруднена из-за его жесткости и может привести и повреждению пазовой изоляции.

Коэффициент мощчости Частота вращения (синхронная),	cos φ <sub>m</sub> ~ 0,85 n <sub>c</sub> ~ 1500
частога вращения (спяхронияя), пб/мин	no ~ 1000
Внутренний диаметр сердечинка,	$D_1 = 15.2$
Полная длина сердечника, см	1, =9
Вьсота спички сердечника, сы	$h_{01} = 2.45$
Число радиальных вептиляциоп-	$n_{\kappa 1} = 1$
ных качалов	
Ширина раднального канала, см Ширина зубца (расчетная), сы	$b_{11} = 1.0$ $b_{21} = 0.7$
Коэффициейт заполиения сердеч-	k = 0.93
инка из стали 0,5 мм, межлисто-	4-0,55
вая изоляция - лак	
Число пазов	Z = 36 •
Площадь паза, мм²	$Q_{n1} = 206.5$
Тин обмотки	Однослойная
•	концентрических
Марка обмоточного провода (мед-	катушками ПЭЛБО
Hoto)	(IOIIDO
Число эффективных проводов в	$w_{anth} \sim 32$
пазу	
Число элементарных проводников	$m_{1u} = 1$
в эффективном проводе	
Число парадлельных ветвей в па- зу обмотки	α <sub>m</sub> = 1
Пнамето неизодированного вле-	$d_{M} = 1.62$
ментарного проводника, мм	5 a - 1,02
Диаметр изолированного элемен	$d_{xy} = 1.83$
тарного проводника, мм	
Сеченце неизолированного элемен	$q_{1} = 2.06$
тарного проводника, мм² Сечение цаолированного элемеч	- 0.00
	$a_{max} = 2.62$

# Расчет

Число полюсов электродвигателя (по формуле 2) 2p=6000/1500=4

Полюсное деление статора (по формуле 4)  $\tau_1 \approx 3.14 \ 15.2/4 = 11.95 \ \text{см.}$ 

 $\tau_1 = 314 + 15,2/4 = 11,95$ 

Зубцовый шаг (по формуле 5)  $t_1 = 3.14 \cdot 15.2/36 = 1.32$  см.

Активная длина сердечника (по формуле 6)  $I_{ax} = 0.93(9.0-1.1.0) = 7.44$  см

Число пазов на полюс и фазу  $q_1 = 36/(6/2) = 3$ 

Обмоточный коэффициент (табл. 6)  $k_{\text{NIM}} = 0.96$ Индукция в воздунном заворе (по формуле 8) при обмотке из медного провода

$$B_{k,m} = 2.5 \cdot 2 \cdot 220 \cdot 10^2 / (9.0 \cdot 36 \cdot 15.2 \cdot 32 \cdot 0.96) = 0.73 \text{ T}.$$

Пидукция в зубцах статора (формула 12)

 $B_{a1a} = 0.73 \cdot 1.32 \cdot 9.0/(0.7 \cdot 7.44) = 1.66 \text{ T}.$ 

Индукция в спинке статора (по формуле 13)

 $B_{atw} = 0.55 \cdot 0.73 \cdot 15.2 \cdot 9.0 \ 1/(2.45 \ 7.44 \cdot 2) \ 1.51 \ T$ 

Плотность тока (по формуле 14)

 $f_{1/2} = 9.4/(2.06 \ 1 \ 1) = 4.56 \ A/mm^2$ 

Линейная нагрузка (по формуле 17)

 $A_{1N} = 9.4 \cdot 36 \ 32/(3.14 \cdot 15.2 \ 1) = 227 \ A/cm$ 

Произведение  $I_{1:n}A_{1:n}=4,56\cdot 227=1040$   $A^2/(мм^2\cdot cm)$ . Коэффициент заполнения наза (по формуле 18)

 $K_{1m} = 32 \ 2.62/206.5 = 0.405$ 

Из расмета следует, что при обмотке статора, выполценной пимедятог превода, підмущит в воздушном заворе, епинке и зубіцах статора інмеют председаме визчення (табл 5). Поэтому при замстаннями председаме в паму — то выповет соотретствующее усреднение чидмущей Также пе следует стремиться увеличення конфирмация нарушей транение в следует стремиться увеличения при укладке притиному, это может вызвать повреждение заолжини при укладке не 1<sub>м</sub>/м. Дости есть необходимость, корту быть повышения не 1<sub>м</sub>/м. Дости есть необходимость догут быть повышения

ние  $I_{j,n}A_{n,j}$ , сели есть необходімость, могут быть повышень При пережде на алюминиемую обмолу, сохранях пакаму ме, как при медиой обмоте, чтесно эффективных проводов в палу, чтесо эвементориах проводимость в эффективных проводов, чтесь паставляют неизменных длажетр изолированного алючиниевого эмефитарного проводиных  $A_{j,n}$   $A_{j,n}$  — 1.88 мг.

розведь — 1,1 м зм. Сечение элементивриого алюмениевого проводника q₁в = 2,378 мы<sup>2</sup> Сечение элементарного алюмениевого проводника q₁в = 2,378 мы<sup>2</sup> согласно давным таблицы, допусти мая плотность тока для электродингалсей мощностью 1—10 № 1 с мадиф обмотко стато ра составляет 5 € А/мы<sup>2</sup> При алюмениевого обмотке плотность тока должны обты ссигжена из 10 20% Принямая I<sub>8</sub> = 4 А/мы<sup>2</sup> по должны обты ссигжена из 10 20% Принямая I<sub>8</sub> = 4 А/мы<sup>2</sup> по должны обты ссигжена из 10 20% Принямая I<sub>8</sub> = 4 А/мы<sup>2</sup> по должны обты ссигжена из 10 20% Принямая I<sub>8</sub> = 4 А/мы<sup>2</sup> по должны обты ссигжена из 10 20% Принямая I<sub>8</sub> = 4 А/мы<sup>2</sup> по должны обты ссигжена из 10 20% Принямая I<sub>8</sub> = 4 А/мы<sup>2</sup> по должны объекть статов.

лучим фазовый ток  $I_{\theta \uparrow 3}$  4-2.378=9,512 A. с медной и аломиниспой обмотжами составит  $P_{H}P_{0}=I_{\theta \downarrow 1}/I_{\theta \downarrow 1}=9,4/9,512=0,99,\tau$  е. при замене медного провода обмотки статора на алюминиевый мощность электрольнителя практически соходаняется.

#### РАСЧЕТ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТА ЗАПОЛНЕНИЯ ПАЗА

При ремонте электроднитателей старых выпусков коффициент заполнения паза медью можно увеличить, примения обмоточные провода с более тонкой изолицией и выполнив изоляцию паза из современных более токихи материалов

Естественно, если мы увеличиваем сечение прово дов. заложенных в паз. повышаются ток и мощность

электродвигателя.

Когда мощность увеличивается, необходимо учитывать, что отношение максимального вращающего момента к номинальному— величина, пормируемая действующим ГОСТом на электрические машины

Так как момент вращения электролингателя связан с его мощностью соотношением  $M_{\rm mox} - 975~P/n$  к  $M_{\odot}$  , опри увеличения мощностно электродым агеля пропорционально узеличивается его поминальный момент, а для сохранения соотношения максимального и номинального моментов необходимо полысить  $M_{\rm men}$ .

Следует оговориться, что некоторые электродвигатели имеют запас в части кратности М<sub>накс</sub>/М<sub>ном</sub> Если же этого запаса нет, его следует обеспечить, изменив обмоточные данные электродвигателя.

Увеличение  $M_{volec}$  возможно при повышении индукции в воздушном зазоре, причем  $M_{manc}$  растет пропорционально квадрату индукции в воздушном зазоре

Как следует из формулы (8), повышение индукции в воздушном заворе может быть только за счет уменьшения числа эффективных проводов в пазу Это влечет за собой увеличение потерь в стали. Но уменьшение числа проводов в пазу позволяет дополнительно увеличить их сечение (помимо увеличения сечения за счет повышения коэффициента заполнения паза) и тем самым снавить оптери в обмотке.

Н. М Слонимом [14] установлено, что сохранение кратности максимального и коминального моментов, а также сохранение кратности суммарных потерь при увеличения коэффициента заполнения паза статора медью \* может быть при следующем соотношения

Коэффициент заполнения паза медью определяется как от вошение площади сечения всех неизолированных проводов, зало женных в паз, к площади паза

повой и старой мощности и номинального тока электро двисателя

$$\phi = P_n/P_c = I_{\Phi 10}/I_{\Phi 1c} = 0.7b + 0.3,$$
 (51)

 $b = K_{\text{win}}/K_{\text{Min}}$  или  $\phi = 1 = 0.7(b-1)$ , (52)

гле b — отношение коэффициентов заполнения

медью,

т е каждому проценту увеличения коэффициента заполнения паза медью соответствует 0,7% увеличения мощности электродвигателя.

Здесь и далее к обозначениям, относящимся к старому исполнению, добавляется индекс «с» и к новому исполнению индекс «н». При указанном увеличении мощности следует:

число эффективных проводников в пазу уменьшить

в соотношении  $w_{anty}/w_{antz} = 1/\sqrt{0.7b + 0.3}$ 

$$w_{\text{auta}}/w_{\text{anic}} = 1/\sqrt{0.7b + 0.3},$$
 (53)

а сечение эффективного провода увеличить

$$Q_{\text{smid}}/Q_{\text{smie}} = b \sqrt{0.7b + 0.3}$$
. (54)

При этих изменениях плотность тока в обмотке уменьшится

$$j_{iH/j_{ic}} = \gamma \overline{0,7b + 0,3/b},$$
 (55)

а линейная нагрузка и индукция в зазоре увеличатся  $A_{tut}A_{10} = B_{s,H}/B_{d,0} = \sqrt{0.7b + 0.3}$ (56)

$$f_{Iii}A_{Iii}/(f_{Ic}A_{Ic}) = (0.7b + 0.3)/b.$$
 (57)

Практически увеличение коэффициента заполнения паза статора медью может изменяться от 1,1 до 1,5 Для этих значений указанные выше соотношения сведены в таблицу 14.

Если оставить потери на прежнем уровне и одновременно увеличить номинальную мощность электродвигателя, его клид, возрастет, коэффициент мощности несколько уменьшится.

Если при перерасчете электродвигателя индукция в воздушном зазоре превзойдет предельную величицу, ука-

паза

занную в таблице 5, ее следует снизить до допустимой и, исходя из этой синженлой индукции, рассчитать все соотношения, приведенные в таблице 14

В качестве конкретлого гринера колериизалия электродвинателя при изменении коэффициента заполнения паза медью можно привести результаты перемотки электродишателя мощностью 14 вВт, напряжением 220,380 В, при которой мощность электродишателя была увеличена до 17 кВт

Параметры электродвигателя в заводском исполнении следую-

Число эффективных проводов в  $w_{2n}$  = 32 назучиться пазучиться падаговариться по  $a_i$  = 2 число зараджения петаей п  $a_i$  = 2 число эффективном проводенном  $a_i$  = 1,36 назыра заменя эффективном проводенном  $a_i$  = 1,36 назыра заменя эффективном  $a_i$  = 1,36 назыра заменя  $a_i$  = 1,36

ции, мм Диаметр изолированного элемен- d<sub>и1</sub>-1,51 тарного провода, мм

тариого провода, мы Толщина пазовой изоляции, мы Коэффициент заполнения паза медью

При ремоите оставлены без измещения схема обмоты, число элементарных проводников в эффективном проводе и число парал дельных ветвей в фазе. Были изменены,

0.6

 $K_{mi} = 0.29$ 

деления метвен в фазе. Выліі поменсом, число замечатарних проводников в пазу (вместо 64 проводніков было уложено 60). Это уменьшенце вполне целесообразно, так как величина інадукцін в стали в заводском исполневин не была посдельной и ее увеличение на 7% вполже допустимо.

предельной и ее увеличение из 7% вполже допустимо, толщина пазовой изовляции выместо изоляции 0,6 мм на сторону установлена изоляция 0,3 мм за счет применения современных, более товких изоляционных материалов с повышенной электрической помуностью!

марка и размер провода — взямен ПЭЛІВО, у которого двух сторонняя технична каоляции 0,21 мм, применен провод ПЭВ 2 с двухсторонней толициюй взоляции 0,11 мм. Дивметр незволярованного провода уведичена до 1,45 мм, и соответственно этому днаметр неомпрованного провода составия 1,55 мм.

Так как число проводников, закладываемых в лаз, уменьшено правовах изольшия заменена на более тонкую, незначительное увеличение днаметра изолированного провода внолне допустико.

В результате модериизации коэффициент заполнения паза медью повыслял до 0,38 и его отношение к коэффициенту заполнения паза в заводском исполнении b = 0,380,09=131.

При указанном соотношении этих коэффициентов, по данным таблины 14, увеличение номинальной мощности составляет 22%, то мощность электродвигателя после модеринлации равна 17 кВт.

									Tabar	Таблица 14
		L		Веля	Велична соотпошения при в равном	NHOWER	npa b s	нонае		1
Cognition	Расчетиях формуля	=	1,15	1,20	1,26	98,1	1,85	1,40	1,45	33
PafPe; Iqualique	0,76+0,3	1,07	1,105	1,14	1,175	1,21	1,245 1,28	1,28	1,315	1,35
00 at 1 (00 at 10	1/7 0,76+0,3	0,97	0,955	16'0	0,925	16'0	06'0	88'0	78,0	98'0
Quain/Quate	617 6,76+0,3	1,14	1,21	%,†	1,36	1,43	1,50	1,58	99,1	1,74
in the	V 0,76+0,3 16	96. 94.	0,915	0,915 0,890	0,875	0,850	0,825	0,805	0,825 0,805 0,790	0,775
A11/A10; Bis/Bic	V 0,76+0,3	1,035	1,05	1,07	1,085	1,10	1,115 1,13	1,13	1,145	1,16
linAin ( jicAio)	(0,76+0,3)/8	76'0	96'0	6,95	16,0	0,93	0,922	0,922 0,915	0,905	0,900

## Общие сведения

Как уже говорилось, расчет для определения (востановления) обмогочных данных проводится тола, когда в ремонт поступает электродвизатель без паспортного щитка, а обмотка либо демонтирована, либо пореждена в такой стопения, что невозможно определить и при ремоите сохранить ее параметры Также можег бить, что обмотка электродвигателя не заводского исполнения и иет уверенности в ее технической правиль ности

В подобъях случаях следует проверять, нет ли в альбомах обмоточных данных такого электродаритателя, геочегрические и конструктивные размеры которого совладают с данными ремонтируемого электродингателя, сеги по альбомам не будет установлен паспорт электродингателя, определить обмоточные данные расченным утем на основании снятых с натуры размера, руководствуясь указаниями по допустнымы электромагинтыми нагрузьями (табл 5) Требуемое нагряжение и частоту вращения заказчих должен оговорить в задании на ремонт.

При этих условиях складывается такая последова-

тельность расчета.

1. Проверяют заданію заказчика по частоте вращения В начальной стадии расчета проверка предварнасьная, число полюсов электродвигателя, при котором оптимально используются его активные материалы, а также достигаются максимальная надежнюсть и долго вечность, уточняется в ходе дальнейшего расчета Если в формулу (13) подставить на таблицы 5 средения в таблицы 5 ср

Если в формулу (13) подставить из таблицы 5 средине значения индукции в воздушном зазоре и спинке статора, то примерная зависимость числа полюсов электродвигателя от внутреннего диаметра и высоты спин-

ки выразится таким соотношением:


ближайшего целого четного числа,

$$2p \approx 0.6D_1/h_{c1}$$
. (58)

Напомиим, что полученный результат округляется до

Сопоставляя данные электродвигателей равной мощности, но с разной частотой вращения, можно заметить, что сравнительно больциам спинка статора свидетельствует о малом числе полюсов, а малая высота спинки — о большом числе полюсов электродвигателя.

 $\frac{1}{N}$  электродвигате лях мощностью до 100 кВт можно установить следующую зависимость между отнолом полюсов, что также косвению характеризует высогу спинки:



 $P_{\rm HC}$  24 Постоянная мощность A в зависимости от полюсного деления  $au_{\rm t}$ .

Часло молюсов . . . 2 4 6 8 и 10  $D_{\rm BI}/D_1$  . . . . . . . 1,75—1,95 1,30—1,70 1,40—1,50 1,30—1,40

Здесь же следует оговориться, что в серийных электродвигателях, например А и АО, из производственных соображений (чтобы экономить на вырубке листов стани штампом) при одних и тех же диаметрах могут быть

различные числа полюсов, например 4 и 6, 6 и 8, 8 и 10. Для электродвигателей с короткозаминутым ротором дополнительным признаком служит сопоставление предполагаемого числа полюсов с числом лазов статора и

ротора согласно формуле (19). 2. Определяют полюсное деление и полезную мощность электродвигателя, кВт:

$$P = AD_i^2 l_i n_c, (59)$$

где A — коэффициент использования (постоянная мощности), значения которого в зависимости от полюсного

деления т. приведены на рисунке 24.
Монность электрольнгателя, определенная по приве-

Мощность электродвигателя, определенная по приведенной формуле, приближенная, Ее вычисляют толькодля пользования при расчетах данными таблицы 5, где допустимые электромагиитные изгрузки указаны в зависимости от мощности электродвигателя,

 В соответствии с размерами статора и ротора электродвигателя, а также заданным и проверенным

числом полюсов находят:

зубцовый шаг статора,  $l_{a1}$  (по формуле 5); зубцовый шаг ротора,  $l_{a2}$  (по формуле 20);

активную длину сердечника стали статора,  $l_{\rm at}$  (по формуле 6), активную длину сердечинка стали ротора,  $l_{\rm ac}$ 

(по формуле 21).

(по формуле 21), площадь паза статора,  $Q_{\rm nl}$  площадь паза ротора,  $Q_{\rm n2}$  рисунку l;

расчетную ыприну зубца статора b<sub>31</sub> (по формуле 7);

ле 77, расчетную ширину зубца ротора,  $b_{32}$  (по формуле 22).

4. Руководствуясь таблицей 5 и сообразуясь с ори ентроровчий мощностью электроденгателя, задаются велячной нимукции в воздушном зазоре, вычкаяют индукции в зубцах стагора по формуле (12), в спинке статора по формуле (13), в зубцах ротора по формуле (23) и в спинке ортора по формуле (24)

Задавшись максимальным злачением В<sub>в.</sub> нечинают расчет (в табл 5 для каждой мощности указаны предельные — максимальное и минимальное — значения индукции) Целесообразность этого следует из содряжия формулы (8); укелячение В<sub>в</sub> влечет за собой пропорциональное уменьшение числа эффективных проводав а пачу, что, в свою очередь, позволяет увесичиться сечение каждого эффективного провода и тем самым повысить допустными ток и мощность электродавциателя.

Одлано урезмерная величина индукции в зазоре может привеста к недопустнымы индукциям в активной стали электродвитателя, увеличению намагничнавлощего тока, подрастанию потерь и сименню комфициентов мощности и полезного действия электродвигателя При очевь больших индукциях конструктивные детали в спилке статора сильно нагреваются В таких случаях предварительно выбраниямую максимальную величину индукции в зазоре мадо синзить так, чтобы значения сопряженных с ней индукций на других участках магнитной цент электродвигателя находились в допустимых пределях.

Следует отметить, что с повышением индукции возрастают пусковой и максимальный моменты вращения, что положительно Запижение индукции влечет за собой уменьшение поможного и максимального моментов вращения, а также снижение мощности и коэффициента полезного действия электроден атсля. Это объясияется тем, что сикжется индукция, когда увеличивается число эффективных проводов в пазу, а значит, уменьшвется их сезение.

Чтобы величина индукции отремонтированного данлателя была близак в заложенной при конструирования, следует задаться 2 3 вариантами индукции. Если при различик значениях В не удается лобиться требуемых результатов, значит, заказ на данную частоту вращения и неправилен. Вот почему при кеудоватеворительных результатах подсчетв индукции следует повторить расчеты при догом, скороектированном числе полкосов.

Если при допустимом значении индукции в зазоре получаются завышенные индукции в сипике статора, рекомендуется повторить расчет, увелячив число полюсов (тем самым разгружается спинка). Если же индукция В<sub>Е</sub>, значительно меньше умазанной в таблице 5,

число полюсов следует уменьшить.

Несколько завышенная, а тем более заниженная индукции на других участках магнитопровода ке можег служить окончательным признаком, что В, выбрана неправильно, так как иногла заводы-катоговители по условиям производства могут выпускать электродвигатели с песколько завышенной или заниженной индукцией в спинке ротора.

5 Выбирают тип обмотки для статора и для ротора

В асинхронных двигателях малой и средней мощностал статоров применяют однослойную обмогку с концентрическими катушками, двухслойную и однослой ную ценные обмотки. В электродынателях высокой мощности используют главным образом двухслойные обмотки, реже однослойные с концентрическими катушками.

тушками. В эмектродвигателях серии А2 и АО2 мощностью от 0,6 до 100 кВт, составляющих, как это указывалось, основной ремонтный фонд предприятий сельского хозяйства, для обмогок статора применена однослойная обмога во всех электродвигателях 1-го и 2-го габаритов, а также в электродвигателях типа АО2 — 3-го и 4-го табаритов; для всех остальных электродвигателей серии

применена двухслойная обмотта. В электродвигателях серии А и ЛО 3-го и 4-го габаритов и для 4 и б-полюсыму электродвигателяй 5-го габарита — однослойная обмотка, во всех оставлыму электродвигателях этой серии — двухслойная обмотка. При ремоите электродвигателей названных серий нелесообразно сохранить указанные тины обмоток статора

Если ремонтируются электродвигатели старых типов п серий, а также поступившье в ремонт с демонтированной обмоткой, при выборе вида обмотки следует ву-

ководствоваться следующими соображещими

У двухслойных обмогок существенные преимущества перед однослойными расход обмогочных проводов ил 10—15% меньше, форма кривой НС обмогки приближиется к свяусондальной, что в связи с меньшим актив, нам и индуктивным сопротивлением обмогки повышает коффициенты полезного действия и мощности. Двухслой име обмогки (стр 38) выполнимы при д любой дробности, что также очень важно. Зато у однослойных обмоток коэффициент заполнения паза медмо выше, чем у двухслойных: иет прокладок между верхимы и инжинми сторонами катушек, заложенных в пазы

С учетом того, что укорочение шата связано с увеличением числа эффективных проводов в пазу, применение однослойной обмотки для мелких электродвигателей может лать больную мощность, чем пои двухслойной

может да обмотке.

Для всыпных обмоток статора трудоемкость укладки однослойных обмоток меньше, кроме тех случаев, когда применяют провод большого (предельно долустимого) диаметра; отгибать лобовые части здесь легче у двухслойных, чем у однослойных катушек, потому что двухслойных, чем у однослойных катушек, потому что двухслойных в два раза меньше.

Обмотку ротора выбирают к электродвигателям с фазовыми роторами. Короткозамкнутые роторы вообще не ремонтируются, а если в этом все-таки есть необходи-

ремонтируются, а если в этом все-таки есть необ: мость, то тип его обмотки совершенно определен.

Націболее распространены фазовье роторы с трохфазной двухслойной стержневой волновой обмоткой с двумя стерживни в пазу Эті обмотки обычно с дваметральным шагом п целым числом дазов на полюс и фазу аз или роже с нецельм числом да, но с его дробной частью, равной ½ Соединение фаз чаще всего выполнепо звезлой. Как уже говорилось, каждый стержень (полусекшя) может состоять либо из одного массивного провода прямоучольного или специального профыяя, либо подразделяться на несколько параллельных проводов для роторов больших токов.

Если обмотки стержисвые, пазы рогора обычно закрыты или в них сделан небольшой шлиц. Когда пазы закрыты, обмотку выполняют также протяжной, с однослойными концентрическими катушками из круглого провода. Рогоры этого вида устарели и ремонтируются теперь редко В тех же роторях, где пазы со шлицами, применяют засыпные обмотки, чаще всего с односломимми и реже с двухслойными катушками из круглого про-

ми и реже с двухслойными катушками из круглого провода.
Массовое применение для роторов кашли двухслойные обмотки в электродвигателях с открытыми назами

единой серии типа АК мощностью до 100 кВт. После выбора типа обмотки статора вычисляют шат обмотки:

лютка. при однослойной обмотке — днамстральный

$$y_{n1} = Z_1/(2p)$$

п при двухслонной — укороченный  $u_{n_1} \sim B_1 Z_1/(2p)$ ,

Здесь  $\beta_1$  — коэффициент укорочения (обычно от 0,75 до 0,85)

одол По таблице 6 находят обмоточный коэффициент для статора  $k_{o1}$ . Аналогично для фазового ротора вычисляют

статора к<sub>от</sub>. Аналогично для фазового ротора вычисляют значение k<sub>ог</sub>.

6. Определяют на основании формулы (8) число эффективных проводов в назу статора:

$$w_{901} = 10^2 \cdot 2,5 U_{\Phi,pa_1}/B\delta Z_{\perp} D_1 l_1 k_{01}$$
 (60)

В формуле (60), помимо выбранных по соображенных по казанным в пункте 4 данного расчета, индукции  $B_b$ , числа полосов, числа пазов и размеров сердечника статора, участвует также величина  $\sigma$ — число паралледных ретей в фазе обмотки статора

Разбивка обмогки фазы на параллелыме ветви и, как дальше будет указано, разбивка эффективного провода в пазу на элементарные проводинки необходимы в том, случае, когда провод такого размера, что не проходит в шлиц наза, Определяя числя парадлевыми ветвей в каждой фазе обмогки статора и элементарных проводников в эффективном проводе, заложенном в паз, надо руководствоваться следующим

при заданием сечении эффективного провода стреинтесь прикенить один провод лян несколько проводов максимально допустимого сечения. Максимальный диаметр провода (без изолации) не должен превышать для обмоток из медкого провода 1.81 мм, для обмоток из алюминиевого провода — 2.26 мм;

днаметр изолированного провода должен быть на 0.6 0.8 мм меньше размера шлица паза Иначе изоля-

ция провода при укладке может повредиться

Число параллельных ветвей в фазе не может быть произвольным (см. стр. 41—45). Для практических целей при выборе числа параллельных ветвей для электродвигателей мощностью до 1000 кВт можно пользоваться табляцей 15.

Таблица 13

Вид обмотки	Pe	коменду при чи	емое чис сле полю	то парал	хынық экт алиедерт	ветвей теля
	2	1	6	8	10	12
Двухслойная Однослойная	1	1, 2 1, 2	1, 2, 3 1, 3	I, 2, 4 I, 2, 4	1, 2, 5 1, 5	1, 2, 3, 4, 6 1, 2, 3, 6

В электродвигателях малой и средней мощности различно стремятся выполнить обмотку с  $a_1 = 1$  и  $m_1 = 1$ , причем в электродвигателях малой мощности это усло-

вие обычно получается автоматически,

Число эффективных проводов в назу ротора принимают, исходя из допустимой велячины напряжения между кольцами. Для наяболее употребительных двуклюйных стержиевых волновых обмоток, как указывалось,  $\frac{1}{2}$  будет в советственной принимающий прини

 Определяют сечение и диаметр изолированного, а также неизолированного элементарного проводника об мотки статора;

$$a_{i,1} = KQ_{ii}/n_1 - KQ_{ii}/(m_1w_{2ii})$$

где п — общее число элементарных проводников в пазу. Число элементарных проводников в эффективном проводе предопределено числом паралледных вствей в фазе обмотки —  $a_1$ , чем больше  $a_1$ , тем соответственно меньше  $m_1$ . Следует учитывать, что с уменьшением  $m_1$  повышается коэффициент заполнення паза медью. Поэтому  $q_{n1}$ , а следовательно, и  $d_{n1}$  надо определять при  $a_{n2}$  вармантах числа  $a_{n1}$  и выбрать тот вармант, при котором  $d_{n1}$  будет ближе к максимально допустанмому. Дваметр наолироваенного элементарного проводника

 $d_{itt} = 1,13\sqrt{q_{itt}}$ 

Диаметр неизолированного элементарного проводника

 $d_1 = d_{n_1} - \Delta$ 

где А -- двухсторонняя тольина изоляции

обмотки статора

Диаметры обмоточных проводов стандартизированы (табл. 16), толщина изоляции указана в таблице 17...

			RDREOFI
Дизметр провода, ни	Сечение провода, мы <sup>2</sup>	Масса провода иг	Сопротнажение 1 км прозода при 20°C, Ом
0 :11 0 :12 0 :13 0 :14 0 :15 0 :16 0 :17 0 :18 0 :18 0 :20 0 :22 0 :25 0 :22 0 :25	0.00501 0.011327 0.011327 0.011329 0.01757 0.0221 0.02221 0.0225 0.0314 0.0346 0.0415 0.0415 0.0451 0.0451 0.0451 0.0451 0.0551	0.0845 0.1045 0.1045 0.1388 0.1388 0.202 0.228 0.228 0.228 0.229 0.238 0.308 0.308 0.308 0.408 0.557 0.709 0.567 1.008 1.108 1	1849 1859 1822 1142 1933 873 873 873 618 618 618 618 235 235 182,4 194,1 194,2 194,4

			110000000000000000000000000000000000000
Д заметр провода, мч	Сечение провода, мы <sup>3</sup>	Маска провода, кг	Сопротивление 1 км провода прі, 20°С. Ом
0.62 0.64 0.67 0.69 0.77 0.77 0.77 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 1.00 1.00 1.00 1.20 1.20 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.3	0.302 0.302 0.353 0.374 0.407 0.406 0.503 0.504 0.503 0.504 0.503 0.724 0.724 0.725 0.840 0.725 0.840 0.725 0.840 0.725 0.840 0.725 0.840 0.725 0.840 0.725 0.840 0.725 0.840 0.725 0.840 0.850 0.725 0.840 0.850 0.725 0.840 0.725 0.840 0.725 0.840 0.725 0.840 0.725 0.840 0.725 0.840 0.725 0.840 0.725 0.840 0.725 0.840 0.725 0.840 0.850 0.	2.68 3.13 3.52 3.52 3.52 4.47 4.47 4.47 5.165 6.43 6.95 7.55 9.40 11.80	58.1 54.5 446.9 446.9 446.4 46.9 56.9 66.9 66.9 66.9 66.9 66.9 66.9 6

Если нет провода гребуемого размера, его приходится заменять двумя проводами, эквивалентными по суммарному сечению. Для этого следует пользоваться таблицей 18. Однако надо учесть, что такая замена всегда умущивет коэффициент заполнения паза.

8. Выбирают по таблице 5 три варианта плотности тока в обмотке статора ј. Для каждого варианта опре-

деляют фазовый ток статора (по формуле 14), линен-

пую нагрузку (по формуле 17) и вычисляют произведение j,  $A_1$ . Из принятых вариантов  $g_1$  выбирают тот, при котором  $A_1$  и j,  $A_1$  будет соответствовать значениям, указанным в таблице 5

Если при всех вариантах  $j_1$  величины A, и  $j_1A_1$  будут превосходить допустимые, следует синзить  $j_1$  в такой степени, чтобы значения  $A_1$  и  $j_1A_2$  были близьи к мак-

симальным значениям таблицы 5.

Заниженное значение  $\hat{A}_1$  и  $j\hat{A}_1$  указывает, что эвектродвитатель цеодостаточно инспользоват, полтность тока следует повысить так, чтобы значения  $\hat{A}_1$  и  $j\hat{A}_2$ , находились в пределах хотя бы минимальных значений табли цы 5.

9 Вычисляют фазовый ток рогора по формуле (29)

и определяют плотность тока по формуле (30)

Если значение  $j_2$  превышат допустимое (табл. 5), следует синзить  $I_{\mathfrak{gl}}$  до такои степени, чтобы значение  $j_2$  уложилось в установленные пределы

Для короткозамкнутых роторов со сварной медной или латунной беличьей клеткой вычисляют токи в стержне по формуле (32) и в короткозамыкающем торцевом

кольце - по формуле (33).

Если обмотка короткозамкнутого ротора демонтиро вана, размеры и форму стержней восстанавливают по форме паза, а сечение короткозамыкающего кольца определяют из соотношения.

 $Q_R = I_R/j_R$ 

где  $I_{\kappa}$  и  $J_{\kappa}$  — ток и плотпость тока в короткозамыкающем кольце

Размеры короткозамынающего кольца выбирают с таким расчетом, чтобы возинкающие в них механические напряжения при вращении, опредслясмые формулами (35) и (36), не превышали допустимые величины.

10. Определяют номинальную моцность электродантателя (мощность на валу) из формулы (15)— при соединении фаз в эвезду или из формулы (16)—при соединении фаз в треугольник. Значения п и соя ф подбирают по одной на таблиц 7 10.

#### Пример расчета

Требуется произвести расчет электродангателя, поступ вшего в ремоит без заводского паспорта, с демонтированной обмоткой для определения его обмоточных данных и мощности

										•		3
		Nr.	rxcroponik	durot ex	HOE M 201	им (ми	er ndu (	ажетро не	Двухсторонияя толицина изолящия (мм) при дмаметро неизолированного провода, им	жюго пр	osons, u	۱, ا
Марка провода	Избапция провода	-90°0 0'0	0,10 0,19	0,20-	0.27	0,31 0,35	0.38	0,51 0,68	0,72	1,00	1,28	2,38
пеп	Изолирован лакостой- кой эмалью	ı	0,02	0,025	9,04	0,04	0.00	0,05	90'0	0.07	010 -000	1
упеп	То же, но с утолщенией, изолящией	i	0,085	90,0	90,0	90,0	900	200	980	010 110	613	1
11ЭВ-1 1	Изолирован одили слоем змали винифлекс	0,025	0.025	800	ş,	90,0	9,0	30,0	900	90'0	0,08	1
ПЭВ-2	То же, но изолирован двумя слоями эмали	0,03	900	9.9 4.9	50,0	0.05-	90'0	1000	900	11,0	0,11	ı
пэлр-1	Изолирован одини сло- ем эмали на полизмид- порезольном лаке	ı	0.03		9,	50,0	90'0	90	90'0	80'0	60'0	1
119JP-2	То же, чо изолирован	1,	0,075	60'0	0,10	0,105	0,11	0,115	0,125	0,135	0,155	1
ошиен	Изолирован лакостойкой эмалью и одини сло- ем натурального шел-	0,07	0,075	60'0	01'0	0,105	11,0	0,115	0,125	0,135	0,155	i
пэлшко	ка Изолирован лакостойкой экалью и одины сло- ем шелка капрон	20'0	0,075	60,0	01,0	0,105	0,11	0,115	0,125	0,135	0,155	ı
пэльо	Изолирован лакостойкой эмалью и одини слоем хлончатобумажной прижи	1	I	0,125	0,155	91.0	0,105	0,17	81.0	12,0	0,21	1

1	I	ī	0,33	1	0,33	0,35	1	1	1	}	0,30
0,23	0,33	0,14	0,27	0,22	0,27	06,0	0,07	900	98	80	0.25
0,21	0,83	9,14	0,27	220	0,27	02'0	0,07	10,07	90'0	90'0	1
91'0	82,0	0,12	2,0	2,0	0,25	ı	0,045	0.045	900	900	1
0,17	ı	0,12	0,22	8,	0,28	ı	0,045	0,045	-800	85	1
0,165	ı	0,12	0,22	0,20	6,23	ı	1	ı	1	1	1
91'0	ı	6,12	0,22	0,20	620	1	1	1	1	1_	1
0,125 0,155 0,16	1	0,12	0,22	1	1	1	١	1	1	1	1_
0,125	1	0,10	61,0	ļ	ţ	ı	1	1	ı	ı	1
ι	ı	ı	1	l	1	1	1	ı	ı	1	1
ı	ı	ı	ı	ī	ı	١	ı	i	1	ı	1
Иволировам лакостойкой вмения и отоливними		пряжк Изолирован одням сло- ем хлопчатобумажной	HO HBOA	Двумя слоями пряжи Изолирован кагрево- стойкой вмалью и од-	то стекловолоска То же, но изолирован лвумя слоями стекло-	волокна в Изолярован одини сло- ем асбестовой ровин-	тревостойким лаком Изолирован виалогично	Изолирован вивлогичко	Изолирован аналогично	изолирован аналогично	проводу почите Изолирован вналогично проводу ПСД
пэлко	пэльд	ПБО	TISA	пэтсо	псд	All	fi38A-i	пэлра-1	ПЭВА-2	пэлра-2	e A⊓CΩ

Tabanga 18

1	1	<u>C4</u>	181	1 89	.1	1,62 1,74 1,88	8 1	1 98	5 1,62 1,81	- 95,1.56,	7. 61 5.	1,45	1 1	1	1	1	1	ı	ряду, двумя ли влено ст 20,51, нли
1	3	8	1	1	98	1	5,1	Ą	3	133	1	1	1	1	1	1	ı	ı	
1	1		ţ	8	1	2,	?	3	ş	1	١	1	!	1	1	1	1	1	5 5
ł	2	. 1	₹.	1	3	8	€.	ş	ł	1	1	1	1	1	ł	1	1	1	
÷.	1	*	8,	1	2	Ž,	3	Ī	1	1	1	1	t	I	1	1	١	1	2 d g
3	Ī	1	1,3	3	ı	2	ı	1	ı	ı	1	1	1	1	1	ı	1	1	верхнем ж. второ иется п
5,5	1	25	2,	1,16	1,12	f	1	1	١	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ия в верхвем горя метром, второй — з вичениется промо
ı	2	9,	<u>2</u> ,	8	1	I	ţ	1	1	ı	ī	1	ı	ı	ı	1	ı	1	AHBAC
¥.	Š	0	Š	1	1	1	ı	ı	1	i	1	ı	ī	ī	t	ı	ı	1	
90,	3	9	ī	ī	)	1	1	Ţ	ī	ī	ī	ī	ī	ī	1	1	1	1	я которого тод деним эвод Ø1,3
8	8	1	1	}	1	1	1	1	1	1	1	1	ī	1	ī	1	1	ī	nponog
96,0	1	1	ı	1	Į	ł	1	1	ī	ì	ı	1	i	1	Į	ı	1	Ī	g ë ë
1	ì	ī	ī	1	1	ı	1	ı	ŧ	ī	ı	1	i	1	1	1	ŧ	1	
T	ı	1	ı	ī	ı	1	1	ī	1	1	ī	1	1	ı	ŧ	1	1	1	23
1	1	ī	1	1	1	i	1	ī	ī	ī	ī	ī	1	1	ī	1	ı	1	замене предписами столице (Столице)
1	ş	ī	ī	ī	ī	1	1	ı	1	1	1	1	ī	ī	1	1	ı	7	2 2 2 2
ı	ı	1	1	ī	1	ī	1	1	1	ī	1	1	7	1	1	1	1	1	CR 119 K
1	ī	ī	ī	ī	ī	ī	1	1	1	1	1	1	1	1	7	1	1	Ť	Geperce Bepreika Bebreika
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Ť	-1	<u> </u>	
1	ī	1	1	1	ī	i	ı	1	ī	ī	Ť	i	1	<u>.</u>	÷	1	-	÷	Примеч. гими один з в первом 16+200,59, м
8	_	_	_			<u>.</u>		3 5		_		_		٠.	_	Ė		<u>.</u>	Примеч прутимя один пего в первом Ø1,16+Ø0,59,
ď.		5 (	o .	- ·		2 2			2 .	-		3 :	2 -	: :	3 :	•	=	=	103

Техническое задание. Электродингатель предназначается для расоты при напряжении 220 380 В и частоте вращения 1000 об/мин

# Данные измерений

Наружный диаметр сердечника статора, см	$D_{m_1} = 23.1$
Виутренний диаметр сердечника статора, сы	D, 14,5
Наружный днаметр сердечника	$D_{112} = 14,42$
ротора, см Полная длина сердечника стато-	$t_{\rm f} = 23.5$
ра, см Подная дліяна сердечника рого-	$l_2 = 24,2$
ра, см Число радиалылых вечтиляцион- ных каналов сердечника ста- тора	$n_{\text{u}_1} = 2$
Число радпальных вентиляцион ных каналов сердечника ротора	$n_{x2} = 2$
Ширина радиального канала сер- дечника статора, см	$b_{i\in I} \mapsto 1$
Шприна радпального канала сер дечника ротора, см	$b_{n_2} = 1$
Высота спинки сердечинка стато-	$h_{01} = 2.8$
ра, сы Высота спинки сердечника рото-	he2=2,6
ра, см Ширина зубца статора в самоч	$b'_{a_1} = 0.6$
узком месте, см Ширина зубца статора в самом	$b''_{a1} = 0.84$
цироком месте, см Ширина аубца ротора в самом	$b'_{22} = 0.9$
узком месте, см ПЦирина зубца ротора в самом	$b''_{22} = 1.2$
плуроком месте, см Толицина листов стали сердечки ков 0,5 мм, межлистовая изоля-	k=0.93
ния лак Число пазов статора Число пазов ротора Площадь паза статора, мм² Форма паза Ротор электродвигателя	$Z_1 = 36$ $Z_2 = 26$ $Q_{ij} = 125$ Овадьная Короткозамкну
	7110

### Расчет

Защищенное

Исполнение электродангателя

Число полюсов электродвигателя, соответствующее его разми рам по формуле (58)  $2p\cdot 0.6D/h_{c1}\! =\! 0.6\! \cdot\! 14.5/2.8\! =\! 3.1$  — округляется до ближайшего четного числа — 4

Отношение наружного и внутреннего днаметров сердечника ста тор Dai/D<sub>1</sub>=23.1/14.5=1.59 соответствует четырохполюсным электродинателям.

Таким образом, есть основан и предполягать, что заданная заказиком частота вращен в не ввляется онті мальной, и дальмейшье расчеты производятся по двум вариалгам

ири числе голюсов 2p=6— согласно веданию

при числе полюсов 2p=4 согласно размерам электродвига теля

при 2p = 6при 2р 4 Zomb Z.  $26 \neq 36$  $26 \neq 36$  $Z_2 \neq 0.5Z_1$  $26 \neq 18$  $26 \neq 18$  $Z_{\bullet} = 2Z_{\bullet}$ 26=472  $26 \neq 72$  $Z_2 \neq 6pk$ 26 ≠ 18, 36, 54, 72 26 = 12, 24, 36 st 48  $Z_2 \neq Z_1 \pm p$ 26 ÷ 33, 39 26 ≠ 34 H 38  $Z_2 \neq Z_1 + 2p$  $26 \neq 42$  $26 \neq 40$ 26 - 15 n 21 26≠16 gt 20  $Z_2 \neq 0.5Z_1 \pm \rho$  $Z_2 \neq 2Z_1 + 2D$  $26 \neq 78$  $26 \neq 76$ 26 ≠ 17, 19, 35, 37, 26≠11. 13. 23, 25,  $Z_2 \neq 6pk \pm 1$ 53, 55, 71 и 73 35, 37, 47 g 49 26≠7, 9, 15, 17, 19, 21, 27, 29, 31, 33,  $26 \neq .1$ , 13, 23, 25,  $Z_2 \neq 6pk \pm (2p \pm 1)$ 29, 31, 41, 43, 47, 49 59, 61, 65, 67, 77 39, 41, 43, 45, 51 n 79 н 53

Полюсное леление статора — по формуле (4): при  $2\rho = 6$   $\tau_1 = 3,14 \cdot 14,5/6 = 7.6$  см; при  $2\rho = 4$   $\tau_1 = 3,14 \cdot 14,5/4 = 11.4$  см. Орнентировочная мощность электродвигателя по формуле (59):

при  $2\rho = 6$  (по рис 24  $A = 1.0 \cdot 10^{-6}$ )  $P = 1.0 \cdot 10^{-6}$   $14.5^2 \cdot 23.5 \cdot 1000 = 5.0$  кВт;

при 2p - 4 (по рис.  $24 A = 1,15 \cdot 10^{-6}$ ),  $P = 1,15 \cdot 10^{-6} \cdot 14,5^2 \cdot 23,5 \cdot 1500 = -8.5 кВт.$ 

Зубцовый шат статора по формуле (5)  $t_{21}$  — 3,14-14,5/36 1,26 см 3убцовый шат ротора по формуле (20)  $t_{32}$  = 3,14-14,42/26 = 1,74 см.

= 1,74 см. Активная дянна сердечинка статора по формуле (6)  $l_{s1}$  = 0.93(23.5—2-1,0) = 20 см.

Aктивная длина сеодечника ротора по формуле (21)  $l_{b2}$ =0.93(24,2--2-1,0) = 20.6 см

Расчетная ширина зубца статора по формуле (7)  $b_{st}$  (2 0.6/3) + + (0.83/3) = 0.68 см. Расчетная ширина зубца ротора по формуле (22)  $b_{s2}$  = (2·0.9/3) †

 $\pm$  (1,2/3) =1,0 см. Индукция в воздушном зазоре принимается (предварительно) по максимальному значению таблиць 5 для электродангателей мощностью 1—10 кВт  $B_2$  =0.7 Т

Индукция в зубцах статора по фермуле (12)  $B_{31}$ =0,7-1,26 $\times$   $\times$ 23,5/(0,68-20,0) = 1,52 T. Индукция в зубцах ротора до формуле (23)  $B_{30}$ =0.7-1,74 $\times$ 

химувция в зуоцах ротора по формуле (23) В<sub>32</sub> = 0,7-1, ×24,2/(1,0-20,6) = 1,43 Т. Пидукция в стинке статора по формуле (13)

npn 2p=6 $B_{e1}=0.55 \ 0.7 \cdot (4.5 \ 23.5/(2.8 \cdot 20.0 \cdot 3) = 0.78 \ T;$ 

при 2р=4

 $B_{01} = 0.55 \ 0.7 \cdot 14.5 \ 23.5 \ (2.8 \cdot 20.0 \cdot 2) = 1.17 \ T$ 

- Полука, я в спинке ротора по формуло (24), при 
$$2p=6$$

$$B_{02} = 0.55 = 0.7 \cdot 14.42 = 24.2/(2.6 \cdot 20.6 = 3) = 0.83 \text{ T}$$
 npu  $2p = 4$   $B_{02} = 0.55 \cdot 0.7 = 14.42 = 24.2/(2.6 = 20.6 = 2) = 1.26 \text{ T}$ 

Результаты подсчета доказывают, что при 2р 6 индукции в спликах статора и ротора занижены, при частоте вращения, соответствующей этому члелу голюсов, электродингатель будет недоста-

точ ю использован При 2p=4 (частота вращения 1500 об/мин) индукции в спинках статора и ротора соответствуют рекомсидованиям являемиям приведенным в табл ие 5, что указывает на полное использованые элект тольнуютеля.

Таким образом, задание заказчика не предусматривает оптимальное вспользование электродинателя, его следует прывяать опибочным Дальнейшей расчет электродитателя производится по-

2p=4
Для еще более полного использования электродвигателя целесообразно ческолько гозысить величну предварительно выбрятной накумсы, в возоды ном заворе и тем самым увеличать накумсым в свинах и зубых сервесинков статора и регоря, коги при 2p=4 дател на применения предвед подустимых зачачный Целесообразно увелател на пильями предвед подустимых зачачный Целесообразно увеличи. В до 0,75 г. При этом накумсии в зубых к спинках серденников гаторов и воторов тажке повысятся и состави Т

$$B_{01} = 0.75 \cdot 1.52/0.70 \cdot 1.63 \text{ T},$$
  
 $B_{02} = 0.75 \cdot 1.43/0.70 \cdot 1.53 \text{ T},$   
 $B_{01} = 0.75 \cdot 1.17/0.70 \cdot 1.25 \text{ T};$   
 $B_{02} = 0.75 \cdot 1.26/0.70 = 1.35 \text{ T}$ 

Выбираем тип обмотът селласно пункту 5 данного расчета Привымаем двухслоїнную обмотку с укорочен, гом шага 0,75 $\div$ 0 85 Шаг обмотки  $y_{ij}=(0,75\div0,85)Z_{ij}^{2}$ 2 $r=(0,75\div0,85)36/4=6,5-7,7$  Привимается (целе число)  $y_{ij}=7(1-8)$ , при котором укорочение щага сегане

$$\beta_1 - y_{-1} 2p/Z_1 - 7 4/36 = 0,775$$

Так как в таблине 6 не приведен обмоточныў коэффициент для этого укорочення цага, его следует определить интерполированием аежду двумя приведенными значеннями укорочення шага — 0.75 и 0.8, согласно чему  $k_e = 0.937$ .

Согласно таблице 14, число параллельных ветвей в фазе может быть равным и или 2. При а, 1 число эффективных проводов в пазу по формуле (8)

$$w_{2\pi i} = 2.5 \cdot 220 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 10^{\circ} / (0.75 \cdot 36 \cdot 14.5 \cdot 23.5 \cdot 0.937) = 12.7$$

Полученное число следует округлить до бликайшего целого чесза, т е. до 13 Однако для двухслойной обмотки желательно, чтобы число эффективных проводов в начу было четным В прогивном случае пришлось бы применять обмотку, состоящую из веравновитковых катушед, в нашем случае 7- и 6 витковых.

При шапі=14 индукции в воздушном зазоре, в зубцах и спииках сердечников повнаятся и составят. Т.

$$B_3 = 12.7 \cdot 0.75/14.0 = 0.68$$
,  $B_{21} = 12.7 \cdot 1.63/14.0 = 1.48$ ;  $B_{22} = 12.7 \cdot 1.53/14.0 = 1.39$ ,  $B_{23} = 12.7 \cdot 1.25/14.0 = 1.13$ .

 $B_{ex} = 12.7 \cdot 1.35/14.0 = 1.22$ 

При фарт - 12 индукции в воздушном зазоре в зубиах и спинках сердечников повысятся:

 $B_R = 12.7 \cdot 0.75/12.0 \quad 0.8, \quad B_{R1} = 12.7 \cdot 1.63/12.0 \cdot 1.72.$  $B_{02} = 12.7 \cdot 1.53/12.0 = 1.62;$   $B_{01} = 12.7 \cdot 1.25/12.0 = 1.32.$ 

 $B_{e2} = 12.7 \cdot 1.35/12.0 = 1.43.$ 

Все вычисленные индукции находятся в предслах, указанных в габлице Б. или близки к иим При а: = 2

 $w_{\text{out}} = 2.5 \cdot 220 \ 2 \cdot 2 \cdot 10^{\circ} / (0.75 \cdot 36 \ 14.5 \cdot 23.5 \cdot 0.937) = 25.4 \approx 26$ 

Сравная рарианты обмотки пра  $a_i = 1$  и  $a_i = 2$ , отдаем предпочтение обмотке без парадлельных ветвей в фазе  $(\alpha_1 - 1)$  при w<sub>эн1</sub> = 12. значение коэффициента заполнения паза и использование активных частей влектродвигателя эдесь более высокие, чем в обмотке с даумя параллельными ветвями в фазе (a, =2) и  $u_{aux} = 14$ 

Как показывает дальнейший расчет, при а = 1 диаметр изодированного элементарного проводника не превышает допустимого значения. Сечецие изолированного провода находим по формуле (18), при

коэффициенте заполнения паза медыю, равном 0.4 (табл 5), оно Сассултывается при трех вариантах числа элементарных проводинков в эффективном проводе т = 1, 2 и 3  $\Pi_{OH} m = 1$ 

 $q_{a1} = 0.4 \cdot 125/(1 \cdot 12) : 4.17 \text{ mm}^2; d_{a1} = 1.13\sqrt{4.17} = 2.3 \text{ mm}$  $\Pi_{DB} m_1 = 2$ 

 $q_{n1} = 0.4 \cdot 125/(2 \cdot 12) = 2.08 \text{ M/m}^2$ ;  $d_{HI} = 1.13\sqrt{2.08} - 1.63 \text{ MM}$ 

If px m = 3

 $q_{\pi i} = 0.4 \cdot 125/(3 \cdot 12) - 1.39 \text{ mm}^2$ ,  $d_{\pi i} = 1.13\sqrt{1.39} = 1.34 \text{ mm}$ .

Предгочтение следует отдать обмотке с тремя элементарными проводниками в эффективном проводе  $m_1=3$ , при обмотко с  $m_1=1$ диаметр изолированного проводныка превосходит предельный, а цри  $m_1 - 2$  — близок к предельному,

Выбираем обмоточный провод ПЭЛБО, двухсторонияя толщина пзоляции которого при указанном диаметре изолированного провода, согласно таблице 17, составляет 0.21 мм  $d_1 = 1,34-0.21=1,13$  мм. По таблице 16 выбиваем провод ближайшего стакдартного дна

метра:  $d_1 = 1.12$  мм, сечение которого  $q_1 = 0.985$  мм. Фазовый ток вычисляем по формуле (14) при трех вариантах плотности токе (согласно табл 5), = 5.0, 5,5 и 6,0  $A/\text{mm}^2$  При  $I_1 = 5$   $A/\text{mm}^2$   $I_2 = 5.0$ , 98. 3 = 14/7  $I_3 = 1.0$ 

При  $f_2 = 5.5 \text{ A/mM}^2$   $I_{\Phi_1} = 5.5 \cdot 0.985 \cdot 3 \cdot 1 = 16.3 \text{ A}$ При  $f_1 = 6.0 \text{ A/mM}^2$   $I_{\Phi_1} = 6.0 \cdot 0.985 \cdot 3 \cdot 1 = 17.7 \text{ A}$ 

Линейная нагрузка — го формуле (17) при указанных трех значениях

πριτ I do = 14.7 A

$$A_* = 14.7 \cdot 36 \cdot 12/(3.14 \cdot 14.5 \cdot 1) = 140 \text{ A/cm},$$
  
 $m_{DH} I_{de} = 16.3 \text{ A}$ 

 $A_1 = 16.3 \cdot 36 \cdot 12/(3.14 \cdot 14.5 \cdot 1) = 155 \text{ A/cm}$ 

$$n_{\rm PH} I_{\rm det} = 17.7 \text{ A}$$

Все три значения не превыдают допустимые, указанные в таблице 5 Произведение  $\mu A_1$  (фактор цагрева) при указанных трех значе-

внях  $A_1 \approx 140$ , 155 и 168 А/см и максимальном значении  $j_1 = 6,0$  А/км<sup>2</sup> при  $A_1$  140 А/см

$$j/A_1 = 6.140 = 840 \text{ A}^2/(\text{MM}^2 \cdot \text{CM});$$
  
πρη  $A_1 = 155 \text{ A}/\text{CM}$   
πρη  $A = 168 \text{ A}/\text{CM}$   
 $j/A_1 = 6.155 = 930 \text{ A}^2/(\text{MM}^2 \cdot \text{CM});$ 

Все три значения  $f_1A_1$  не выше допустимых, указанных в таблице 5, поэтому принимается максимальное значение— $1008\,A^2/{\rm MM}^2$  см (чему соответствует  $f_2$ , -1/3, A), при дотором непользование.

электродвигателя будет более полным, чем при двух других значениях фазового тока.

Номинальная мощность электродвигателя по формуле (15)
При значениях п ≈87.5% и соз от −0.88, согласно таблице 7.

что практически совпадает с мощностью электродангателя, определенной ранее ориентировочно

#### РАСЧЕТ СРЕДНЕЙ ДЛИНЫ ВИТКА КАТУШКИ И МАССЫ ОБМОТКИ

Средняя дянна витка обмотки, см, с мягкими (всыпными) катушками

$$l_{cp} = [K(D + h_0 y_n)/Z] + 2l_c + 6,$$

где D — внутренций днаметр сердечника статора (или паружный днаметр сердечника ротора), см;

 $h_3$  — высота зубца, см;  $y_n$  — шаг обмотки по пазам;

Z — число пазов,  $I_c$  длина сердечника, см;

k— коэффициент, определяемый по таблице 19.

В скобках знак плюс относится к обмотке статора. знак минус - к обмотке ротора.

Табляца 19

Часно полюсов, 2р	Значение коэффициента К					
	дзя двухслойной обмоти і	для однослейной обмотка				
2	8,2 8,5	9,2 9,5				
6 8 и более	9,1 9,8	10,2 11.0				

Масса, кг, изолированного медного провода трех фаз обмотки составляет (с округлением):

 $G = 5l_{cp}w_{su}mZq10^{-5}$ ,

гле  $l_{ro}$  средняя длина витка катушки, см;

wan — число эффективных проводов в пазу; т -- число элементарных проводников в эффек-

тивном проводе; а сечение неизолированного элементарного про-

водника, мм<sup>2</sup>:

Z — число пазов

Для определения веса обмотки из алюминиевого провода следует в приведенной формуле цифру 5 заменить на 1,5.

1. Альбом технологических карт на ремоит трехфазных электро-

двигателей, БТИ ГОСНИТИ, М., 1957

2 Бабенко Д. А., Тепленко С. И., Чибишев Л. Д. Впомощь электрику-обмотчику асинхронимх электродвигателей. М., «Энергия», 1965. 3. Девятков А Ф и др Ремонт электросилового оборудова-

ния, М., «Колос, 1971. 4 Жерве Г. К. Расчет асиндронного двигателя при ремоите. М., «Эпергия», 1967.

5. З и м и и В. И. и до Обмотки электрических машии. М., Гос-

эневгопадат, 1970 6. Кокорев А. С. Справочник молодого обмотчика электриче-

сых мащин. М., «Высшая школа», 1969. 7. Кравчик Э. Л. Расчет обмоток низковольтных асинхрон-

ных двигателей при ремонте ЦБТИ МЭП, М., 1963. 8. Маршак Е. Л. Уманцев Р. Б. Схемы обмоток статоров.

М., «Энергия», 1967 9. Маригак Е. Л. Ремонт и модериизация асинхронных дви-

гателей, М., «Энергия», 1970. 10 Никулин Н В. Справочник молодого электрика по электротехническим материалам и изделиям. М., «Высщая школа»,

Организация и технология ремонта электрических машии.
 Московский дом научно технической пропаганды, М., 1959.

12. Обмоточные данные асинхронных двигателей, Конструкторскотехнологическое бюро по ремонту электрооборудования под ред.

П. И. Цябулевского М., «Энергия», 1971. 13. Пястолов А. А., Шац Е. Л., Блюмберг В. А. Эксплуа-

тация и ремонт электрооборудования. М., «Колос», 1966.

14. Слоним Н М. Алюминиевые провода при ремонте асинхронных двигателей М., «Энергия», 1973.

15. Уманцев Р. В. Конструкция и ремонт короткозамкнутых обмоток роторов крупных двигателей. М., «Энергия», 1967.

### СОДЕРЖАНИЕ

Общие сведен	116	, .							3
Схемы обмот	ок , .								22
Общие св	едения.								22
Однослойн	тые обмот	ки ста	тора						27
Схемы дв									38
Схемы об									46
Расчеты обы									53
Поверочн							cope	T-	
	утым ро								53
Поверочна							308	nii	
	ñ							OIL	64
Поверочна									0,
Двигател								0-	67
Расчет п								•	69
								•	71
Pacter n									
Расчет пр									
	и намене						па	3a	86
Расчет дл									90
Расчет ср						об	MOT	KII	108
Указатель	лите	рату	ры						110

Маршок Евсей Львович РАСЧЕТ АСИЦХРОННЫХ ЕВИГАТЕЛЕЙ

ПРИ PEMONTE
Penastra T. M. Musas.

Редактор Т. М. Микая. Художественный редактор Н. Ф. Шлезингер. Технический редактор Г. Б. Славнова. Корректор А. В. Пригарина.

Слано в набор 15/XI 1973 г. Подписано к печати 31/I 1974 г. Формат 84×108<sup>1</sup>/д. Бумата тип. № 3 Усл.-печ. л 5,88. Уч.-над л 6,55. Изд. № 4 Тирак Z 7000 экз. Закиз № 6585 Цепа 17 коп.

Усл.-печ. л. 5,88. Уч.-иад л. 6,35. Иад. ) Тираж 27,000 экз. Заказ № 6595 Цена 17 ко Ордена Трудового Красилого Занамени издателя «Колос», 193716, ГСП, Москва, К.31,

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Колос», 19316, ТСП, Москва, К-31, ул. Двержинского, д. Uly. Твиография им. Смирнова Смоленского

облупавления издательств, полиграфия и книжной торговли, г Смолевск, пр. им. Ю. Тагерина. 2.

